

Miljøtilsyn den 13-08-2025

Virksomhed: BMK recycling ApS

Vejlevej 102, 7330 Brande

HUSK: - At informere om brugerbetaling
 - ved basistilsyn det styrket affaldstilsyn

Dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling^[1]. Dette opkræves en gang om året, og timesatsen er 487,25 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

Ved basistilsyn skal det oplyses at dette er omfattet af det styrket affaldstilsyn, som er 100% gebyr finansieret og forskelligt fra kommune til kommune. I IBK er det 450 kr. som omfatter den første halve times arbejde.

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Ved tilsynet deltog Kenneth og Nanna Weismann fra virksomheden og Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.
1.10 Produktionsareal	Lagerhallerne benyttes fortrinsvis til virksomhedens køretøjer, og i mindre grad til opbevaring af jern og metal. Opstilling af containere samt oplag af jern- og metalskrot foregår udendørs, dels i containere og direkte på jorden samt på den befæstede plads. Håndtering og opbevaring af jern- og metalskrot som kan indeholde olierester og lignende foregår på den befæstede plads. Pladsen blev taget i brug i 2013. Overfladevandet fra pladsen løber via sandfang og olieudskiller til nedsivningsbassin. På grund af revner i pladsens betonunderlag har virksomheden bygget en ny plads, i tilknytning til den eksisterende. De to pladser bliver

^[1] Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

	adskilt af et betonhegn. Den "gamle" plads må på grund af revnerne i underlaget ikke benyttes til skrot som kan indeholde olierester og lignende. På sigt håber man at pladsen kan repareres og igen anvendes til jern- og metalskrot der kan indeholde olierester. I den ene lagerhal er der indrettet et værksted. Det bruges primært i fritiden til renovering af ældre biler. Der foretages ikke motorreparationer eller pladearbejde i forbindelse med renoveringerne. Den anden hal anvendes til opbevaring, af de dyre produkter, f.eks. kobber, pga. risikoen for tyveri. Udover det opbevares her, olietank, hydraulikolie og addblue. Virksomhedens samlede grundareal er på 31.341 m², og det bebyggede erhvervsareal er på omkring 550 m².
1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret 1. juli 2003.
1.3 Antal ansatte	Udover Kenneth og Nanna er der administrativt personale samt skærefolk. Dertil kommer egne og indlejede chauffører. Antallet kan variere efter hvor travlt, der er i virksomheden.
1.4 Daglig driftstid	Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00. Lørdag kl. 09.00 - 12.00.
1.5 Processer	Virksomhedens aktiviteter består i at opkøbe jern- og metalskrot til videresalg. Sortering af jern og metal foregår både manuelt og maskinelt. I forbindelse med transport og sortering af skrot forekommer der kørsel på pladsen med lastbiler, trucks og gummiged. I forbindelse med opskæring af større stykker bruges skærebrænder og vinkelsliber. Dette arbejde foregår på det befæstede areal. Størstedelen af det indsamlede jern og metal køres direkte til produkthandler, men en del opbevares i perioder, især ved lave skrotpriser, på pladsen. Opbevaringen sker i containere, direkte på jorden samt på det befæstede areal. Virksomhedens aktiviteter på Lillebælt 5, 7330 Brande, er at betragte som en selvstændig virksomhed, hvorfor det ikke er beskrevet i nærværende tilsynsrapport. Der er oplag af kabler, zink, bly, batterier, aluminium og rustfrit stål.

	Disse produkter skal opbevares overdækket.
1.6 Maskiner og anlæg	Virksomheden har 2 lastbiler, 2 gaffeltrucks, 1 gummiged og tre gravemaskiner. Virksomheden foretager kun selv reparation og service af gravemaskinerne, foregår i hal med fast gulv uden afløb.
1.7 Transport	Ikke oplyst.
1.8 Udendørs aktiviteter	Langt størstedelen af virksomhedens aktiviteter foregår udendørs.
1.9 Produktion (størrelse)	Jf. standardvilkår 6 må virksomhedens samlede oplag af indsamlingsmateriel ikke overstige: 40 stk. containere til lastbil. 20 stk. grabcontainere. 150 stk. truckcontainere. Jf. standardvilkår 7 må virksomhedens samlede oplag af de tilladte affaldsfraktioner ikke overstige 300 tons
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Brande Metalkøb ligger i landzone, i kommuneplannr. 13.R1.8. Mod nord, på modsatte side af Vejlevej ligger et industriområde. Nærmeste bolig i landzone ligger umiddelbart sydøst for virksomheden. På ejendommen har der været affaldsbehandling siden 1945. I 1960 påbegyndtes autoophug, og det har der været indtil 2003 hvor der blev etableret køb og salg af metal. En del af ejendommen er kortlagt på Vidensniveau 2 efter Lov om forurennet jord.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Hele ejendommen ligger indenfor åbeskyttelseslinien. Nærmeste beskyttede naturtype er Brande Å, som løber langs matrikelgrænsen mod sydvest. Afstand til nærmeste beboelse er cirka 60 meter.
2.3 Forudsætning for godkendelse	Virksomheden er i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder omfattet af bilag 2, punkt K212: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald.
2.4 Vilkår i godkendelse	Standardvilkår meddelt den 8. oktober 2010. Ikast-Brande Kommune har gennem flere år været bevidst om, at der er

	overskridelse af den tilladte mængde af oplag. Dette er accepteret under hensynstagen til det pågående arbejde med at finde en alternativ placering til virksomheden. Oplaget sker på befæstet areal, hvorfor der ikke sker en tilledning til jord med forurening. Skerrisvej 3 har af flere omgange rettet henvendelse til Ikast-Brande Kommune vedr. manglende overholdelse af vilkår vedr. driftstider. Virksomheden har flere gange fået at vide, at den skal overholde driftstiderne.
2.5 Renere teknologi	Ikke relevant.
2.6 Risiko forhold	Ikke relevant.
2.7 Egenkontrol og dokumentation	Der foreligger dokumentation for bortskaffelse af affald.
2.8 Miljøledelse	Virksomheden er i færd med at indføre ISO14001.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Jern- og metalskrot. Kabler Zink, bly, batterier, aluminium og rustfrit stål.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Opbevares i containere, direkte på jorden, på det befæstede areal og i containere.
3.3 Olietanke	Udendørs 2.500 l tank fra 2015, med tanknr. 08011053 og G.-nr. 51-5023. Indeholder dieselolie. Udendørs 1200 l tank fra 1997, med tanknr. 73325-01 og G.-nr. SB600/80. Indeholder fyringsolie. Udendørs 1200 l tank fra 2000, med tanknr. 106053 og G.-nr. SB600/81. Indeholder fyringsolie. Desuden en nedgravet, sløjfet olietank.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Opbevares i lagerhallerne.

3.7 Opbevaring af olie	Der opbevares olie i lagerhallerne. Olietønderne er placeret på henholdsvis SF sten og i en metalkasse med opkant.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Diffus støvemission fra transport kan forekomme i tørre perioder. Endvidere kan der forekommer diffus emission ved brug af skærebrænder udendørs.
4.2 Punktudsug	Ikke relevant.
4.3 Ventilationsafkast	Ikke relevant.
4.4 Svejsning	Der reparationssvejses efter behov.
4.5 Malerianlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Oplysninger om opvarmningsformer i de forskellige bygninger, skal indsendes til kommunen.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Afkast fra begge fyringsanlæg udmunder over bygningernes tag.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Virksomhedens aktiviteter kan give anledning til støjgener i omgivelserne. Naboejendommen Skerrisvej 3 har klaget over støj fra virksomheden i flere omgange. I juni 2025 besigtigede Jesper Hahn-Pedersen, Asger Jensen og Birgitte Hansen ejendommen Skerrisvej 3, og der kunne konstateres at det var muligt at høre virksomhedens aktiviteter. I forbindelse med nærværende miljøtilsyn er det meddelt virksomheden, at den senest den 1. november 2025 skal fremsende en akkrediteret støjkortlægning af virksomhedens aktiviteter.
5.2 Støjklider	Intern kørsel på pladsen samt kørsel til virksomheden. Tømning og fyldning af containere. Støj fra skærebrænder og vinkelsliber samt skase og lignende. Kompressor med benzinmotor, benyttes ude på pladsen.
5.3 Kompressor	Kompressor er placeret inde i hallen.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Der er ingen processpildevand på virksomheden.
6.2 Sanitært spildevand	De har samletank, der tømmes efter behov.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.

6.4 Overfladevand	Overfladevandet fra det befæstede areal nedsives i nedsivningsbassin. Vandet ledes til bassinet via sandfang og olieudskiller.
6.5 Olieudskillere	Overfladevandet fra det befæstede areal ledes via sandfang og olieudskiller til nedsivningsbassin på egen matrikel. Olieudskilleren skal tilmeldes en tømningsordning.
6.6 Sandfang	Overfladevandet fra det befæstede areal ledes via sandfang og olieudskiller til nedsivningsbassin på egen matrikel. Sandfang skal tilmeldes en tømningsordning.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Brændbart affald: Opbevares i en af virksomhedens egne containere. Afleveres hovedsageligt af Østdeponi. Pap/papir: Virksomheden har intet papaffald. Jern/metal. Afleveres hovedsageligt til Bradals produkthandel m.v.
7.2 Farligt affald	Kabler, hydraulisk olie, afhentes af Avista.
7.3 Affaldstransportører	Affaldet køres af ??
7.4 Håndtering farligt affald	Hydraulisk olie opbevares i hal uden gulvafløb. Kabler opbevares i containere, skal være overdækkede.