



Rapport for miljøtilsyn hos Special Motorcykler, Kaolinvej 12, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17.08.2016		
Til stede ved tilsynet	Marius Iversen, repræsentant for virksomheden Morten Bidstrup, Aalborg Kommune, Miljø		
Telefon	98127110	CVR nr.	32654134
E-mail	kontakt@specialmc.dk	P. nr.	1002304028

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Risikoscore	3,47

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
17-08-2016	Aftale	Virksomheden frasorterer og bortskaffer fremadrettet spraydåser, oliefiltre og absorptionsmidler (såsom olievædede klude, kattegrus, mm) og opbevarer dem indendørs eller under halvtag, da disse affaldsfraktioner er farligt affald.
17-08-2016	Aftale	Virksomheden ophører med at blande brugt bremse- og koblingsvæske i spild-olien, da dette påvirker affaldsfraktionernes genanvendelighed negativt. Oliefraktionerne skal bortskaffes i separate fraktioner.
17-08-2016	Aftale	Virksomheden får fremadrettet tilset olieudskilleren minimum 1 gang per år.
17-08-2016	Aftale	Virksomheden anretter fremadrettet alle miljøfarlige væsker på spildbakke.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomhedens primære forretningsområde er reparation og salg af nye og brugte motorcykler.				
Produktionsareal	Antal ansatte	Driftstider		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
250	5	10-17	10-13	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Værkstedet har etableret et udsugningsanlæg til udstødningsgas. Afkastet er ført ca 2 meter over tag og der er ikke monteret filter. Dette er en acceptabel løsning, da der hverken slibes eller laves karosseriarbejde.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke istandsat motorcykler under tilsynet, og som følge deraf blev der ej heller konstateret støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden frembringer processpildevand ved vask af gulv (værksted) og motorcykler (baglokale og udendørs befæstede arealer).
Udskilleranlæg	Med udgangspunkt i de gamle byggesager, konsultation med den tidligere ejer og konkrete test på ejendommen konkluderes det, at gulvet i værkstedet og baglokalet løber til offentlig kloak via en olieudskiller. Med udgangspunkt heri har vi indgået aftale om, at vask på de udendørs arealer ophører.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes ikke olietanke på ejendommen.

Råvarer

Produkt	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
	Type	Volumen (l)		
Bremsevæske	Plastflaske		Befæstet areal	2016
Kølervæske	Plastdunk		Befæstet areal	2016
Dæk	Emballage, original		Ikke relevant	2016
Motorolie	Plastflaske		Befæstet areal	2016
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar			
Råvarer	Råvarer opbevares i originalemballage i mindre mængder på befæstet areal med minimal risiko for spild til kloak.			

Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring	Modtager
	Type	Volumen		
Absorptionsmidler	Beholder - lukket		Udendørs, ubeskyttet	Blandes i dagrenovationen - aftale indgået
Blyakkumulatorer	Beholder		Indendørs, bag opkant	Uniscrap
Bremse- og koblingsvæske	Tromle		Indendørs, bag opkant	Reno Nord, farligt affald (blandes i spildolie) - aftale indgået
Dagrenovation	Beholder - lukket		Udendørs, ubeskyttet	Ej oplyst
Jern og metal	Beholder - åben		Udendørs, ubeskyttet	Uniscrap
Oliefiltre	Beholder		Udendørs, ubeskyttet	Uniscrap (blandes med skrotjern) - aftale indgået
Olieudskillere og sandfang	Ikke relevant			Endnu ikke tømt med ny ejer - aftale indgået
Pap	Beholder - lukket		Udendørs, ubeskyttet	Ej oplyst
Spildolie	Tromle		Indendørs, bag opkant	Reno Nord, farligt affald
Spraydåser	Beholder		Udendørs, ubeskyttet	Uniscrap (blandes med skrotjern) - aftale indgået
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar			
Affald	På adressen forefindes der to containere med skrotdele fra havarerede motorcykler (forgafler, hjul, mm.). Ejer oplyser, at han hver vinter går disse containere igennem med henblik på at genbruge reservedele.			
Opbevaring	<p>Spraydåser og drænedede, brugte oliefiltre opbevares udendørs i en åben beholder sammen med jernskrot. Der er indgået aftale om, at disse fraktioner adskilles og flyttes indendørs eller under halvtag.</p> <p>Spildolie opbevares i 200 liters tønder på en spildbakke. Spildbakken kan rumme 2 tønder, men ved tilsynet var der 4 fyldte tønder - altså 2 udenfor bakke. Der blev indgået aftale om, at oplaget fjernes så hurtigt som muligt.</p> <p>Den 29/8-2016 blev der modtaget fotodokumentation for en udbedret sortering og opbevaring af farligt affald.</p>			

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden ligger i udkanten af erhvervsområdet 4.9.H2, der jf. kommuneplanen kan rumme lettere industri (såsom værksteder) op til miljøklasse 3. Naboejendommen benyttes til beboelse (forureningsfølsomt område). Der er som følge heraf blevet etableret en støjvold.
Jordforurening	Der er tidligere blevet lokaliseret jordforurening på matriklen. Ved tilsynet blev der dog ikke konstateret tegn herpå.
Bæredygtighed	Marius Iversen er ny ejer af virksomheden, og ved tilsynet blev der derfor talt en del om, hvordan han kan indrette sin virksomhed mere bæredygtigt. Der blev indgået aftaler om hvordan affaldsfraktioner kan sorteres bedre og opbevares sikrere, ligesom der vil blive fulgt op på virksomhedens spildevandsudledning.