

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	21. september 2017
CVR-nummer	13711445
P-nummer	1002942714
Virksomhed	Pon Equipment A/S
Adresse	Jens Olsens Vej 23
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Telefon	70254411
e-mail	Soeren.haurum@pon-cat.com
Kontaktperson	Søren Haurum
Branchekode	MVB: Maskinværksteder >1000 m ² . Maskinværkstedsbranchen: Virksomheder der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et produktions- areal på 1.000 m ² eller derover
Opstartsdato	01.12.1989
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Søren Haurum, Lars Andersen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Metalforarbejdende virksomhed med et produktionsareal på mere end 1.000 m²

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 15.03.1984 og tillægsgodkendelse af YY. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller nr. 1434 af 2. december 2015. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet på en måde, der indebærer forøget forurening, skal der forinden indgives en anmeldelse herom i henhold til § 4 i denne bekendtgørelse. Anmeldelse skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden sælger entreprenørmaskiner og har i tilknytning hertil et værksted til reparation og service af entreprenørmaskiner. Virksomheden har ligeledes en overdækket vaskeplads.
Produktionsareal (m ²):	10.000
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 25 personer.

Planforhold

	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområdeområde nord i Skejby (26.02.01 ER).
--	---

Driftstid

Hverdage kl. 7.00 - 16.30
Lørdage kl.
Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Olje, kølervæske, jern og metalplader, svejsetråd

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er over 100 meter. Virksomhedens væsentligste støjkloder er</p> <ul style="list-style-type: none">• intern kørsel med entreprenørmaskiner• ventilationsanlæg• vask med højtryksrensere på udendørs (overdækket) vaskelplads <p>Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.</p>

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Virksomheden opvarmes med fjernvarme.</p> <p>Smedeværksted: Båndsliber, sandblæserboks, svejserøg (2 svejsearbejdspladser), skærekasse (flammeskæring) har alle cyklon og afkast ca. 1,5 m over tag.</p> <p>Gamle smedie: Tråd/flus-svejsning (tromlesvejsere), afkast ca. 1,5 m over tag.</p> <p>Vaskerum i forbindelse med værksted: Udsug ved vaskemaskiner for metalemner, afkast ca. 1,5 m over tag.</p> <p>Værksted: Udsugning fra udstødning og svejsning ca. 1,5 m over tag.</p> <p>Samlet vurderes virksomheden højst at have 4 svejsesteder, hvor der kan svejdes samtidigt. På den baggrund er der ikke behov for filtrering af svejserøgen.</p> <p>Cyklon og filter i smedeværkstedet kontrolleres jævnligt og tømmes efter behov.</p> <p>Samlet vurderes virksomheden højst, at have 4 svejsesteder, hvor der kan svejdes samtidigt. På den baggrund er der ikke behov for filtrering af svejserøgen.</p>

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	EGÅ
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Skejby (EGÅ)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	15.03.1984

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vaskeplads: Virksomheden foretager vask af entreprenørmaskiner på overdækket vaskeplads. Vandforbruget er ca. 50-60 m³ pr. år. Der benyttes hedtvandsrenser med tilsætning af vaskekemikalier fra Sparmasan (Økonomivask og Autoshampoo med voks).</p> <p>Spildevand afledes via sandfangsbrønd og olieudskiller til spildevandsledning.</p> <p>Dieselpåfyldningsplads: Afløb fra befæstet dieselpåfyldningsplads afledes via sandfangsbrønd og olieudskiller.</p> <p>Afløb i værksteder: Gulv afløb fra værksteder, værkstedsgrave og vaskerum menes at blive afledt via sandfangsbrønd og olieudskiller til Aarhus Vand A/S's spildevandsledning.</p> <p>Virksomheden har etableret en koalesensudskiller på 8 l/sek. med integreret sandfang på 2500 l. Olieudskilleren modtager spildevand fra vaskeplads, gl. smedie/motorrum</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Komponentvaskemaskine: Spildevand herfra afledes ikke til kloak, men bortskaffes som farligt affald i en dobbeltvægget spildolietank.</p> <p>Virksomheden har 1 olieudskiller tilmeldt den kommunale tømningssordning med én årlig tømning. Sandfangsbrønde tømmes ca. hver 14. dag af Risskov kloakservice.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at den en del af vaskepladsens overdækning, som var kørt i stykker, er ordnet.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	2 olieudskillere er udskiftet den 18. juni 2012 med en koalesensudskiller på 8 l/ sek med integreret sandfang på 2500 l.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ja, for 2 sandfang og en kombineret sandfang og olieudskiller. Udover den årlige tømning foretager virksomheden tømning ca. hvert 14. dag af Risskov Kloakservice. Med i tømningssordning.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Spildolie: Ca.15.000 l pr. år til Stena/Gunnar Lund</p> <p>Oliefiltre og spraydåser: Plast beholder til Foxdal</p> <p>Køler væske: Overjordisk dobbeltvægget olietank til Stena</p> <p>Blyakkumulatorer: Plastkasse med låg i skur til Foxdal</p> <p>Batterier: Kasse, kører selv til Genbrugspladsen</p> <p>Lysstofrør: Ditto</p> <p>Spraydåser: Beholder, til Foxdal</p> <p>Klude med olie: Berendsen</p> <p>Olieholdigt vand fra vaskemaskine: Risskov Kloakservice</p>

Øvrig affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Dagrenovation (uhygiejnisk) og Brændbart affald afleveres til JF Trans og videre til Forbrændingen i Lisbjerg Papir/pap via JF Trans til Averhoff Metal, åben container, til Jernmanden Hammel Forurennet jord til JF Trans Træ, åben container, JF Trans til genbrug

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomhedens fyringsolietank fra 1984/85 er sløjftet og tømt siden sidste miljøtilsyn – sløjftet i 2010.
	1 Spildolie 2500 l, fra år 2012, G. nr. 55-5620 Placering: Udendørs.
	2 Spildolie 5.000L, med påfyldningsrør fra værkstedsgrav Fra: 1984/85 Placering: Nedgravet Bemærkninger: Afblændet, registreret i OIS
	3 Kølervæskeaffald 1300L Fra: 2008 Placering: Udendørs overjordisk dobbeltvægget. Placeret i lukket container
	4 Transmissionsolie 1100L Fra: 1995 Placering: Indendørs Bemærkninger: Brande beholderfabrik Nr. 2605
	5 Hydraulikolie 1100L Fra: 1995 Placering: Indendørs Bemærkninger: Brande beholderfabrik Nr. 2604

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>6 Motorolie 1100L Fra: 1995 Placering: Indendørs Bemærkninger: Brande beholderfabrik Nr. 2606</p> <p>Nedgravede rørsystemer: Nej</p>

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Opbevaring af flydende farligt affald</p> <p>Køler væske opbevares i en overjordisk dobbeltvægget olietank på 1300 l opstillet indendørs i skur.</p> <p>Opbevaring af spildolie fra olieskimmer/vaskemaskine i dobbeltvægget olietanke placeret indendørs. Det overvejes, at flytte tanken udendørs.</p> <p>Øvrigt flydende farligt affald opbevares udendørs i plastbeholderebeholdere med plastpose. Her er det vigtigt, at oplaget ikke giver anledning til spild, i det sf-sten ikke er tætte. På tilsynstidspunktet var der ikke tegn på spild på sf stenene.</p> <p>Råvarer</p> <p>Opbevaring af flydende råvarer (ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke) Flydende olier opbevares indendørs i typegodkendte olietanke.</p> <p>Mindre oplag i dunke/tønder opbevares indendørs på lager/værksted, således at spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jord.</p> <p>Dette vurderes at opfylde kravene i Aarhus Kommunes vejledning/forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.</p> <p>Virksomheden har en dieselpåfyldningsplads på under 25 m². Påfyldningspladsen er belagt med helstøbt beton. Pladsen er ikke overdækket.</p> <p>Der er ikke konstateret jordforureninger ved tilsynet.</p>

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk