

## Tilsynsbrev i forbindelse med forurening af Herborg Bæk:

Birkmosevej 7  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er i løbet af vinteren 2020/2021 konstateret forurening af Herborg Bæk. Forureningen kommer fra ensilagesiloer ved Birkmosevej 7.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Vand fra ensilagesiloer (restvand) skal ledes til opsamlingsbeholder. Herfra skal det enten pumpes til opsamling (gyllebeholder) eller til udspinkling.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 18.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

04-03-2021	Indskærpelse, Miljø	Vand fra ensilageplads skal enten udsprinkles eller pumpes til gyllebeholder.
------------	------------------------	---

## Tilsynsrapport

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo	<p><u>Konstatering:</u></p> <p>Forureningen stammer fra et tilløb til Herborg Bæk fra Birkmosevej 7.</p> <p>04-02-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ejer (Kim Risbjerg) forklarede, at ensilagesiloers afløb tidligere havde ført ind i kostald, men at det var ændret. Ifølge Kim fører afløb fra ensilagesiloer nu til opsamlingsbeholder vest for siloer. Der er ifølge Kim ikke sat en pumpe i beholderen, så restvand pumpes hverken til gyllebeholder eller til udsprinkling. Fra opsamlingsbeholder løber restvand til rørføring af regnvand.</li><li>- Ejer har fået besked på, at forbindelsen til rørføringen til regnvand skal kobles om/spærres hurtigst muligt. Restvandet skal enten pumpes til gyllebeholder eller til udsprinkling.</li><li>- Ejer sagde, at han ville etablere udsprinklingsanlæg syd for ensilagesiloer.</li></ul> <p>04-03-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ejer forklarede telefonisk, at der er bestilt en opsamlingsbeholder med tilhørende pumpe og udsprinklingsystem.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Vand fra ensilagesiloer (restvand) må ikke ledes til vandløb.</b></p> <p><b>Restvand fra ensilagesiloer skal enten pumpes til gyllebeholder eller til udsprinkling.</b></p>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*