

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Kingo Recycling A/S (Kingo Recycling A/S
Ringkøbing)
Novej 41
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99 74 15 13
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
27. marts 2025
Sagsnummer
25-000344

Miljøtilsynsrapport

Adresse	Novej 41, 6950 Ringkøbing
Virksomhed	Kingo Recycling A/S (Kingo Recycling A/S Ringkøbing)
Cvr.nr.	39162555
Type	Hovedaktiviteten vurderes at være: K206 – Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Miljøtilsyn	Mandag den 24. marts 2025 kl. ca. 8.55

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på en del af jeres virksomhedsaktivitet.

Konstateringer og oplysninger ved dette tilsyn

- At der er anlægsarbejde i gang for fortsættelse af støjvolden på Plads 1.
- At den sydligste del af støjvolden endnu ikke er færdigetableret, da der mangler markeringsnet og inddækning.
- At der på Etape 1 af Plads 1 findes et parti jord. Jordpartiet er beliggende lige øst for den sydlige hal. Ved efterfølgende teamsmøde bliver det oplyst, at dette parti jord er til indbygning i støjvold på Plads 2.
- At der syd for brovægten findes et oplag af knust beton.
- At kørsel med lastbil på virksomhedens pladser ophvirvler fint støv.
- At indkørslen fra Novej og ind på virksomheden er befugtet.
- At pladser og interne køreveje var blevet befugtet flere gange i løbet af weekenden.
- At marken lige vest for virksomheden ligger som stubmark med grøn efterafgrøde. Der blev ikke fundet tegn på fygning ved syn af skel mellem Kingo og mark.
- At marken lige syd for virksomheden ligger som stubmark med grøn efterafgrøde.

Ved udkørsel fra virksomheden til Novej kom en vindmølletransport i mod og der blev i den forbindelse ophvirvlet en støvsky af fint sand fra Novej.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.



Øvrige bemærkninger

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening af de omkringliggende arealer. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Det er aftalt, at der skal udarbejdes en opdateret Beredskabsplan.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var klage over støvgener i forbindelse med kraftig østenvind i den foregående weekend.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser , dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og **senest torsdag den 10. april 2025**.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

I skal betale 1.705,38 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 487,25 kr., og jeg har brugt 3,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Fysisk miljøtilsyn	24-03-2025	1 time
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	25-03-2025 27-03-2025	2 timer ½ time

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl
Miljøtekniker