

LARS D. NIELSEN & SØN ApS  
Rødkælkevej 5  
9990 Skagen  
(att. Lise Tesgaard [ln@skagen-toemrer.dk](mailto:ln@skagen-toemrer.dk))

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

20. november 2019

## Rapport efter miljøtilsyn hos Lars D. Nielsen & Søn ApS beliggende Rødkælkevej 5, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2019-05132  
Dokumentnummer: 3842922

Frederikshavn Kommune har den 19.11.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:  
Jette Brønnum  
Direkte telefonnummer:  
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Lise D. Tesgaard og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type E52 *Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m<sup>2</sup>* jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til at erindre om tidligere indskærpelse:

- Den rensede luft fra posefilteret skal som minimum afkastes 4-5 m over terræn. Placeres afkastet på taget, skal afkast ske 1 meter over tagryg.

Det er dd. aftalt med Jørn D. Nielsen, at forholdet bringes i orden inden 1. januar 2020. Der skal sendes billeddokumentation herfor.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum  
Ingeniør

**Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet**

Telefon	98441080	CVR nr.	57167211
Fax		P. nr.	1003120524

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Ingen krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke miljøgodkendt.
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurenet jord ved tilsynet.
Indretning & drift	Virksomheden er etableret på adressen i 1976. Virksomheden udfører tømrer og snedkerarbejde. Der er knap 20 ansatte i virksomheden, heraf 6 lærlinge.  Ud over snedkerværkstedet er der en lagerhal udelukkende med opbevaring.
I øvrigt	Der oplagres malinger o. lign. i værkstedet i dertil indrettet reolsystem. Denne opbevaring vurderes at være uden risiko for forurening i tilfælde af spild. Der er ikke afløb til kloaksystem i værkstedet.



Lagerhal med opbevaring



Oplag i værksted



Ovenstående billeder viser et udsnit af de forskellige træbearbejdningsmaskiner i værkstedet.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er etableret spånudsug fra spåntagende og spånskærende processer. Spånerne udskilles i posefilter og opsamles i container. Afkastluft fra container tilbageføres til posefilter. Afkast ledes nedad fra posefilter.

	<p>Efter tilsynet i 2009 aftales 29. september 2009 med Jørn Nielsen, at der etableres et opadrettet afkast med en afksthøjde på ca. 4-5 m over terræn. Dette er ikke sket. Afkast er stadig nedadrettet, jf. billedet.</p> <p>Dette kan ikke accepteres. Luften skal som minimum afkastes 4-5 m over terræn. Placeres afkastet på taget skal afkast ske 1 meter over tagryg.</p> <p>Det er aftalt dd. at forholdet bringes i orden og, at der sendes billedokumentation herpå inden 1. januar 2020.</p> <p>Egentlig burde der gennemføres en OML-beregning således, at det sikres at b-værdien for træstøv (0,025 mg/m<sup>3</sup>) i omgivelserne kan overholdes. Kommunen har dog vurderet at såfremt afkastet forhøjes jf. ovenstående vil b-værdien sandsynligvis være overholdt.</p>
--	--



Spånsilo er udskiftet med container. Afkastet fra filteret er markeret med pil.

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Transportør og motor til spånudsug er placeret udendørs. Dette har ikke givet anledning til klager.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ikke relevant.

**Udskillere**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant.

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke olietanke på ejendommen.

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Bortskaffes til genbrugsplads.
Affald, generelt	<p>Der produceres følgende typer affald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Træspåner, genbruges til strøelse, dansk spåntransport.</li> <li>• Jernaffald, stena</li> <li>• Glas, køres direkte på genbrugsplads</li> <li>• Brændbart, forbrænding</li> </ul> <p>Virksomheden har erhvervskort til genbrugspladsen i Skagen.</p>



Brændbart affald