



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Kasper Thorup Siggaard, Øster Vase 48, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26-09-2025		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	22917
Mobiltelefon		CVR nr.	44051702
E-mail		P. nr.	1029309244
Miljørisikoscore	4,34		

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	27-03-2006

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-06-2019	Indskærpelse	Andre forhold	Døde dyr opbevares ikke korrekt
04-06-2019	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag i forbindelse med udbringning/omrøring
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Der skal føres en logbog for hver gyllebeholder
16-12-2019	Aftale	Efterkommet	Affald skal bortskaffes korrekt
12-02-2021	Aftale	Efterkommet	Registreringer i Svineflyt skal ajourføres
12-02-2021	Aftale	Efterkommet	Olietønder skal stå på spildbakke eller bag opkant
14-06-2022	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholder skal fjernes.
14-06-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på gyllebeholderen.
14-06-2022	Aftale	Efterkommet	Sprøjtemidler skal opbevares korrekt på fast grund og under tag.
08-12-2022	Påbudsvarsel	Efterkommet	Varsling af påbud om fast overdækning på gyllebeholder
08-03-2023	Øvrige påbud	Efterkommet	Påbud om at etablere fast overdækning på den vestlige gyllebeholder
21-11-2023	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres alarm på begge gyllebeholdere.
21-11-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over udslusningen af svinestaldene. Dette følges op på ved næste tilsyn.
21-11-2023	Aftale	Efterkommet	Metallaffald og gamle paller skal bortskaffes forsvarligt.
21-11-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal være tæt flydelag på begge gyllebeholdere indtil en fast overdækning er etableret.
22-11-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal udføres beholderkontrol på begge gyllebeholdere.
21-11-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over flydelag på begge gyllebeholdere indtil fast overdækning er etableret.
28-11-2023	Påbudsvarsel	Efterkommet	Varsling af påbud om fast overdækning af østlig gyllebeholder.
09-01-2024	Øvrige påbud	Meddelt	Påbud om fast overdækning af den østlige gyllebeholder.
22-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal være flydelag på den østlige gyllebeholder, og logbøger skal udfyldes korrekt.
22-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle omkring den østlige gyllebeholder, samt ved staldbygningen skal samles op.
22-07-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal lukkes af til fortanken
22-07-2025	Aftale	Meddelt	Der skal fremvises en logbog for hyppig udslusning i svinestalde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Ved et tilsyn den 22-07-2025 blev der ikke fremvist logbog over udslusningen af svinestalden. Der blev derfor lavet en aftale om at den skulle indsendes til kommunen. Dette blev derfor drøftet ved dette opfølgende tilsyn, men her forklarede landbrugets repræsentant at svinestalden lige nu er lejet ud, så det er lejer der fører logbog over udslusning. Vi aftalte derfor at ejer enten beder lejer om logbogen og sender den til kommunen, eller at ejer giver kommunen kontaktoplysninger på lejer af stalden, så vi selv kan kontakte dem og bede om logbogen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	50		
Gyllebeholder	01-01-1994	29-09-2025	300	1.508	Flydelag	Krav om 5 årig beholder kontrol da der er under 100 meter til vandløb.
Gyllebeholder	01-06-2006	29-09-2025	405	1.611	Flydelag	Krav om 5 årig beholder kontrol da der er under 100 meter til vandløb.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Intet at bemærke.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er udstedt påbud om fast overdækning på begge gyllebeholdere. Ved tilsynet var der etableret telt på den vestlige beholder. Der er stadig ikke fast overdækning på den østlige beholder. Ved tilsynet blev det oplyst at de forventer at sætte teltet op på den østlige beholder i uge 40, men de er ikke helt sikre, da det hele tiden bliver udsat af den virksomhed, som skal sætte teltet op. Det er aftalt at kommunen skal holdes orienteret om opsætningen af telt på den østlige gyllebeholder. Ved tilsynet var den østlige beholder tom og der blev fremvist logbog for gyllebeholderens flydelag, hvor det kunne ses at den blev tømt den 1/9. Det vurderes derfor at indskærpelsen fra den 22-07-2025 om at der skulle være flydelag og en opdateret logbog over flydelaget på den østlige beholder kan anses som efterkommet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	I forbindelse med tilsyn på ejendommen i 2023 blev grøften ca. 20 meter nord for gyllebeholderne undersøgt. Grøften betegnes som vandførende og løber ud i vandløbet langs Øster Vase. Det blev derfor i 2023 indskærpet at der skulle etableres alarm på begge gyllebeholdere. Landbruget har oplyst, at grøften ønskes rørlagt, så afstanden til grøft er over 100 meter. Ændringer af vandløb (inkl. grøfter) kræver tilladelse efter vandløbsloven. Ejer er tidligere blevet gjort opmærksom på, at Aalborg Kommune "Byer og Natur - myndighed" skal kontaktes inden projektet påbegyndes. Forud for tilsynet har sagsbehandleren kontaktet vandløbsmyndigheden, som oplyser at de afventer at modtage et VVM skema fra ansøger. Der er ikke sket yderligere i sagen siden september 2024. Ved tilsynet oplyste ejer at de påtænkte at rørlægge grøften efter høst. Ejer blev igen gjort opmærksom på at dette kræver tilladelse. Da indskærpelsen om alarm er flere år gammel, blev det tydeliggjort at der skulle ske handling straks!

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved dette opfølgende tilsyn, oplyste repræsentanten for landbruget, at de har haft en jurist inde over sagen og juristen har vurderet at grøften ikke er omfattet af vandløbsloven og der er derfor ikke krav om tilladelse til rørlægning af grøften. Det blev derfor aftalt, at ejer skulle indsende noget på skrift fra juristen, hvor der står at grøften ikke er omfattet af vandløbsloven. Kommunens vandløbsmyndighed er også blevet kontaktet angående dette, og der afventes svar fra dem.
Gyllebeholder, beholderkontrol	I forbindelse med tilsyn på ejendommen i 2023 blev grøften ca. 20 meter nord for gyllebeholderne undersøgt. Grøften betegnes som vandførende og løber ud i vandløbet langs Øster Vase. Derfor er begge beholdere omfattet af 5-års beholderkontrol. Ifølge kommunens oplysninger, er beholderne sidst kontrolleret i 2015, og derfor blev det i 2024 indskærpet at beholderne skulle kontrolleres hurtigst muligt. Ved tilsynet blev det oplyst at der er bestilt kontrol af begge beholdere og at kontrollanten vil udføre kontrollerne mandag den 29. september 2025. Begge beholdere er blevet kontrolleret den 29. september 2025 uden bemærkninger, så indskærpelsen om beholderkontrol anses som efterkommet.
Gyllebeholder, øvrige	Ved tilsynet den 22-07-2025 blev der observeret gyllespild rundt om den østlige gyllebeholder flere steder, der var især et stort gyllespild omkring overpumpningsrøret. Det blev indskærpet at spildet skulle samles op. Ved det opfølgende tilsyn, var gyllespildet endnu ikke fjernet, så der holdes fast i indskærpelsen og det blev aftalt at spildet fjernes hurtigst muligt, men senest om 14 dage. Ved tilsynet den 22-07-2025 blev det desuden observeret at fortanken stod åben. Det blev indskærpet at der skulle lukkes af til fortanken. Ved det opfølgende tilsyn var fortanken lukket igen. Der blev forklaret at både pumpen og låget snart ville blive udskiftet, da der var problemer med pumpen. Indskærpelsen om lukning af fortanken anses som efterkommet.

5/6

Billeder



Gyllebeholder, øvrige

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja i forbindelse med gyllespild.