

Aarhus Lufthavn
Ny Lufthavnsvej 24
8560 Kolind

Sendes kun pr. e-mail til:
Lars Boesen, lb@aar.dk og Per Reiman, per@dge.dk

5. maj 2021
Sagsnr.: 20/99346
Kontaktperson:
Helle Munch Sørensen
Tlf.: 87 53 52 43
hmus@syddjurs.dk

Miljøtilsyn på Aarhus Lufthavn

Syddjurs Kommune har den 9. december 2020 foretaget miljøtilsyn på Aarhus Lufthavn A/S, Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind.

Tilsynet er et "basis tilsyn"¹. Ved et basistilsyn gennemgås alle miljøforhold på virksomheden. Dette basistilsyn opdeles i flere tilsyn. Ved den del, der er foretaget ved dette tilsyn, er særligt flg. gennemgået:

- Aarhus Lufthavns autoværksted
- Olieudskillere
- Affald
- Tanke

Støj og spildevand gennemgås ved tilsyn i løbet af de kommende to år.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse

Øvrige forhold, som virksomheden skal være opmærksom på

1. Elektronikaffald

I skal udsortere elektronikaffald fra jernskrot. Herunder skal kabler, lysstofrør, elpærer og øvrigt elektronik sorteres for sig.

Kobber og andre ædle metaller, som er i kabler, skal ikke smeltes sammen med jern m.v., da det sænker genanvendelsesgraden.

Efter affaldsbekendtgørelsens² § 61 stk. 4 skal affald egnet til materialenytiggørelse sorteres til særskilt indsamling.

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

2. Spildolie

I får afhentet spildolie med 3-4 års mellemrum. Det opbevares i en 1200 liters spildolietank og i tønder i en container.

I anmodes om fremover at få afhentet spildolie minimum én gang om året.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsens³ § 24 stk. 3 må affald egnet til materialenyttiggørelse oplagres i maksimalt ét år.

3. Opsamlingsbakke i værksted

Ved tilsynet manglede der opsamlingsbakke under en del produkter og affald i værkstedet. I oplyste, at det ville blive udbedret snarest. Forholdet kontrolleres ved næste tilsyn.

4. Fuger på påfyldningsplads

I har oplyst, at fugerne er eftersat. Dokumentation på dette sendes til Syddjurs Kommune senest den 15. juni 2021.

5. Tanke

I anmodes om at sende en opdateret liste over olietanke senest den 15. juni 2021. Den seneste liste er vedlagt.

6. Nyt varmeværk

I oplyste ved tilsynet, at der, i samarbejde med Trustrup-Lyngby Varmeværk, er planer om opførelse af et nyt luft-vand-varmeværk. Det skal efter planen være klar til næste fyringssæson. Bygninger syd for banen skal fortsat opvarmes ved træpiller.

I anmodes om at fremsende oplysninger om projektet til Syddjurs Kommune i god tid, så sagsbehandlingen kan nås inden fyringssæsonen. Der skal bl.a. søges om landzonetilladelse og byggetilladelse.

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med listevirksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn

udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.

Virksomheden har CVR nr. 25 44 97 46.

Ved tilsynet deltog Lars Boesen fra virksomheden, virksomhedens rådgiver, Per Reimann fra DGE, samt Helle Kløcher og Helle Munch Sørensen fra Syddjurs Kommune.

Aarhus Lufthavn A/S er en listevirksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsens⁴ bilag 2, punkt H202 og er miljømæssigt reguleret af følgende godkendelser og tilladelser:

- Miljøgodkendelse af 20. juni 2013 og stadfæstet med ændringer af Natur- og Miljøklagenævnet den 9. november 2015.
- Tillægsgodkendelse af 23. marts 2018 til revurderede og nye vilkår for flystøj.
- Tilladelse til nedsivning af spildevand af 15. oktober 2015.
- Tillægsgodkendelse af 5. september 2002 af kontrolprogram for grundvand og overfladevand.

Tillægsgodkendelse af maj 2015 til etablering af tankanlæg er ikke udnyttet og er dermed bortfaldet.

Aarhus Lufthavn har tidligere været i gang med at udarbejde en ansøgning om nedsivning af spildevand og overfladevand, da der er sket ændringer og kommer til at ske flere ændringer i håndteringen spildevand og overfladevand. Dette vil blive taget op i forbindelse med det kommende tilsyn omhandlende overfladevand og spildevand.

Derudover skal virksomhedens tilslutningstilladelse revideres, da den ikke er tidssvarende, og da der er sket ændringer i udledningen.

Indretning og drift

Autoværksted

Aarhus Lufthavn har et autoværksted, hvor virksomhedens biler og andet maskinel serviceres i mindre omfang. Ved større reparationer sendes bilerne på et eksternt værksted. 50 % af vognparken er elektrisk. Snerydningsmaskiner er stort set ikke brugt de sidste år. Ved tilsynet blev forholdene på lufthavnens autoværksted gennemgået.

Der er opsamlingsbakke under en del produkter og affald i autoværkstedet, men der mangler under nogle. Lars Boesen og Per Reimann oplyste, at dette bliver udbedret. Se bemærkning 1.

Der er udsugning fra autoværkstedet. Afkasthøjden blev ikke kontrolleret.

Der findes to øvrige værksteder, som ikke er Aarhus Lufthavns. De er aldrig gennemgået ved tilsyn. Der skal træffes aftale med de enkelte virksomheder om at se dem. Ved et af de næste tilsyn vil værkstederne blive gennemgået, og lufthavnen træffer aftale om dette inden tilsynet.

Olieudskillere

Type		Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering/benævnelse	
			AAR's benævnelse	Tømningsfirmaets benævnelse
1	Olieudskiller	700 L	Vaskehal	BU 23
2	Olieudskiller	1450 L Alarm	Benzintank	BU 22
3	Olieudskiller	700 L	Grøn hangar	BU 21
4	Olieudskiller	900 L	SAS tekniske afd.	BU 20
5	Olieudskiller	1500 L	Civil U6 hangar	BU 6
6	Olieudskiller	800 L	Civil U7 hangar	BU 7
7	Olieudskiller	700 L	Civil U8 værksted	BU 8
8	Olieudskiller	200 L	Civil U12 brandplads	BU 12
9	Olieudskiller	1.000 L	Tankplads til tankbiler	BU 26
10	Olieudskiller	300 L	-	(BU 25)
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej	
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning			Ja, den kommunale ordning	
Er der alarm på udskiller			Kun udskilleren ved benzintanken. Ingen alarm på øvrige udskillere.	
Sidste tømning			November 2020	
Bemærkning		Flg. er oplyst fra tømningsfirmaet, Norva24: Alle olieudskillere er gamle og ingen er med koalescensfilter eller flydelukke. Standen er generelt ok.		

Affald

Affaldstype	Mængde 2020	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Olie- og kemikalieaffald	3.226 L	Tank og tønder	Tank ? Tønder i container	Avista	Avista
Øvrigt affald:					
Jernskrot	11,04 t	Container	Ude	Johs. Sørensen / Gert Svith	Skrotspecialisten
Småt brændbart	54 t	?	?	?	Grenaa og Lisbjerg Forbrænding
Pap	4,8 t	Container	Miljøgård	Johs. Sørensen	?
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			? Olietanken blev ikke kontrolleret.		
Bemærkning	Spildolie fra autoværkstedet pumpes i en 1200 liters tank. Tanken er tømt i 2013, 2016 og 2020.				

Beskyttelse af jord og grundvand

På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforurening, og der er ikke foretaget nogen undersøgelser.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har fremsendt indberetning efter vilkår 49 i miljøgodkendelsen, 2013. Syddjurs Kommune har ingen bemærkninger.

Jordforurening

Der er tre V2-kortlægninger på lufthavnens areal. Kortlægningerne medfører visse restriktioner for anvendelsen af arealerne. Hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde, skal I kontakte Syddjurs Kommune på virksomheder@syddjurs.dk. I vil herefter blive oplyst om reglerne for projektet.

Afsluttende bemærkninger

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse: virksomheder@syddjurs.dk.

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsrapporten, skal I kontakte os senest 14 dage fra d.d.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen⁵. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned (skæringsdato er 1. november) hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

Tilsynsrapporten offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens⁶ § 9. Der er desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#).

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte.

Med venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler

Helle Kløcher
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald

³ Bekendtgørelsen nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører

⁴ Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.

⁵ Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven