



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1929
Ref. JOERO/ANFAG
Dato: 4. maj 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	YARA Danmark A/S, Vordingborg
Virksomhedens adresse	Brovejen 18, 4760 Vordingborg
CVR nummer	30722566
Virksomhedstype	J209 Kolonne 3-virksomheder jf. risikobekendt.
Tidspunkt for tilsynet	15. april 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	18. marts 2026
Deltagere fra virksomheden	Jørgen Berg, Martin Holm Pedersen og Johanna Granebring
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Joel Erik Olsen og Ane Falkenberg Gravesen
Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse samt fysisk tilsyn.

Håndhævelser

Der har ikke været meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn. Nærværende tilsyn gav ikke anledning til håndhævelser.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen den 29. februar 2016
- Miljøgodkendelse og Vilkårsændring meddelt af Miljøstyrelsen den 6. oktober 2016

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Virksomhedens udendørs arealer, bulkhaller, opsækningsanlæg og telthaller til oplag af gødningsprodukter fremstod ryddelige og pæne under tilsynet.

Indretning og drift

Virksomheden er indrettet og drives i overensstemmelse med vilkårene i de gældende miljøgodkendelser.

Virksomheden har i henhold til vilkår B2 fremvist opgørelse over gødning på lageret ved datoen for tilsynet. Virksomheden oplyste i denne sammenhæng, at meget af deres gødning allerede var kørt afsted til kunder, hvorfor at hallerne ikke var fyldte. Virksomhedens maksimale total mængde af gødning er 50.000 ton, hvoraf der for Axan maksimalt må være et oplag på 30.000 ton. Mængden af gødning var på tilsynet under den tilladte maksimale oplagsmængde.

Virksomheden kunne i henhold til B4 og B5 fremvise dokumentation, i form af kvittering af 6. marts 2026, for at der var foretaget eftersyn af filter renluftsside samt eftersyn af filterindsatse. Filtrets renluftsside skal inspiceres for støvaflejringer som indikator for utætheder hver 3. måned. Dato på udskiftning af filtre skal dokumenteres i vedligeholdelsessystemet.

Virksomheden kunne ligeledes i henhold til vilkår J1 fremvise eftersyn af filter renluftsside og filterindsatse.

Jf. vilkår J1 fremgår det at virksomheden skal foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger. En mindre revne blev under tilsynet bemærket i belægningen foran hovedbygningen. Virksomheden fortalte, at denne revne allerede var registreret i deres system.

Virksomheden oprettede ved sidste tilsyn i 2022 et punkt, om kontrol af belægninger under rundringerne hver 3. måned, i deres vedligeholdelsessystem.

Luftforurening

Vilkår C1 fastsætter at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige diffuse støvgener. Der blev på tilsynet ikke observeret støvgener fra virksomheden.

Lugt

Vilkår D1 fastsætter at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige lugtgener. Der blev på tilsynet ikke konstateret lugtgener fra virksomheden.

Spildevand

Virksomheden har sandfang og olieudskiller etableret. Virksomheden kunne i henhold til vilkår E2 fremvise kvittering for tømning af olieudskiller, hvilket blev udført den 19. januar 2026. Tømning af olieudskiller sker minimum 1 gang pr. år – eller når 70% af kapaciteten er

opbrugt. Virksomheden har tidligere nævnt, at det vil tage lang tid før kapaciteten bliver opbrugt.

Støj

Virksomheden har vilkår med grænseværdier for støj i omgivelserne. Grænseværdierne er fastsat i overensstemmelse med støjvejledningen. Der blev på tilsynet ikke konstateret væsentlige støjgener fra virksomheden.

Affald

Virksomheden har vilkår om straksopsamling af gødningsspild. Der blev på tilsynet ikke observeret gødningsspild.

Overjordiske olietanke

Virksomhedens olietank er placeret på tæt belægning med spildbakke/opsamlingsbeholder. Faremærke skiltningen var synlig og tydelig på tanken. Der blev på tilsynet ikke konstateret spild.

Jord og grundvand

Med henblik på at forebygge spild af olie, er det fastholdt ved vilkår H2 og H3, at dieselolietanken skal have påkørselssikring, være omkranset af tæt belægning, samt at spildbakken skal kunne rumme hele tankens indhold. Derudover skal der være indrettet sådan, at et eventuelt spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak.

Der blev på tilsynet ikke konstateret revner eller utætheder i belægningen i områderne omkring dieselolietank eller oplag.

Indberetning/rapportering

Virksomheden har i henhold til vilkår J4 fremsendt årsindberetning med relevante opgørelser, senest den 4. juni 2025.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden registrerer og evaluerer systematisk på utilsigtede hændelser. Virksomheden oplyste, at de ikke havde haft nogle miljøuheld eller hændelser af relevant karakter. De nævnte dog at de havde haft et mindre spild af kølervæske fra en gummiged den 16. februar 2026, hvilket blev opsamlet med kattegrus.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Yara Danmark A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed. Risikomyndighederne førte særskilt tilsyn med virksomhedens risikoforhold på samme dag som miljøtilsynet.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.