



Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34

4230 Skælskør

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### **Opfølgning på miljøtilsyn**

Slagelse Kommune har den 23.04.2021 foretaget et Miljøtilsyn, §9, uvarslet (7) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> ved Spegerborgrenden.

### **Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.**

26. april 2021  
Sagsnr.: 330-2021-688

Kontaktperson:  
Nikolaj Mikkelsen  
Direkte tlf. 5857 3464  
Mail: [nimik@slagelse.dk](mailto:nimik@slagelse.dk)

EAN nr. 5798007389727

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er ikke omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

---

<sup>1</sup> LBK nr. 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> BKG 2019-12-09 nr. 1536: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: '604b Veg. råstoffer-Bryggeri/mineralvand, kap.>300t/dg': (Kategori: 1a) 6.4b (ii)6

Slagelse Kommune modtog d.d. henvendelse pr. mail om slamflugt i Spegerborgrenden.

I den forbindelse har Slagelse Kommune foretaget et tilsyn ved Harboes spildevandsudløb. Her kunne det konstateres, at virksomhedens udledning så normal ud, men vandløbet var uklart både opstrøms og nedstrøms renseanlæggets udledningsledning.

Der blev efterfølgende foretaget et tilsyn ved udledningsledningen fra Skælskør Renseanlæg, og det kunne konstateres, at der var slamflugt fra SK Forsynings anlæg.

SK Forsyning blev orienteret. Ligeledes er Miljøstyrelsen orienteret, da de er tilsynsmyndighed på forsyningsrensens anlæg. Der blev udtaget en spildevandsprøve (stikprøve), som blev sat i køleskab på Skælskør Renseanlæg.

Udløb fra Harboes Renseanlæg. Spildevandet ser normalt ud.



Udløbet fra Skælskør Renseanlæg. Der ses tydelig slamflugt.

