



Høje-Taastrup Kommune

Teknik- og Miljøcenter

Tilsynsnotat

for miljøtilsyn den 9. september 2016

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
(CVR-nr. 37537314)

Oplysninger fra tilsynet	
Virksomhedstype	Cementstøberier, betonstøberier og betonblandere med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.
 Lovgivning	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed; listepunkt B202. Miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af spildevand er meddelt den 28. juni 2006. Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.
Tilstede ved tilsynet	Kenneth Holmbech og Robert Andersen, IBF Hedehusene. Majbritt Østersø og Mia Engelhardt, Høje-Taastrup Kommune
Tilsynets omfang	Ved tilsynet blev vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse og udledningstilladelse gennemgået, herunder bl.a. opbevaring af olie og kemikalier, støjende aktiviteter, spildevand, luftafkast samt sandfang, olieudskillere og olietanke.
Er der konstateret jordforurening?	Ved tilsynet var lækket hydraulikolie ud på jorden fra en gammel maskine. Virksomheden foretager en frivillig oprensning, udtager renbundsanalyser samt bortskaffer den forurenede jord. Kommunen afventer at modtage analyseresultater samt oplysninger om korrekt bortskaffelse af jorden senest den 1. november 2016.
Blev der meddelt påbud, forbud eller indskærper i forbindelse med tilsynet?	
<u>Indskærper:</u> <ul style="list-style-type: none">• Kommunen indskærpede ved tilsynet, at olier/kemikalier, skal opbevares, som beskrevet i vilkår 4.6, 5.39 og 5.41., og at det farlige affald, som har stået udendørs, straks bliver bortskaffet til en modtager, som er godkendt til at modtage det farlige affald.• Kommunen indskærpede ved tilsynet, at elektronikaffald skal opbevares under tag og på samme måde, som virksomheden skal håndtere farligt affald, jf. vilkår 5.39 og 5.41.• Kommunen indskærpede, at virksomheden ikke må foretage reparationer af køretøjer på det	

udendørs areal, som afvander til regnvandsledningen.

Kommunen har bedt virksomheden i henhold til § 72, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven at få foretaget en inspektion samt tæthedsprøvning af olieudskiller ved vaskepladsen.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol.

Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen henstillede til ved tilsynet, at virksomheden løbende skal kontrollere impermeable belægninger og føre journal over det konstaterede.

Sagsnr.

16/18576

Dok nr.

246266-16