

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/39140
 Kontaktperson: Helle Munch
 Sørensen

1. OPLYSNINGER

| | |
|--|--|
| Virksomhed | Svith og Bachmanns Autoservice |
| Adresse | Julius Kajus Vej 14 |
| Postnummer og by | 8400 Ebeltoft |
| CVR nr. | 37168548 |
| Virksomhedstype | Autoværksted |
| Biaktivitet | - |
| Matrikel | 31y, Ebeltoft Markjorder |
| Planforhold | Erhvervsområde 1.1E5 |
| Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder | <u>Overfladerecipienter</u> : Ingen indenfor 500 m. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mindre end 200 m til nærmeste boligområde. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Almindelige drikkevandsinteresser. Indvindingsopland til Egedal Vandværk. |
| Kontaktperson | Thomas Svith Rasmussen og Bjarke Linding Bachmann |
| Telefon | 86 34 10 77 |
| E-mail | sogbauto@gmail.com |
| Tilstede ved tilsynet | Thomas Svith Rasmussen |
| Tilsynsdato | 23. november 2016 |
| Tilsynstype | Basis tilsyn |
| Syddjurs Kommune, tilsynsførende | Helle Munch Sørensen |

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Optrækning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Aktiviteter | Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service af personbiler og varevogne. |
| Produktionsareal | Produktionsareal: 312 m ² (iflg. BBR) Grundareal: Ca. 900 m ² (opmålt på kort) |
| Indretning | Værkstedet er indrettet med bl.a. <ul style="list-style-type: none"> • Lifte • Kompressor • Svejseanlæg Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> • Affaldscontainere • Parkerede biler |
| Etableret på nuværende adresse | 21. oktober 2015 |
| Udvidelse /ændringer | Ingen |
| Antal ansatte | Ingen ansatte, kun de to ejere er beskæftigede |
| Driftstid | Mandag - fredag kl. 8.00-16.00 Arbejde i weekender kan forekomme – maks. én gang om måneden |
| Driftsforstyrrelser og uheld | Ingen |
| Egenkontrol / driftsjournal | Virksomheden fører delvist journal over: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. Det er et krav i autoværkstedsbekendtgørelsen, at virksomheden skal gemme kvitteringer for aflevering af farligt affald. |
| Bemærkning | Virksomheden ejes af Thomas Svith Rasmussen og Bjarke Linding Bachmann. |

4. BEMÆRKNINGER I SIDSTE TILSYNSRAPPORT

Der har ikke været miljøtilsyn tidligere.

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter | | Ja |
| Nr. | Aktivitet / proces, støjkilde | Placering |
| 1 | Kompressor | Indendørs |
| 2 | Daglig drift | Indendørs for lukkede porte |
| Bemærkninger | <p>Ved test af biler køres der en tur. Dvs. at der ikke testes biler i værkstedet eller udendørs på adressen.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.</p> | |

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

| | |
|----------------------|--|
| Bemærkninger: | Der er ingen udsugning og afkast. Det er oplyst ved tilsynet, at brug af svejser er begrænset, og at der ikke testes biler indendørs. |
|----------------------|--|

Opvarmning

| | |
|-------------------|-------------------|
| Type | Fjernvarme |
| Bemærkning | - |

7. SPILDEVAND

| | |
|--|---|
| Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært) | Nej |
| Bemærkning | Der er to afløb i værkstedet ved portene. Afløbene er lukket med prop og fugemateriale. Ved vask af biler benyttes vaskepladsen hos Østjysk Undervognscenter, Hans Winthers Vej, Ebeltoft. |

Sandfang og udskillere

| | |
|-------------------|---|
| Bemærkning | Der er ikke koblet olieudskillere på afløbet. |
|-------------------|---|

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

| Råvarer | Opbevaring (dunke, tank, container) | Maksimal opbevaret mængde | Opbevaring (hvor) |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Ny olie, forskellige typer | Tønder | Ca. 1.000 liter | I værksted på spildbakke |
| Kølervæske | Dunke | 240 | |
| Sprinklervæske | Dunke | 60 | |
| Bemærkning | Spild opsuges med savsmuld. | | |

Tanke

| Tank | Indhold | Type (nedgravet /over terræn) | Volumen (l) | Produce ret (år) | Tankattest | Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen |
|---|---------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|---|
| 1 | Spildolietank | Dobbeltvægget | 1000 liter | 2011 | Nej | Ikke omfattet |
| Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord | | | | | | Nej |
| Er alder og type af tank OK | | | | | | Ja |
| Bemærkninger | - | | | | | |

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

| Affaldstype | Maksimal opbevaret mængde | Opbevaring (dunke/tank/container) | Opbevaring (hvor) | Transportør | Modtager |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Farligt affald: | | | | | |
| Spildolie | ? | Tank | Indendørs | Marius Pedersen | Marius Pedersen |
| Oliefiltre | ? | Tønde | Indendørs | Virksomheden selv | Genbrugsplads |
| Øvrigt affald: | | | | | |
| Jern/metal | - | Container – ikke overdækket | Udendørs | Stena | Stena |
| Dagrenovation | - | Container | Udendørs | Kommunal ordning | Kommunal ordning |
| Dæk | - | - | Udendørs | Helstrup Dæk | Helstrup Dæk |
| Plastkofangere | - | - | Udendørs | Virksomheden selv | Genbrugsplads |
| Bilruder* | - | - | Udendørs | | |
| Småt brændbart | - | Container | Udendørs | Virksomheden selv | Genbrugsplads |
| Opbevares farligt affald på virksomheden | | | Ja | | |
| Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen | | | Ja | | |
| Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald | | | Ja | | |
| Bemærkning | *Eksternt firma skifter ruder, som tages med retur. Alternativt afleveres ruder på genbrugspladsen. Bilruder skal afleveres i container til planglas. For at benytte genbrugspladsen, skal virksomheden være tilmeldt ordningen for genbrugspladserne. Virksomheden er ikke tilmeldt. | | | | |

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

1. Udsugning
2. Bortskaffelse af oliefiltre