



Rapport for miljøtilsyn hos RUMAS A/S, Skelagervej 11, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	29.06.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96321779	CVR nr.	17205277
E-mail	rumas@rumas.dk	P. nr.	1001557378

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-06-2020	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsender affaldsdata for 2019.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden består af et smede- og metalværksted, et montageområde samt et mindre træværksted. Størstedelen af bygningsarealet anvendes til lager. Det primære arbejdsområde er at levere dele til de kontormøbler med videre, der forhandles af RUMAS. I metalværkstedet foregår der bearbejdning ved afkortning og svejsning af rør. Der arbejdes ikke i rustfrit stål. I træværkstedet udføres der bl.a. afkortning af træplader. Rumas er fra juni 2020 ejet af Højer Invest ApS, og der vil derfor forekomme nogle justeringer i produktionen. Højer møbler lejer sig ind på bygninger B12 og B13 på matriklen. B4 og B6 er ikke en del af Rumas/Højer.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	7.30-16.00		
Miljøledelse				
Ja, uden certificering				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Cyklon
2	Svejsning	Svejserøg		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		0,5					
2		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er to luftafkast: 1) Træforarbejdning. Afkastet er forsynet med cyklon og ført ca. ½ m over tagflade og er monteret med jethætte. Filtreringen sker manuelt med håndtag på træværkstedet. Grundet at der ikke sker egentlig produktion, og pga. den begrænsede anvendelse, vurderes disse løsninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	at være i orden. Hvis der i fremtiden sker en øget mængde træforarbejdning, skal afkastet føres 1 m over tagflade, og et finere filter installeres.
	2) Metalforarbejdning og svejsning. Der svejses med MIG. Der er 1 svejsested. Afkastet er forsynet med filter (med alarm) og ført ca. 1 m over tagflade og er monteret med jethætte.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Både kompressor og spånsilo står indendørs. Kompressoren står i separat aflukket rum. Der findes også en kompressor ved en af maskinerne. Den er kun tændt, når maskinen bruges, hvilket ikke sker så tit.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Intet processpildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Området er i dag fælleskloakeret, men planlægges separatkloakeret efter 2027.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanken på adressen står ved bygning B6, og er derfor ikke en del af Rumas/Højers lejemål.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Primære råvarer er stål og træ, samt en lille smule polster (fx til stolehrynder).
Råvarer, opbevaring	Råvarerne bliver alle opbevaret indendørs.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Affald sorteres i følgende fraktioner: Træ, plastik, plastikfilm, pap, jern og brændbart.
Affald, bortskaffelse	Jernspåner: Når der skiftes skæreolie på maskine, tappes det på dunke som afleveres på genbrugspladsen Over Kæret. Metalspåner er fuldstændigt afdryppet i maskinen, inden de puttes i tromlen med metalaffald ved maskinen. Under hensyn til, at der ikke produceres ret meget spånaffald, kan den løsning accepteres.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev aftalt at virksomheden fremsender affaldsdata for 2019.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Området er ikke udlagt til drikkevandsinteresser.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i rammeområde 3.5.H3. Området er i ht. kommuneplanen udlagt til bl.a. mindre industri, værksteder og butikker.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er på Regionens bruttoliste over muligt forurenede grunde på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden har haft EMAS og Svanemærke. Da det var for dyrt at opretholde EMAS-godkendelsen og Svanemærket, har virksomheden ladet det gå ud. Det blev oplyst, at man stadig kører de samme systemer, som blev opbygget, medens man havde mærkningerne. Virksomheden anvender LED-belysning. Virksomheden er medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark.