



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1699
Ref. BEVCH
Dato: 18. maj 2021

Tilsynsrapport

| | |
|----------------------------|---|
| Virksomhedens navn | Bredkjær Losseplads |
| Virksomhedens adresse | Bredkjærvej 15, 8300 Odder |
| CVR nummer | 32264328 |
| Virksomhedstype | 5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t |
| Tidspunkt for tilsynet | 26.04.2021 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Varsling af tilsynet | Varslet med brev af 22. april 2021. |
| Deltagere fra virksomheden | Birgit Damgaard Kristensen, Odder Kommune |
| Øvrige deltagere | |
| Tilsynet udført af | Benedikte Vandsø Christensen |
| Tilsynet omfattede | Materialeoplæg samt besigtigelse af depotet |
| Materiale udleveret | |



Håndhævelser

Der har ikke været meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn, der var den 5. juli 2018.

Indberetninger om egenkontrol.

| Kontrolområde | Konklusion |
|-----------------|--|
| Årsrapport 2018 | På deponiet gennemføres der egenkontrol hver 2. år som afrapporteres i en årsrapport. Egenkontrollen viser at vilkår for monitorering er overholdt. Egenkontrollen viser fortsat, at deponiet påvirker grundvandet lokalt. Påvirkningen er stabil og forventes at aftage med tiden. |
| Årsrapport 2020 | |

Jordforurening

”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

Liste over gældende afgørelser:

1. Godkendelse af losseplads af 10. februar 1977
2. Godkendelse af materialeoplag og beplantning af 3. august 1995
3. Påbud om ændring af egenkontrolprogram for Bredkjær Losseplads af 14. oktober 2013
4. Påbud om ændret prøvetagningstidspunkt af 23. januar 2015

Gennemgang af miljøforhold

Halvdelen af pladsen er beplantet med skov med diverse løvfældende træsorter, der er i god vækst. Pladsen er heget ind og aflåst uden for driftstid.

Jf. miljøgodkendelse af 3. august 1995 har Odder Driftscenter oplag af materialer på den ikke beplantede del af lossepladsen. Ifølge godkendelsen er det tilladt at have mellemoplag af natursten, ren jord, rabatjord, flis og grenaffald. Der må ikke foregå flishugning eller anden bearbejdning på pladsen.

Ved tilsynet var man ved at flytte rundt på noget jord på pladsen. Oplag af jord og sten er øget siden seneste tilsyn. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at man ved arbejde på pladsen skal være opmærksom på gasbrøndene, der er etableret flere steder på pladsen.



På billedet ses oplagspladsen for natursten, ren jord, rabatjord mm.



På billedet ses skellet mellem Bredkjær Losseplads og den dyrkede mark mod sydvest.

Skellet mellem Bredkjær Losseplads og den dyrkede mark mod sydvest blev besøgt. Kornet er gulligt, formodentlig pga. udtrængende gas. Odder Kommune fik i marts 2017 målt gas-emissionen fra deponiet med henblik på at få del i Miljøstyrelsens tilskud til biocoverprojekter. Målingen viste, at der var for lidt gas i pladsen til, at Odder Kommune kunne få tilskud til etablering af biocover.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.