



## Rapport for miljøtilsyn hos Ditobus Linjetrafik A/S, Jyllandsgade 4, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

|                              |                                    |                |            |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 15.12.2022                         |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Prioriteret tilsyn - varslet       |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 98823943                           | <b>CVR nr.</b> | 12244843   |
| <b>E-mail</b>                | sol@ditobus.dk,<br>info@ditobus.dk | <b>P. nr.</b>  | 1026619609 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Virksomhedstype</b>                       | H51, Garageanlæg > 3 stk. |
| <b>Godkendelsesdato</b>                      |                           |
| <b>Tilslutningstilladelse<br/>spildevand</b> |                           |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Status        | Kommentar   |
|------------|--------|---------------|---|
| 25-02-2020 | Aftale | Efterkommet   | Ved tilsynet aftaltes, at virksomheden fremsender et projekt for indretning af en udendørs vaskeplads til busser med tidsplan for etableringen. I den forbindelse skal der også redegøres for dimensionering af sandfang og olieudskiller, vandforbrug og anvendte vaskeprodukter i form af datablade. Projekt bedes fremsendt til Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø inden den 1. april 2020.<br><br>Projektet bliver ikke til noget. Virksomheden har i stedet indgået aftale med Keolis om at benytte eksisterende vaskehal på busterminalen. Mobilt vaskeanlæg fjernes ultimo 2022.  |
| 25-02-2020 | Aftale | Andre forhold | Der er også oplysninger om historiske tanke, som i BBR fremstår som værende aktive/i brug. Det påhviler ejer af ejendommen at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte. Det påhviler desuden ejer og bruger af et tankanlæg at sikre, at anlæg sløjfes rettidigt i henhold til § 30 samt sløjfningsterminerne i kapitel 9 i olietankbekendtgørelsen.<br>Anmeldelse om etablering og sløjfning af olietanke skal fremsendes til Aalborg Kommune senest 1. april 2020. Oplysninger vedrørende anmeldelse af olietanke kan hentes på: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejerbolig/olietanke">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejerbolig/olietanke</a> . |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse  |                              |                  |         |                    |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Virksomheden er etableret i 2017 af Thinggård Express i lejede lokaler (garageanlæg). Lejemålet og driften af virksomheden er pr. 1. januar 2020 overtaget af Jørns Busrejsjer A/S.</p> <p>Der er tilknyttet 4-5 turistbusser til virksomheden, typisk dobbeltdækkerbusser. Der udføres service som efterfyldning af motorolie, kølervæske og sprinklervæske. Derudover udføres ikke service eller reparationer. Der tankes diesel og AdBlue.</p> <p>Busserne vaskes fremover i eksisterende vaskehal på busterminalen, ifølge aftale med Keolis. Mobilt vaskeanlæg fjernes ultimo 2022. Udendørs vaskeplads benyttes ikke længere, da den ikke er indrettet til busvask.</p> |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )   | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|  |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|  |                              | 8-19             | 8-19    | 8-19               |
|  | Miljøledelse                 |                  |         |                    |
|  |                              |                  |         |                    |

## Støj

| Id | Støjkloder        | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|-------------------|-------------------|--|
| 1  | Til- og frakørsel |                   | Ingen afskærmning/støjdæmpning                   |
| 2  | Vaskeanlæg        |                   | Ingen afskærmning/støjdæmpning                   |

## Spildevand

| Id | Aktivitet/proces | Udledt spildevand | Rensning |
|----|------------------|-------------------|----------|
|    |                  |                   |          |

| Krav Id |   |                     | (l/sek.)<br>max | Mængde pr. år | Enhed |                            |
|---------|---|---------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------------|
| 1       | 1 | Vaskehal/vaskeplads |                 |               |       | Olieudskillere og sandfang |

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar   |
|---------------------------|--|
| Spildevand, procesvand    | Vaskemaskinen til busvask var ikke fjernet. Det så dog ikke ud til, at den har været i brug for nylig. |
| Spildevand, afløbsforhold | Ingen ændringer  |

### Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces    | Type                  | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1  | Vaskehal/vaskeplads | Ukendt olieudskillere |                 |             |              |

### Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etablissement, ca. | Indhold     | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning                     |
|----|---------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 1  | 2011    | 2011               | Diesel      | 5.900       | Over jord | JA           | Udlejes af benzinselskabet OK. |
| 2  | 2019    | 2019               | Fyringsolie | 1.200       | Over jord | NEJ          |                                |

### Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. |