

FF Skagen A/S Olielager  
Oliekajen 13  
9990 Skagen  
Att. Thorkil Olesen, Birger Larsen og Johnnie Christiansen  
([thol@ffskagen.dk](mailto:thol@ffskagen.dk) og [birgerL@ffskagen.dk](mailto:birgerL@ffskagen.dk))

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

23. oktober 2019

## Rapport efter risikomyndighedernes tilsyn hos FF Skagen A/S Olielager, Oliekajen 13, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2016-02220  
Dokumentnummer: 3691281

Frederikshavn Kommune har den 3. september 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. FF Skagen A/S Olielager er omfattet af regelsættet omkring risikovirksomheder og er en kolonne 2 virksomhed.

Sagsbehandler:  
Jette Brønnum  
Direkte telefonnummer:  
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Thorkil Olesen, Birger Larsen og Johnnie Christiansen. Fra Risikomyndighederne deltog Arbejdstilsynet med Anja Bramsløw og Flemming Lindegaard, Nordjyllands Beredskab med Jørgen W. Pedersen, Nordjyllands Politi med Peter Redder og Frederikshavn Kommune med Jette Brønnum.

Jf. bilag 9 i Risikobekendtgørelsen<sup>1</sup> skal risikomyndighederne føre et tilsyn hvert 3. år på kolonne 2 virksomheder. Tilsynsfrekvensen kan ændres efter en konkret vurdering. Risikomyndighederne tager stilling til næste tilsyn, når vi har haft lejlighed til at gennemgå den ny version af sikkerhedsdokumentet, der skal fremsendes senest 1. december 2019.

Forinden tilsynet har risikomyndighederne udarbejdet tilsynsprogram for FF Skagen A/S Olielager. Tilsynsprogrammet har været fremsendt på forhånd og har ligget til grund for gennemførelse af tilsynet. Bemærkninger ved tilsyn den 3. september 2019 er indsat i tilsynsprogrammet og vedlagt som bilag til denne tilsynsrapport.

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse:

- Det fremgik af tilsynet, at FF Skagen A/S endnu ikke har implementeret væsentlige kontrolprocedurer og dermed ikke bragt sikkerhedsledelsessystemet i anvendelse. Dette skal være bragt i orden senest **1. december 2019**. Ud over en revideret sikkerhedsrapport jf. mail af 6. september, skal der inden for samme frist fremsendes følgende:
  - a. Dokumentation for gennemført ledelseevaluering.

---

<sup>1</sup> Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

- b. Udfyldt komponent- og vedligeholdelses matrice (vedligeholdelsesprogram).

Side 2/5

Se uddybende kommentarer med rødt i vedhæftede tilsynsprogram.

Der blev truffet følgende aftaler på tilsynet:

- Jf. miljøgodkendelsens vilkår 7 om to uafhængige alarmsystemer, skal der etableres en overfyldningsalarm med sirene på tankene. Frederikshavn Kommune forventer senest **1. december 2019** dokumentation på, at dette har fundet sted. Se uddybende kommentarer med rødt i vedhæftede tilsynsprogram.
- Tankgårdsmure skal både indvendigt og udvendigt efterses og udbedres i nødvendigt omfang. Frederikshavn Kommune forventer senest **1. februar 2020** dokumentation på, at dette har fundet sted.
- Det aftaltes, at jordinger af tanke kontrolleres ved næste eftersyn af elektriker. Frederikshavn Kommune forventer en tilbagemelding på, hvornår dette er sket.

### Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.




Med venlig hilsen

Jette Brønnum  
Ingeniør

**Bilag lagttagelser ved tilsyn og besigtigelse**

Side 3/5



Fotos fra besigtigelsen med bemærkninger:

	<p>Der oplagres spildolie på tankvognsudleveringsplads, hvor der er mulighed for afløb til kloaksystemet. Dette strider mod vilkår 27 og 28 i miljøgodkendelsen.</p> <p>Virksomheden har efter tilsynet den 3. oktober 2019 oplyst, at oplaget er fjernet.</p>
	<p>Trappes hældning udvendig ved tank 1 er nu i orden.</p>
	<p>Trappes hældning indvendig ved tank 1 er nu i orden.</p>



Der er nu lås på ventiler til sump.

Side 4/5



Der er nu 2 flugtveje fra hver tankgård, der er placeret hensigtsmæssigt.





Påkørselssikring af rør fra tank 1 er under etablering. Der er en øget trafik rundt om dette hjørne.



Det aftales, at jordinger af tanke kontrolleres ved næste eftersyn af elektriker.



Det oplystes på tilsynet, at virksomhedens både kun leverer olie i havnen. Bådene efterlever ikke skærpede krav således, de kan levere uden for havnen. Bådenes kapacitet er 80.000 og 50.000 liter.