

Tilsynsrapport

Adresse	Lillevordevej 13, 9280 Storvorde		
CVR-nummer	17669079	P-nummer	1001335176
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	29-06-2021	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	26-10-2022	
Bemærkning	Beredskabsplan mangler	
Håndhævelse Dato	29-06-2021	
Håndhævelsetype	Indskærpelse	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	07-03-2025	
Bemærkning	Dykket indløb til store beholder skal genetableres	
Håndhævelse Dato	29-06-2021	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Meddelt	
Efterkommet Dato		
Bemærkning	Gammel olietank bag laden skal bortskaffes til godkendt modtager (f.eks. med næste læs til skrothandler)	
Håndhævelse Dato	29-06-2021	
Håndhævelsetype	Indskærpelse	
Status:	Meddelt	
Efterkommet Dato		
Bemærkning	Nedgravet fyringsolietank fra 1980 skal sløjfes	

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	24-05-2022	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	27-02-2023	
Bemærkning		Logbøger over flydelag manglede ved tilsynet
Håndhævelse Dato	14-06-2022	
Håndhævelsetype	Påbudsvarsel	
Status:	OAndre forhold	
Efterkommet Dato		
Bemærkning		Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
Håndhævelse Dato	27-10-2022	
Håndhævelsetype	Øvrige påbud	
Status:	Meddelt	
Efterkommet Dato		
Bemærkning		Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
Håndhævelse Dato	08-10-2024	
Håndhævelsetype	Indskærpelse	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	16-12-2024	
Bemærkning		Foderspild under fodersiloer skal fjernes løbende for at forebygge rotter. Desuden skal kornlagre lukkes af.
Håndhævelse Dato	08-10-2024	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	OAndre forhold	
Efterkommet Dato		
Bemærkning		Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.
Håndhævelse Dato	08-10-2024	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	16-12-2024	
Bemærkning		Der skal føres logbog over hyppig udslusning i staldene.
Håndhævelse Dato	08-10-2024	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	24-10-2024	
Bemærkning		Logbog for gyllebeholder skal sendes til kommunen.

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	07-03-2025
Bemærkning	Utæt indløbsrør skal repareres, og gyllespild på jorden omkring indløbet på den store gyllebeholder skal samles op og fjernes.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Den lille gyllebeholder, som ikke længere tilføres husdyrgødning, skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Derefter skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant. Forholdet bringes i orden næste gang de er tomme og dermed flytbare.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Opbevaring af affald, herunder tomme bigbags, skal ske i container eller lignende.
Håndhævelse Dato	04-12-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	OAndre forhold
Efterkommet Dato	11-03-2025
Bemærkning	Der skal etableres flydelag på den store gyllebeholder
Håndhævelse Dato	04-12-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	05-12-2024
Bemærkning	Der må ikke tilføres husdyrgødning til den lille gyllebeholder! Da den lille gyllebeholder ikke må bruges.
Håndhævelse Dato	04-12-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Tomme dunke fra bekæmpelsesmidler med mere skal opbevares forsvarligt og bortskaffes korrekt. Ikke blot smides på jorden.

Håndhævelser

Håndhævelse Dato 11-03-2025

Håndhævelsetype Indskærpelse

Status: Meddelt

Efterkommet Dato

Bemærkning Spild af gylle på jorden, fra montering af nyt overpumpningsrør, skal fjernes.

Håndhævelse Dato 11-03-2025

Håndhævelsetype Indskærpelse

Status: Meddelt

Efterkommet Dato

Bemærkning Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.

Håndhævelse Dato 11-03-2025

Håndhævelsetype Indskærpelse

Status: Meddelt

Efterkommet Dato

Bemærkning Der må ikke ligge foder frit tilgængeligt for rotter

Basisoplysninger

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	07-01-2021	250	1500		Betonelement m kabler

Tilsynskommentarer

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Opfølgning på påbud fra 27-10-2022 om, at den lille blokstensgyllebeholder skal tages ud af drift, fordi nødvendige reparationer ikke er udført, og Aalborg Kommune vurderede, at beholderen i sin helhed ikke i fornøden grad er vedligeholdt og dermed opfylder beholderen ikke krav til styrke og tæthed.

Ved tilsyn den 08-10-2024 blev det oplyst, at der ikke tilføres gylle til den lille beholder længere. Driftsansvarlig oplyser desuden, at den af og til tømmes for regnvand. Da der blev set husdyrgødning/bundfald i beholderen, blev det indskærpet, at beholderen skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Når dette er gjort, skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift.

Efter tilsynet har kommunen modtaget erklæring om at beholderen er taget ud af drift.

Ved tilsyn den 19-11-2024 blev det konstateret, at beholderen endnu ikke er tømt og rengjort for husdyrgødning. Driftsansvarlig oplyser, at han først vil kunne tømme den, når udbringning af husdyrgødning igen er tilladt (altså forår 2025), da bundfaldet ikke ønskes overført til en anden gyllebeholder pga. urenheder. Da det blev konstateret at beholderen hverken er tømt eller rengjort, betragtes den indsendte erklæring om at beholderen er taget ud af drift som ugyldig. Når beholderen i realiteten er taget ud af drift, skal der indsendes en ny erklæring.

Ved det opfølgende tilsyn 4.12.2024 blev det konstateret at der var tilført nyt husdyrgødning til gyllebeholderen. Drift ansvarlig forklarede at det havde han gjort dagen før tilsynet, da han havde forstået det som om, at han ikke måtte benytte ejendommens anden gyllebeholder, da den ikke har dykket indløb (dette har manglet i mange år). Drift ansvarlig forklare at han tænkte at det var bedre at benytte den lille gyllebeholder.

Ved tilsynet gjorde Kommunen det klart at han UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må tilføre husdyrgødning til den lille gyllebeholder (som han har indsendt erklæring om er taget ud af drift).

I forhold til udslusning fra stalden oplyste drift ansvarlig, at der var en del plads i selve stalden og fortanken, så han måske kunne nå at etablere dykket indløb, inden han igen skulle sluse ud. Kommunen vurderede at det var bedre, at han ikke sluser ud en gang i ugen som ellers er krav. Hvis det bliver nødvendigt at sluse ud, skal han benytte beholderen uden dykket indløb. Kommunen bad drift ansvarlig overføre gyllen fra den lille beholder til den store beholder med det samme. Billede herpå er modtaget d. 5. december 2024.

Ved opfølgende tilsyn 11. marts 2025 var der tydeligt mindre væske i beholderen. Den var dog endnu ikke helt tom eller rengjort. Det blev tydeligt understreget til drift ansvarlig at dette skulle gøres hurtigst muligt, samt at når beholderen var tom, skulle den rengøres, og en erklæring om at beholderen er taget ud af drift, skal indsendes. Samtlige påbud og indskærpelser vedr. den lille gyllebeholder fastholdes, indtil dette er gjort.

Ved dette tilsyn blev det desuden aftalt at drift ansvarlig skal afmontere det rør, der føre fra fortanken op og i den lille gyllebeholder, der ikke må benyttes.

Gyllebeholder, flydelag og logbog

Ved det tidligere opfølgende tilsyn 4. december 2024 blev det indskærpet at der skulle etableres flydelag på den store gyllebeholder. Aalborg Kommune har ikke modtaget dokumentation for dette. Ved dette tilsyn var der et næsten tæt flydelag, dog med nogle huller. Ejer var ved tilsynet i gang med at bringe ud, og det er derfor acceptabelt at der ikke var tæt flydelag. Indskærpelsen fra forrige tilsyn noteres som "andre forhold". Flydelag skal dog genetableres senest 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Gyllebeholder, dykket indløb

Ved tilsynet var der blevet etableret dykket indløb i den store gyllebeholder. Desuden var det utætte overpumpningsrør blevet skiftet. Indskærpelsen om at etablere dykket indløb, betragtes som efterkommet. Ved tilsynet blev det bemærket at der var sket spild af gylle på jorden omkring overpumpningsrøret. Driftansvarlig oplyste at dette var sket i forbindelse med udskiftningen af overpumpningsrøret. Det indskræpes at den spildte gylle skal samles op.

Opbevaringskapacitet til gylle

Under tilsynet 8. oktober 2024 drøftede vi opbevaringskapaciteten på ejendommene Rødageren 6 og 11 samt Lillevordevej 13. Ifølge miljøgodkendelsen for Rødageren 6, 9280 Storvorde, skal der opføres en ny gyllebeholder på ejendommen for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Denne beholder er endnu ikke blevet opført. Tidligere er det blevet oplyst, at gyllebeholderne på Lillevordevej 13 og Rødageren 11 benyttes for at opnå tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Da den lille gyllebeholder på Lillevordevej 13 skal tages ud af drift, er der sket ændringer i opbevaringskapaciteten. Den ansvarlige for driften skal derfor jf. §11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen sørge for en ny opgørelse for at sikre, at der fortsat er tilstrækkelig kapacitet på ejendommene. Da Aalborg Kommune ved tilsyn 11. marts 2025 fortsat ikke har modtaget en dokumentation på tilstrækkelig opbevaringskapacitet, indskræpes forholdet derfor.

Konstateret jordforurening ved tilsyn*

Ja der er spildt gylle på jorden omkring overpumpningsrøret på den store gyllebeholder.

Flue- og skadedyrsbekæmpelse

Ved tilsynet lå der foderrester under fodersiloen samt kor frit tilgængeligt på jorden. Det indskræpes at foder og foderstoffer ikke må give anledning til skadedyr. Ved tilsynet var der foderspild ved fodersiloer, og desuden stod kornlageret åbent. Ifølge vilkår 29 i miljøtilladelsen af 23-12-2020 skal foder opbevares på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

Det indskræpes, at vilkåret skal overholdes. Foderspild skal fjernes løbende og kornlageret skal holdes lukket. Dette er desuden i henhold til § 4 i rottebekendtgørelsen .

Olietanke

Kommunen har endnu ikke modtaget dokumentation for sløjfet olietank. Drift ansvarlig oplyser at der er nedgravet slanger til jordvarme som dog mangler tilkobling før det fungerer. Drift ansvarlig siger at olietanken vil blive sløjfet, derefter. Dette er blevet sagt ved mange tilsyn efterhånden. Ved tilsynet talte vi om at det er ejers ansvar at olietankene på ejendomme er lovlig, og at denne olietank er for gammel og derfor ikke lovlig.

Vær opmærksom på, at sløjfningen af olietanken skal anmeldes til kommunen.

Indskærpelsen skal efterkommes hurtigst muligt, og Aalborg Kommune følger op på dette.

Den gamle tomme olietank var fortsat på ejendommen. Der er i 2021 lavet en aftale om at denne skal bortskaffes til godkendt modtager.