



Tilsynsrapport til offentliggørelse]

Virksomheder
J.nr. 2021-39124
Ref. anfang/kabje
Dato: 27. juni 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	DB Cargo Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal
Virksomhedens adresse	Europavej 28, 7000 Fredericia
CVR nummer	26092485
Virksomhedstype	J209 Kolonne 3 virksomhed jf. risikobekendtgørelsen
Tidspunkt for tilsynet	27. juni 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn som en del af risikotilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet
Deltagere fra virksomheden	Brian Hjortkjær Jan T. Andersen Tom Green Susanne Schmidt
Tilsynet udført af	Ane Falkenberg Gravesen & Karsten Borg Jensen
Tilsynet omfattede	Terminalområde til henstilling af containere med farligt gods

Håndhævelser

Virksomheden oplyste på risikotilsyn den 14. marts 2023, at trailerenheder med farligt gods i en periode var henstillet uden for de afmærkede områder til risikostoffer.

Miljøstyrelsen har den 3. maj 2023 indskærpet, at vilkår C2 i miljøgodkendelse af 22. oktober 2020 skal overholdes, og derved at farligt gods skal henstilles i afmærkede områder i overensstemmelse med sikkerhedsrapport af december 2019.

På tilsynet den 27. juni 2024 oplyste virksomheden, at der siden indskærpelsen ikke har været henstillet farligt gods uden for de afmærkede områder. Indskærpelsen anses dermed som efterkommet.

Egenkontrol

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn. Kontrol af indberetning i forbindelse med virksomhedens status som risikovirksomhed er foretaget særskilt.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gældende afgørelse:

- Miljøgodkendelse af 22. oktober 2020

Gennemgang af miljøforhold

Virksomhedens miljøgodkendelse regulerer primært forhold relateret til de aktiviteter, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljøtilsynet indgik derfor som en del af risikotilsynet.

Indretning og drift

Det bemærkedes, at overfladebelægningen i område 47, hvor der henstilles farligt gods var ret slidt. Dele af optegningen med blå linje, som markerer området til farligt gods var slidt bort.



Spildevand

Der kunne konstateres en del bevoksning i det ene af bassinerne til overfladevand. Virksomheden blev bedt om at tjekke, om der til stadighed er den fornødne opsamlingskapacitet for overfladevand i bassinerne.

Virksomheden fremsender desuden dokumentation for vedligehold af ventiler i overfladevandssystemet.



Overjordiske olietanke

Virksomheden fremsender attester for udført kontrol og vedligehold af dieselolietanke samt oplysninger om, hvordan der sker jording ved påfyldning af tankene.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Der blev udført risikotilsyn samme dag. Der foreligger et selvstændigt referat herfra.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.