

CRH Concrete A/S

Bækgårdsvej 74

4140 Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - CRH Concrete A/S, Bækgårdsvej 74, 4140 Borup

Virksomhedens navn	CRH Concrete A/S		
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 74, 4140 Borup		
CVR nummer	21474878		
Virksomhedstype	Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år		
Dato for tilsynet	01.11.2021		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
09-11-2021	Henstillinger	I sender oplysninger om jeres årlige betonproduktion. senest 23-11-21	Meddelt
09-11-2021	Henstillinger	Efter tilsynet har vi konstateret, at der ikke findes oplysninger i Miljøstyrelsens Affaldsdatabase i forbindelse med indberetningerne, som virksomheder, som afhenter jeres affald, skal lave. I bedes derfor sende en opgørelse til os af affaldsfraktionerne, som I bortskaffer og hvilke virksomheder indsamler affaldet senest den 23. november 2021.	Meddelt
09-11-2021	Henstillinger	Containeren til pap-affald har et låg. Vi aftalte, at containeren til pap-affald skal være lukket for at undgå, at pap-affald bliver vådt. senest 23-11-21	Meddelt
09-11-2021	Henstillinger	To steder fandt vi væske i en spildbakke. Vi aftalte, at I fjerner væskerne. senest 23-11-21	Meddelt
09-11-2021	Henstillinger	En hane til en palletank var vendt ud på en ny plads til formolie. Vi aftalte, at palletanke skal placeres således, at hanerne vender ind fra nu af. senes 23-11-21	Meddelt
09-11-2021	Henstillinger	Oplysningerne i BBR (Bygnings- og Boligregistret) i forbindelse med jeres olietanke er ikke korrekte p.t. I bedes rette disse oplysninger via Byg og Miljø (www.bygogmiljoe.dk) senest den 23. november 2021.	Meddelt



Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	<p>På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden konstaterede vi en meget lille olieplet ved dieseltankpladsen og lidt spildt olie ved parkeringspladsen til almindelige biler.</p> <p>Ellers har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.</p>
Konklusioner på egenkontrol	Se tilsynsbrevet