



Rapport for miljøtilsyn hos Jordvold ved Limfjordstunnelen - Øst, Fjordvangen 13, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19.01.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CVR nr.	60729018
E-mail		P. nr.	1003416361

Virksomhedstype	K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Godkendelsesdato	28.04.2025

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Jordvolde til klimasikring af Limfjordstunnelen på den østlige side af motorvejen. Jordvoldene er etableret med en impermeabel lerkerne. På den side af jordvoldene, der vender ud mod Limfjorden, er voldene blevet etableret med ren jord i Kategori 1. På den side af jordvoldene, der vender ind mod motorvejen, er voldene etableret med jord i kategori 2. Den yderste del af jordvolden er etableret med et muldlag, som er blevet beplantet for at forhindre spredning af jorden. Voldene vil efterfølgende stå som vild upåvirket natur, ligesom de tilstøende arealer. Jordvoldene er etableret med ca. 4500 m³ jord, hvoraf ca. 1400 m³ består af lerkernen. Jordvoldene er etableret til kote +3,1 m DVR90. I forbindelse med etablering af jordvoldene har der i det nordvestlige hjørne af matrikel 23a, Nr. Uttrup By, Hvorup været en midlertidig oplagsplads til jord, samt skurby og oplagring af materiel.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		07-18		

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	I virksomhedens miljøgodkendelse er der stillet krav om, at virksomheden ikke må give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Aalborg Kommune, Miljø har ikke modtaget henvendelser om støvgener fra anlægsarbejdet til jordvoldene. Jordvoldene er nu beplantet, hvilket blandt andet skal forhindre, at der kan ske spredning af jord fra jordvolden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Af- og pålæsning		
2	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De væsentligste kilder til støj i forbindelse med anlægsarbejdet har været til- og frakørsel af jord samt brug af entreprenørmateriel til etablering af jordvolden. Aalborg Kommune, Miljø har ikke modtaget henvendelser om støj fra anlægsarbejdet. Nu hvor voldene er blevet etableret, vil der ikke kunne forekomme mere støj fra anlægget.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der har ikke været behov for at udlede processpildevand i forbindelse med etablering af arealet. Sanitært spildevand fra skurvogne er blevet opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, overfladevand	Overfladevand har udelukkende været regnvand, der er blevet nedsivet naturligt på arealet.
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden har ikke været omfattet af krav om egenkontrol af spildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden nyttiggjorde affaldsjord fra nærliggende bygge- og anlægsarbejder i jordvoldene. Samtidig er projektjord fra arealet i videst mulig udstrækning blev genanvendt på stedet. Entreprenør for arbejdet har tilsendt vejesedler for den tilkørte jord.
Affald, opbevaring	Den tilkørte affaldsjord blev opbevaret på en midlertidig oplagsplads forinden nyttiggørelse i jordvolden. Pladsen er efter jordvoldens etablering blevet opryddet og arealet er blevet genetableret. Virksomheden har forinden modtagelse af Kategori 2-jord på oplagspladsen og efter endt oplaget fået Eurofins til at tage prøver af jorden under oplaget. Jorden er blevet analyseret for indhold af kulbrinter, PAH'er og 6 tungmetaller i henhold til virksomhedens miljøgodkendelse. Der er ikke påvist en væsentlig ændring i disse stoffer som resultat af oplaget.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i hverken område med drikkevandsinteresser, beskyttelseszone, eller indsatsområde vedr. drikkevand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de områder, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor lokalplanerne 12-028 og BPV SH3. Virksomheden er desuden beliggende indenfor kommuneplanerne 2.2.T3 - Motorvejen S og 2.2.R5 - Fjordvangen, som er udlagt til hhv. område til teknisk anlæg og rekreativt område. Aalborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse vurderet, at aktiviteten kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomhedens driftsjournal er blevet tilsendt tilsynsførende. Aalborg Kommune, Miljø har ikke bemærkninger hertil.
Jordforurening	Virksomheden har forinden modtagelse af Kategori 2-jord på oplagspladsen og efter endt oplaget fået Eurofins til at tage prøver af jorden under oplaget. Jorden er blevet analyseret for indhold af kulbrinter, PAH'er og 6 tungmetaller i henhold til virksomhedens miljøgodkendelse. Der er ikke påvist en væsentlig ændring i disse stoffer som resultat af oplaget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed*	Virksomheden har nyttiggjort affaldsjord i stedet for at bruge jomfruelig jord.