

Tilsynsrapport

Adresse Lillevordevej 13, 9280 Storvorde

CVR-nummer 17669079

Baggrund for tilsynet § 9 tilsyn - varslet

Håndhævelser

Håndhævelse Dato 11-01-2021

Håndhævelsetype Indskærpelse

Status: Meddelt

Efterkommet Dato

Bemærkning Revner lille beholder skal repareres

Håndhævelse Dato 29-06-2021

Håndhævelsetype Aftale

Status: Efterkommet

Efterkommet Dato 26-10-2022

Bemærkning Beredskabsplan mangler

Håndhævelse Dato 29-06-2021

Håndhævelsetype Indskærpelse

Status: Meddelt

Efterkommet Dato

Bemærkning Dykket indløb til store beholder skal genetableres

Håndhævelse Dato 29-06-2021

Håndhævelsetype Aftale

Status: Meddelt

Efterkommet Dato

Bemærkning Gammel olietank bag laden skal bortskaffes til godkendt modtager (f.eks. med næste læs til skrothandler)

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	29-06-2021	
Håndhævelsetype	Indskærpelse	
Status:	Meddelt	
Efterkommet Dato		
Bemærkning		Nedgravet fyringsolietank fra 1980 skal sløjfes
Håndhævelse Dato	24-05-2022	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	27-02-2023	
Bemærkning		Logbøger over flydelag manglede ved tilsynet
Håndhævelse Dato	14-06-2022	
Håndhævelsetype	Påbudsvarsel	
Status:	OAndre forhold	
Efterkommet Dato		
Bemærkning		Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
Håndhævelse Dato	27-10-2022	
Håndhævelsetype	Øvrige påbud	
Status:	Meddelt	
Efterkommet Dato		
Bemærkning		Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
Håndhævelse Dato	08-10-2024	
Håndhævelsetype	Indskærpelse	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	16-12-2024	
Bemærkning		Foderspild under fodersiloer skal fjernes løbende for at forebygge rotter. Desuden skal kornlagre lukkes af.
Håndhævelse Dato	08-10-2024	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Meddelt	
Efterkommet Dato		
Bemærkning		Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.
Håndhævelse Dato	08-10-2024	
Håndhævelsetype	Aftale	
Status:	Efterkommet	
Efterkommet Dato	16-12-2024	
Bemærkning		Der skal føres logbog over hyppig udslusning i staldene.

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	24-10-2024
Bemærkning	Logbog for gyllebeholder skal sendes til kommunen.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Utæt indløbsrør skal repareres, og gyllespild på jorden omkring indløbet på den store gyllebeholder skal samles op og fjernes.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Den lille gyllebeholder, som ikke længere tilføres husdyrgødning, skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Derefter skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant. Forholdet bringes i orden næste gang de er tomme og dermed flytbare.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Opbevaring af affald, herunder tomme bigbags, skal ske i container eller lignende.
Håndhævelse Dato	04-12-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal etableres flydelag på den store gyllebeholder
Håndhævelse Dato	04-12-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	05-12-2024
Bemærkning	Der må ikke tilføres husdyrgødning til den lille gyllebeholder! Da den lille gyllebeholder ikke må bruges.

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	04-12-2024
Håndhævelsestype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Tomme dunke fra bekæmpelsesmidler med mere skal opbevares forsvarligt og bortskaffes korrekt. Ikke blot smides på jorden.

Basisoplysninger

Opbevaringsanlæg - beholder						
Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m²)	Volumen (m³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	07-01-2021	100	460		Bloksten. Der er meddelt påbud om, at beholderen skal tages ud af drift.
Gyllebeholder	01-01-1993	07-01-2021	250	1500		Betonelement m kabler

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Kraftig lugt af svin på ejendommen.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Ved tilsynet blev der stadig ikke ført logbog over gylleudslusning fra staldene. D. 16.december 2024 er der indsendt foto af en kalender der viser registrering for hyppig udslusning på alle ejendomme. Aftalen noteres som efterkommet.

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Opfølgning på påbud fra 27-10-2022 om, at den lille blokstensgyllebeholder skal tages ud af drift, fordi nødvendige reparationer ikke er udført, og Aalborg Kommune vurderede, at beholderen i sin helhed ikke i fornøden grad er vedligeholdt og dermed opfylder beholderen ikke krav til styrke og tæthed.

Ved tilsyn den 08-10-2024 blev det oplyst, at der ikke tilføres gylle til den lille beholder længere. Driftsansvarlig oplyser desuden, at den af og til tømmes for regnvand. Da der blev set husdyrgødning/bundfald i beholderen, blev det indskærpet, at beholderen skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Når dette er gjort, skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift.

Efter tilsynet har kommunen modtaget erklæring om at beholderen er taget ud af drift.

Ved tilsyn den 19-11-2024 blev det konstateret, at beholderen endnu ikke er tømt og rengjort for husdyrgødning. Driftsansvarlig oplyser, at han først vil kunne tømme den, når udbringning af husdyrgødning igen er tilladt (altså forår 2025), da bundfaldet ikke ønskes overført til en anden gyllebeholder pga. urenheder.

Ved det opfølgende tilsyn 4.12.2024 blev det konstateret at der var tilført nyt husdyrgødning til gyllebeholderen. Driftsansvarlig forklarede at det havde han gjort dagen før tilsynet, da han havde forstået det som om, at han ikke måtte benytte ejendommens anden gyllebeholder, da den ikke har dykket indløb (dette har manglet i mange år). Driftsansvarlig forklare at han tænkte at det var bedre at benytte den lille gyllebeholder.

Ved tilsynet gjorde Kommunen det klart at han UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må tilføre husdyrgødning til den lille gyllebeholder (som han har indsendt erklæring om er taget ud af drift).

I forhold til udslusning fra stalden oplyste driftsansvarlig, at der var en del plads i selve stalden og fortanken, så han måske kunne nå at etablere dykket indløb, inden han igen skulle sluse ud. Kommunen vurderede at det var bedre, at han ikke sluser ud en gang i ugen som ellers er krav. Hvis det bliver nødvendigt at sluse ud, skal han benytte beholderen uden dykket indløb.

Kommunen bad driftsansvarlig overføre gyllen fra den lille beholder til den store beholder med det samme. Billede herpå er modtaget d. 5. december 2024.

Gyllebeholder, flydelag og logbog

Der var ikke flydelag på den store gyllebeholder. Det indskræpes at der skal etableres flydelag.

Gyllebeholder, dykket indløb

Opfølgning på indskærpelse fra 2021. Også ved dette tilsyn mangler det dykkede indløb stadig i den store beholder, og indskærpelsen, om at det skal genetableres hurtigst muligt, er stadig ikke efterkommet.

Ved tilsynet 19.11.2024 oplyste driftsansvarlig, at det dykkede indløb skal laves ud fra specialmål, og at der undersøges to muligheder for bestilling af indløbsrør. Kommunen gjorde det klart for driftsansvarlig, at bestillingen skal foretages hurtigst muligt, så der hurtigst muligt kan etableres dykket indløb i beholderen.

Ved tilsyn d. 19.11.2024 blev der igen set gyllespild omkring indløbet. Dette skal samles op og fjernes. Desuden blev det gjort klart for driftsansvarlig at skade på indløbet skal repareres hurtigst muligt, så yderligere spild uden for gyllebeholderen forhindres. Efter tilsynet har driftsansvarlig oplyst, at der er sat et spændebånd omkring indløbsrøret, så der ikke sprøjter gylle fra røret længere.

Ved opfølgende tilsyn 4.12.2024 Er der fortsat ikke etableret dykket indløb. Materialer var ej heller bestilt. Kommunen understøtter at dette skal ske NU!. Samme dag sender driftsansvarlig foto af ordrebekræftelse på at der er bestilt materialer til at etablere dykket indløb. Han vil lave det selv.

17.12.2024 indsender driftsansvarlig SMS om at indløb er i produktion, og forventes færdigproduceret 18.12.2024. Indløbet skal galvaniseres inden det monteres. Han oplyser at han ikke ved om han når at få det op inden jul.

Opbevaringskapacitet til gylle

Der er stadig ikke indsendt dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet mht. husdyrgødning for ejendommene.

Ved tilsynet blev det oplyst, at der kommer ny leverandør af grisene efter det nuværende hold grise. Dette vil medføre ændringer i indgangsvægt og frekvens osv., så derfor vil det, ifølge ejer, umiddelbart give mest mening at udarbejde opgørelsen over opbevaringskapacitet, når der kendes mere til den fremtidige drift. Aftalen med den nye leverandør vil enten falde på plads omkring julen 2024 eller til februar 2025 - det afhænger af hvilken leverandør, der vælges.

Desuden oplyser ejer, at det kan tage ca. 1/2 år før produktionen er helt oppe på det reelle niveau.

Gyllebeholder, øvrige

Ved tilsyn 4-10-2024 blev det indskærpet at spild af gylle på jorden omkring det utætte overpumpningsrør skal renses op. Ved opfølgende tilsyn 19-11-2024 og 4-12-2024 blev der fortsat observeret gylle på jorden omkring overpumpningsrøret. Indskærpelsen fastholdes og skal efterkommes straks.

Opbevaring af andet affald

Ved forrige tilsyn er følgende noteret:

Tomme bigbags/storsække opbevares på jorden i stor bunke nær stalden. Her samles også bigbags fra andre ejendomme. Det oplyses, at der hentes et læs en gang om året. Det blev aftalt, at affaldet skal opbevares i en container eller lignende, så der ikke er risiko for, at det blæser væk samt for at minimere antallet tilholdssteder for rotter.

Ved tilsynet den 19-11-2024 blev det konstateret, at der ikke er gjort noget ved dette forhold. Derudover blev der set tomme plastdunke til opbevaring af bekæmpelsesmiddel til græsukrudt samt gødning til afgrøder liggende på jorden uden for kornlageret. Affald skal opbevares og bortskaffes korrekt og ikke blot smides på jorden.

Ved tilsyn 4-12-2024 var der stadig tomme dunke fra bekæmpelsesmidler på ejendommen ude foran kornlageret

Konstateret jordforurening ved tilsyn*

Ja der er spildt gylle på jorden omkring det udtætte overpumpningsrør på den store gyllebeholder.

Flue- og skadedyrsbekæmpelse

Ved tilsynet var der stadig åbent til kornlageret. Der er efter tilsynet indsendt foto der viser at der nu er lukket for kornlageret. Indskærpelsen angående foderhåndtering ift. skadedyr, er derfor noteret som efterkommet. Husk at ifølge vilkår 29 i miljøtilladelsen skal opbevaring af foder ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

Olietanke

Ved tilsynet den 19-11-2024 var der ikke fokus på indskærpelse vedr. sløjfning af for gammel olietank (fra 1980 ved stuehuset).

Kommunen har endnu ikke modtaget dokumentation for sløjfet olietank. Der er nedgravet slanger til jordvarme - dog mangler tilkobling før det fungerer. Derefter er det oplyst, at olietanken vil blive sløjfet.

Vær opmærksom på, at sløjfningen af olietanken skal anmeldes til kommunen. Indskærpelsen skal efterkommes hurtigst muligt, og Aalborg Kommune følger op på dette.

Billeder
