

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 06-08-2026

Hans Chr. Therkildsen
Nordkystvejen 37, Vivild, 8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn: Hans Chr. Therkildsen, ejer
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 29402
CVR nr.: 15051698
P nr.: 1000851792

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75 og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Nyeste godkendelse/tilladelse: 03-04-2014
Godkendte/tilladte dyreenheder: 118,3 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
(vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk

www.sgav.dk

www.retsinfo.dk

www.cvr.dk

www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
07-08-2026	Indskærpelse	Gyllebeholderen skal straks tilmeldes beholderkontrol.	Meddelt
07-08-2026	Henstilling	Oplag af dybstrøelse uden for møddingsplads skal fjernes.	Meddelt
07-08-2026	Henstilling	Oplag af dybstrøelse skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale.	Meddelt
07-08-2026	Henstilling	På ensilagepladsen skal der fremover friholdes en 2 meter bred randbelægning uden oplag af ensilage.	Meddelt
27-02-2020	Indskærpelse	Den mindste beholder skal tilmeldes beholderkontrol eller tages ud af drift.	Efterkommet
27-02-2020	Henstilling	Møddings- og ensilageplads skal ryddes og renholdes, så møddingsaft og restvand frit kan strømme i afløbene.	Efterkommet
27-02-2020	Henstilling	Pumpen til bortledning af møddingsaft skal repareres eller udskiftes.	Meddelt

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Dyretype	Indgang	Udgang	Enhed	Antal dyr	DE
Malkekøer tung race uden opdræt		9.517	1 årsko	85	113,33
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	0	5	1 årstyr	19	4,97

Registreret produktion

Dyretype	Tilladt antal dyr	Tilladt DE	Observeret	Observeret DE	I orden
Ammekøer uden opdræt			7	4,38	Ja
Malkekøer tung race uden opdræt	85,00	113,33			
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	19,00	4,97			
Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race			4	3,19	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	Det tilladte dyrehold fremgår af ovenstående skema "Gældende tilladelser til dyrehold".
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Dyreholdets størrelse er langt under det tilladte. Der er en mindre ammekvægbesætning på ejendommen. Ovenstående skema "Registreret produktion" viser dyreholdet ifølge gødningsregnskabet for planperioden 2024/2025.
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning)	Møddingsplads afgrænset af en mur på sydsiden og randbelægning på øvrige sider. Ved tilsynet var der ikke oplag af husdyrgødning på møddingspladsen, men der stod en del vand, som ikke blev ledt væk. <u>Pladsen må ikke anvendes før afløbene er rensed og pumpen er i drift</u>, så overfladevand kan bortledes fra pladsen. Der var et oplag af dybstrøelse på en mindre plads, som ifølge ejer tidligere er anvendt til ensilageopbevaring. Pladsen har høje mure og en høj kant ved indkørslen. Der er ifølge ejer afløb i pladsens hjørner, og afløbet ved indkørsel til pladsen var friholdt for dybstrøelse. Umiddelbart lever pladsen op til kravene til en møddingsplads, men det var ikke muligt at bedømme på grund af oplaget af dybstrøelse, hvoraf en mindre mængde lå på jorden uden for belægningen. Norddjurs Kommune henstiller, at der ikke oplagres dybstrøelse uden for møddingsplads/belægning. Oplaget var ikke overdækket. Det henstilles, at dybstrøelsen straks overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Beholdere til flydende husdyrgødning	Der er to mindre gyllebeholdere på ejendommen. Den mindste beholder blev taget ud af drift i 2020. Den anden beholder anvendes til opbevaring af møddingsaft og overfladevand fra ensilagepladsen.
Fast overdækning på beholdere/flydelag	Beholderen har fast betonlåg, men der er ikke krav om overdækning, fordi der kun opbevares overflade/-restvand og møddingssaft.
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	Ingen krav
Beholderkontrol	Den største beholder er senest kontrolleret den 31. maj 2011. Beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Det indskræpes, at beholderen straks skal tilmeldes beholderkontrol. Den mindste beholder er taget ud af drift.
Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere)	Der er to ensilagestakke på en støbt plads med afløb. Stakkene er placeret helt ud til kanten af pladsen. Norddjurs Kommune henstiller, at der fremover friholdes 2 meter randbelægning uden oplag af ensilage. Derudover opbevares der ensilage i wrapballer.
Markoplag	Ved tilsynet var der ingen markoplag, men der oplagres somme tider dybstrøelse i markstak.
Dieseltanke	Overjordisk 2500 liter dieseltank fra 2004. Tanken er en ståltank, som står indendørs på støbt gulv. Der står en anden olietank ved siden af dieseltanken. Ejer oplyste, at tanken ikke anvendes til oplag af olie og skal skæres op. Tanken er ikke anmeldt til BBR. <u>Hvis olietanken bliver på ejendommen, skal den anmeldes til Norddjurs Kommune.</u>
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	Olietromler med motor- og spildolie står enten på en spildbakke eller langt inde i laden, hvor der er støbt gulv.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	Ingen oplag ved tilsynet
Bemærkninger	Dyrene går på dybstrøelse om vinteren og er udegående om sommeren.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,7

Tilsyn udført af: Annette Jessen
 Miljøsagsbehandler

Tlf: 24485340
E-mail: anje@norddjurs.dk