

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Arriva Skandinavien A/S	Dato for tilsyn: 7. juli 2021
Tilsynsadresse: Borupvej 2	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR nr. 18429101	Matrikel: 43h Hornslet by, Hornslet
Kontaktperson: Palle Pedersen	Planforhold: Landzone
Telefon nr.: 20749624	Tilstede ved tilsynet: Palle Pedersen
E-mailadresse: Ps.pedersen@arriva.dk	Tilsynsførende: Kirsten W. Lohmann

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
H51 Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover.	Garageanlæg til busser.

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder		Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Ja	Dato herfor: 25. august 2021
---	-------------------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK		Ikke OK	X	Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<p>Jordforurening: Grunden er V1-kortlagt. Din grund er kortlagt efter Jordforureningsloven. Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af ejendommen. Hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde eller du ønsker at anvende bygningerne til et andet formål, end de benyttes til i dag, skal du kontakte virksomhedsteamet på virksomheder@syddjurs.dk. Du vil herefter blive oplyst om reglerne for dit projekt.</p> <p>På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.</p>

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Virksomheden fremstår ryddelig og der er kun få forhold, at bemærke ved tilsynet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 21/24238

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	<p>Virksomheden er et garageanlæg for busser med tilhørende vaskehal. Værkstedsdelen er nedlagt, da al reparation og service foregår hos Arriva i Stilling.</p> <p>Virksomheden har 16 busser, der kører ud fra ejendommen.</p> <p>Virksomheden beskæftiger sig med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autovask • Garageanlæg
Produktionsareal og grundareal	<p>Produktionsareal: 90 m² tidligere værksted, 100 m² kontor og 235 m² garage. Grundareal: 8.000 m².</p>
Indretning	<p>Værkstedet er indrettet med udendørs parkering og parkering i garage. Derudover er der en vaskehal.</p>
Etableret på nu-værende adresse	<p>1978 Arriva har lejet stedet siden 2005 af Wulff Ejendomme A/S.</p>
Udvidelse / ændringer	-
Antal ansatte	Ca. 40 chauffører er tilknyttet lokaliteten.
Driftstid	Der foregår udkørsel af busser hele dagen, og fredag, lørdag og op til helligdage også om natten.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	-
Bemærkning	-

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2016

Nr.	Bemærkning i 2016	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 201x
1	Afmelding af 2 stk. olietanke (fra 1979 på 6.000 liter og 6.000 – 10.000 liter)	De to tanke fra 1979 er korrosionsbeskyttede og må derfor anvendes til år 2029.
2	Tilmelding af olietank fra 2014 til fyringsolie og tank til diesel til BBR	Tanken fra 2014 på 1.800 liter er registreret i BBR. Tanken fra 2005 fremgår ikke af BBR og blev erstattet af tanken i 2014
3	Tømning af olieudskillere (2 stk.) og test af alarm	Der er fremvist tømningsrapporter for tømning af den ene olieudskiller og test af alarmen. Rapporten for tømning af olieudskiller ved værkstedet mangler.
Bemærkning		Forhold 1 og 2 betragtes værende bragt i orden. Forhold 3 vil blive behandlet nedenfor.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Busvask	Vaskehal
3	Til- og frakørsel af busser	Udendørs
Bemærkninger		Væsentligste støjkilde er til- og frakørsel af busser. Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsugning fra udstødning	1 m	-
2	Punktudsugning af svejserøg	2 m	-
Bemærkninger:		Der er ikke længere værkstedsaktiviteter, og udsugningerne anvendes derfor ikke.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Fyret opvarmer værksted og personalerum.

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpesoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Busvask	Ingen	-	-	Sandfang og olieudskiller ved sydøstligt hjørne
Tankplads	-	-	-	
Afløb fra tidligere værksted	-	-	-	Sandfang og olieudskiller i gård
Afløb fra befæstede arealer	-	-	-	Afledes til regnvandssystem
Bemærkning	<p>Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand i form af vand fra vaskehal. Der vaskes kun egne busser. Spildevand fra vaskeplads ledes til udskilleren sydøst for bygningen.</p> <p>Processpildevandet udledes til kloak, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. <i>I vil blive kontaktet af Syddjurs Kommune når sagen skal tages op.</i></p> <p><i>Der vaskes i gennemsnit over året 5-6 busser i døgnet. Der anvendes ingen vaskemidler.</i></p> <p>Det fremgår af kloaktegninger i kommunens arkiv, at vand fra tankningsplads for diesel passerer olieudskilleren sydøst for bygningen og afledes til kloak. Evt. vand fra afløb i garageanlægget passerer olieudskilleren i gården udenfor garagen og afledes til kloak.</p> <p>Øvrige afløb fra de befæstede parkerings- og trafikarealer (både foran og bag bygningen) afledes via regnvandsledning og passerer ikke olieudskiller.</p> <p>Vand fra regnvandsledning og spildevandsledning samles sandsynligvis i vejen og pumpes til spildevandsledningen.</p>			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskiller	2.000 L	Ved bygningens sydøstlige hjørne
2 Sandfang	-	Vaskehal
3 Olieudskiller	5 L/s	I gården udenfor garageanlægget
4 Sandfang	-	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningssordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Ja (kun udskiller fra vaskehal)
Sidste tømning		9. marts 2021

Bemærkning	<p>Virksomheden har dispensation fra 2015 til at benytte Marius Pedersen A/S til at foretage tømning og kontrol af olieudskilleranlæggene.</p> <p><i>Der er 4 sandfang i vaskehallen, som alle er koblet på olieudskilleren der ligger sydøst for bygningen. Denne olieudskiller tager vand fra tankpladsen og fra vaskehallen.</i></p> <p><i>Olieudskilleren og sandfanget nord for bygningen er koblet på afløb i garagen/værkstedet.</i></p> <p><i>Ved seneste tømning er der tømt ca. 1920 kg fra sandfanget og renden i vaskehallen og 60 kg fra olieudskilleren sydøst for bygningen. Olieudskilleren blev skimmet. Der var ingen bemærkninger. Der er foretaget kontrol af alarmerne. Den tømningssrapport der er fremsendt er kun for olieudskilleren og sandfangene der er koblet på vaskehallen.</i></p> <p><i>Ved sidste tilsyn i 2016 manglede tømningssrapporten for olieudskilleren og sandfanget der er koblet på værkstedet/garagen også (beliggende nord for bygningen).</i></p> <p><i>Det indskræpes, at olieudskilleren og sandfanget nord for bygningen, der er koblet på værkstedet/garagen enten bliver tilmeldt tømningssordningen eller så skal den midlertidig udgå af ordningen ved at der sker en midlertidig afpropning af den og afløbene i garagen/værkstedet.</i></p>
-------------------	--

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Motorolie	Tønde	200 L	Værksted/lager
Sprinkler- kølervæske	Dunke	-	Værksted/lager
Ad-Blue	Tank	5.000 liters	Indendørs på fast gulv
Bemærkning	<p><i>Motorolien står på opsamlingsbakke. Det er vurderet, at opsamlingsbakken er stor nok til, at kunne rumme indholdet af den største af beholderne. Mindre spild er samlet op med kattegrus.</i></p> <p><i>Tankpistolen på Ad-Blue tanken er sikret således, at den kun pumper, når den er i busserne. Der er derfor ikke fare for, at den utilsigtet startes. Der er ikke observeret spild under tankpistolen eller i tankområdet.</i></p>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabrikationsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Overjordisk/in-dendørs	1.800 L	1979	Nej	Ja
2	Fyringsolie	Nedgravet	1.500 L evt. 2.500 L	1979	Nej	Ja
3	Fyringsolie	Overjordisk	1.800 L	2014	Ja	Ja
4	<i>Diesel</i>	<i>Overjordisk in-dendørs</i>	<i>10.890 liter</i>	<i>---</i>	<i>Nej</i>	<i>Ja</i>
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		<p><i>De to tanke fra 1979 er korrosionsbeskyttede og skal derfor først sløjfes i 2029. Den overjordiske tank fra 2014 anvendes til opvarmning af frokoststue og den nedgravede fra 1979 anvendes til opvarmning af beboelse. Begge tanke er registreret i BBR.</i></p> <p><i>Dieseltanken står i opsamlingsbakke og anvendes til tankning af busserne. Da tanken er over 6.000 liter skal den jf. Olietankbekendtgørelsen tjekkes minimum hvert 10. år. Næste gang er i år 2023. Dieseltanken er efter tilsynet blevet registreret i BBR. Det er oplyst på tilsynet, at tanken er speciallavet og har intet registreringsnummer.</i></p>				

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
-					
<u>Øvrigt affald:</u>					
Erhvervsaffald	400 liters	Container	Ude	Reno Djurs I/S	Reno Djurs I/S
Pap og papir	400 liters	Container	Ude	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bemærkning	-				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Vaskehallen har afløb til sandfang og olieudskiller.
- Der er fast belægning i garagen og der anvendes kattegrus ved spild.
- Der er intet udendørs oplag af farligt affald og råvarer.
- Der er sikringer på tankpistoler til hindring af uheld.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Vandløb med god økologisk tilstand indenfor 200 – 500 m.
Følsomme brugerområder	Boligområde indenfor 200 m.
Vandindvindingsinteresser	Område med særlige drikkevandsinteresser.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

1. Manglende tømning af olieudskiller og sandfang ved værksted/garage.

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

2. Tilmelding af dieselolietank til BBR.