

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/29204  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Svend Pilgaard Automobiles A/S</b>
<b>Adresse</b>	Saabydalvej 2
<b>Postnummer og by</b>	8550 Ryomgård
<b>CVR nr.</b>	14 73 17 92
<b>Virksomhedstype</b>	Autoværksted og salg af biler
<b>Biaktivitet</b>	-
<b>Matrikel</b>	1gi, Ryomgård hgd., Marie Magdalene
<b>Planforhold</b>	Virksomheden er beliggende i område, der i kommuneplanen, er udlagt til blandet bolig og erhverv – 5.1.C5.
<b>Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder</b>	<u>Overfladerecipienter:</u> Vandløb med god økologisk tilstand indenfor 200 m – løber langs matrikelgrænse. § 3 beskyttet sø indenfor 200-500 m. <u>Følsomme brugerområder:</u> Boligområde indenfor 200 m <u>Vandindvindingsinteresser:</u> Område med almindelige drikkevandsinteresser.
<b>Kontaktperson</b>	Henrik Pilgaard
<b>Telefon</b>	86 39 40 99 / 29 68 70 90
<b>E-mail</b>	h.p@svendpilgaardautomobiler.dk
<b>Tilstede ved tilsynet</b>	Henrik Pilgaard
<b>Tilsynsdato</b>	13. september 2016
<b>Tilsynstype</b>	Basis tilsyn
<b>Syddjurs Kommune, tilsynsførende</b>	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrøtbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• reparationer og service</li> <li>• karosseriarbejde</li> <li>• slibning</li> <li>• højtryksrensning</li> <li>• damprens</li> <li>• salg af reservedele, personbiler og lastbiler.</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Virksomheden har et bebygget areal på ca. 1.675 m <sup>2</sup> fordelt på tre værksteder til henholdsvis personbiler, lastbiler og pladearbejde samt lager, kontor og udstillingslokaler. Matriklen er på ca. 22.000 m <sup>2</sup> . Det benyttede udendørs areal er på ca. 14.000 m <sup>2</sup> .
<b>Indretning</b>	<p><b>Værkstederne er indrettet med:</b></p> <p>7 lifte          1 bremsetester          1 dækmaskine          1 søjleboremaskine          1 hydraulisk presser          1 rensebar          1 drejebænk          4 CO<sub>2</sub>-svejseanlæg          2 kompressor          1 røggasmåler          Smøregrave.</p> <p><b>Udendørs areal:</b>          Foran værkstedet er arealet befæstet og benyttes som parkeringsplads.          Bag værkstedet findes en vaskeplads med tæt underlag og afløb til olieudskiller samt et skur med tæt underlag og opkant til farligt affald.          Det resterende areal er belagt med grus, hvor der bl.a. opbevares en åben container til jernskrot, containere med reservedelslager, personbiler og lastbiler der afventer service og en miljøbehandlet bil hvorfra der tages dele.</p>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	1972
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Om-/tilbygning 2006
<b>Antal ansatte</b>	6 mekanikere 1 værkfører 2 lagerfolk 1 bogholder 1 sælger 1 ejer
<b>Driftstid</b>	Mandag-torsdag: kl. 7.30 – 15.45 Fredag: 7.30 – 15.15 Lørdag: lukket Søndag: kl. 12.00-15.00 – kun salg
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen

<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. 2. Tidspunkt for kontrol af rensesforanstaltninger på luftafkast.
<b>Bemærkning</b>	-

#### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Skrotbiler bortskaffes til Halling Autoophug. Dokumentation for, at der lavet aftale om med virksomheden sendes til Miljøordning for biler – <a href="http://www.bilordning.dk">www.bilordning.dk</a>	Der har ikke været anledning til at bortskaffe skrotbiler min. de sidste fire år. Se bemærkning i tilsynsbrev vedr. skrotbiler.
2	Opbevaring af skrotbiler skal ske på tæt belægning jf. bilskrotbekendtgørelsen.	Virksomheden har i 2015 oplyst, ved opfølgning på tilsynet i 2014, at der max modtages 10-20 skrotbiler om året, som afleveres til Halling Autoophug indenfor en uge. Kommunen accepterede dette.
3	Indskærpelse: Opbevaring af olieprodukter i tønder og div. småbeholdere skal opbevares uden risiko for forurening af kloak, jord og grundvand.	Opbevaring er ok.
4	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse. Kommunen har været bekendt med dette. Hvis der sker ændringer i udledningen, skal virksomheden søge om spildevandstilladelse.	Ingen ændringer i udledningen. Ok.
5	Olietank til fyringsolie overskred sløjfningsterminen ved udgangen af 2014.	Olietanken er bortskaffet. Ok.
<b>Bemærkning</b>		-

#### 5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet / proces, støjkilde</b>	<b>Placering</b>
1	Aktiviteter i værkstederne, bl.a. pladearbejde	Værkstederne
2	Kompressor	Skur i tilknytning til værksted
<b>Bemærkninger</b>		Arbejdet i værkstederne forgår for lukkede porte.  Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

## 6. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Rumventilation	1 m over tag	Ja
2	Punktudsugning (Udstødningsgas)	1,5 m over tagryg	Nej
3	Punktudsugning (udstødningsgas)	2 m over tagryg	Nej
4	Svejserøg	1 m over det sted på taget hvor det kommer op	Nej
5	Smøregrav (Arbejds miljø)	2 m over tagryg	Nej
6	Smøregrav (arbejds miljø)	1 m over tagryg	Nej
7	Damprenser	2 m over tag	Nej
8	Oliefyr	Ca. 1 m over tag	Nej
9	Oliefyr	Ca. 1 m over tag	Nej
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>		Ja. Filteret er skiftet i januar 2015.	
<b>Bemærkninger:</b>		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

### Opvarmning

Type	Oliefyr og fjernvarme
<b>Bemærkning</b>	To oliefyr på lastbilværksted og delvist på personbilværksted. Fjernvarme i kontorer og delvist på personbilværksted (gulvvarme).

## 7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskevand fra vaskeplads	Sæbe	-	-	Udendørs vaskeplads med tæt befæstet underlag, på ca. 100 m <sup>2</sup> . Afløb via sandfang og olieudskillere.
Motorvask med damprensere	Sæbe	-	-	
Undervognsvask med damprensere	-	-	-	
<b>Bemærkning</b>	Virksomheden udleder processpildevand efter sandfang og olieudskillere, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.  Årligt vandforbrug blev ikke oplyst.			Vask er begrænset – max 3 gange/måned.

### Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskillere	Ca. 2 m <sup>3</sup>	Vest for bygning
2 Sandfang	-	Ved vaskeplads
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja. Virksomheden er overgået til den kommunale ordning i 2015.
Er der alarm på udskillere		Nej
Sidste tømning		18. december 2015
<b>Bemærkning</b>	Olieudskilleren er støbt i beton og udformet som en kegle. Alderen kendes ikke præcist, men den er etableret inden for de seneste 10-15 år. Der er flydelukke på olieudskilleren. Olieudskilleren tømmes 1 gang/år. Sandfanget tømmes ca. hvert 2. år.  Entreprenøren havde ingen bemærkninger ved sidste tømning.	

## 8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	2 tanke	2000 L	Værkstederne
Smørefedt	Stålspand	Mindre mængder	Smøregrav
Maling og terpentin	Små bøtter på reol	Mindre mængder	Lagerrum
Gearolie m.m.	200 L tønder	800-1000 L	Værkstederne
<b>Bemærkning</b>	Råvarer opbevares forsvarligt. Olie står i værksted ved et afløb, der er blændet.		

### Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtg ørelsen
1	Fyringsolie	Lastvogns- værksted Nr.: 5943	1200	1996	Nej	Ja
2	Motorolie	Værksted	1500	1990	Nej	Ja
3	Motorolie	Værksted	1200	2003	Ja	Ja
4	Spildolie	Lastvogns- værksted	1000	2011	-	Ej omfattet
5	Fyringsolie - opvarmning af showroom	Udendørs Nr.: 2635	1200	1984	Nej	Ja
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>		Tanken fra 1984 til fyringsolie er bortskaffet. Den er ikke registreret i BBR.  Kun en tank fra 2003 er registreret i BBR – sandsynligvis tanken til motorolie.				

## 9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Spildolie	1540 L	Dobbelt-vægget spildolietank	Lastbil-værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Køler væske	140 kg	Plastspuns 200 L	Skur	Stena miljø	Stena miljø
Bremsevæske	47 kg	-	Skur	Stena miljø	Stena miljø
Oliefiltre	131 kg	Plast-container 600 L	Skur	Stena miljø	Stena miljø
Bly-akkumulatorer	-	-	Skur	Retur til leverandør	Retur til leverandør
Spraydåser	18 kg	Plastfad 200 L	Værksted	Stena Miljø	Stena Miljø
Skrotbiler*	-	-	Udenfor på bar jord	-	-
<b>Øvrigt affald:</b>					
Papir, pap	-	-	-	Johs. Sørensen og Sønner	?
Olieklude	360 kg inkl. klude	ABAS beholder 250 L	Værksted	Berendsen	Berendsen
Katalysatorer	-	-	-	Leverandør: Mekonomen	Leverandør: Mekonomen
Bremse dele / koblingsdele	-	-	-	Leverandør	Leverandør
Dæk	550 stk.	-	Udenfor	Helstrup Dæk ApS, Randers	Helstrup Dæk ApS, Randers
Bilruder	-	-	Udenfor	Stena Miljø	Stena Miljø
Metalskrot	-	Container	Udenfor	HJ Hansen	HJ Hansen
Plastkofangere, spoiler	-	-	Udenfor	Genbrugsstation	Genbrugsstation
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		

**Bemærkning**

\*Virksomheden har ingen kvitteringer for at have afleveret skrotbiler til et godkendt autoophug i minimum de sidste fire år. Biler, der modtages i bytte, sælges videre til opkøbere.

Spildolie føres fra graven til spildeolietanken via en fast tilslutning. Derudover føres spildolie fra spildolieopsamlerne til tanken ved trykluft, mens slangen er lagt i studsen på spildolietanken med "standardkrogen". Tanken står ved afløb tilsluttet olieudskiller. Det er den samme mand, der altid fører spildolien over i tanken.

Ved uheld, i forbindelse med overførsel fra spildolieopsamlerne, er der risiko for, at spildolie løber i afløbet. Ved tilsynet blev der talt om muligheden for at flytte tanken og forlænge slangen til overførsel fra graven. Virksomheden mener ikke, at dette er muligt. Det blev aftalt, at virksomheden monterer en kobling på studsen fra spildolieopsamleren og på spildolietanken, så overførslen sker på en mere sikker måde.



**10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.



## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER (se nærmere i tilsynsbrevet)

Tilsynet har ikke givet anledning til indskærpelser, men virksomheden skal være opmærksom på følgende forhold

1. Skrotbiler
2. Spildolietank
3. Udledning af processpildevand