

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	20. marts 2025
Tilsynstype	Basistilsyn og styrket affaldstilsyn
CVR-nummer	10945445
P-nummer	1000157521
Sagsnummer	GEO-2013-026838
Virksomhed	Motor-Depotet A/S
Adresse	Hasselager Alle 1
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	8628 2400 - hovednummer
Mobil	4188 3215 – Gorm Brogaard
e-mail	gb@motor-depotet.dk
Kontaktperson	Gorm Brogaard
Virksomhedstype	Autoværksted
Opstartsdato	18.06.1987
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Gorm Brogaard, Benny Ros, Michael Østergaard Jensen
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Regulering

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Affaldstilsynsbekendtgørelsen³
- Olie-tanker-bekendtgørelsen⁴.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Gebyr

Det udførte tilsyn er et kombineret miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn. Affaldstilsynet udføres på baggrund af nye regler. De nye regler betyder bl.a., at der skal udarbejdes to særskilte fakturaer for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selvom de er udført samtidigt. Der opkræves brugerbetaling for selve tilsynet og for den tid, der bruges på kontoret med bl.a. forberedelse af tilsynet og afrapportering. I modtager to fakturaer efter den 1. november. Reglerne fastlægger, at affaldstilsynet skal være 100 % brugerfinansieret. Det betyder, at det samlede beløb bliver lidt større, end beløbet for tidligere miljøtilsyn.

- Opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen⁵
- Opkrævning af brugerbetaling for affaldstilsynet sker i henhold til reglerne i affaldstilsynsbekendtgørelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

⁴ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olie-tanker, rørsystemer og pipelines

⁵ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende

1. Opbevaring af farligt affald

Ved tilsynet blev bl.a. oliefiltre, benzin/diesel og AdBlue opbevaret på SF-sten uden overdækning. Opbevaringen er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Se mere under afsnit om affald, s. 11. Det vurderes, at opbevaring kan ske på spildbakker, der kan rumme indholdet af den største beholder og opsamle spild ved håndtering, placeret under den allerede etablerede overdækning på SF-sten. Virksomheden oplyste, at affaldet ville blive flyttet dertil.

Desuden stod der et antal tønder med ukendt indhold. Virksomheden oplyste, at der ville blive bestilt afhentning med det samme.

Virksomheden skal sende dokumentation for korrekt opbevaring og bortskaffelse af tønder med ukendt indhold, fx i form af fotos/kvitteringer, senest den 15. juni 2025.

2. Opbevaring af produkter i olierum

Ved tilsynet blev enkelte produkter opbevaret på gulvet i olierum med afløb.

Opbevaringen er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, da der er risiko for spild til afløbet.

Virksomheden oplyste, at produkterne fremadrettet vil blive opbevaret på spildbakker, ligesom de øvrige produkter i rummet.

Virksomheden skal sende dokumentation for korrekt opbevaring, fx i form af fotos, senest den 15. juni 2025.

3. Orientering om sløjfningsfrist for olietanke

Ren olie:

De to olietanke til ren olie er fra 1996 og skal sløjfes senest ved udgangen af 2026 jf. § 44 i olietankbekendtgørelsen.

Ved etablering og sløjfning af olietanke, skal dette anmeldes til kommunen jf. olietankbekendtgørelsens §§ 26 og 30.

Anmeldelse sker via kommunens [digitale indberetningssystem](#).

Anmeldelse skal som udgangspunkt foretages af ejer. Anmeldelse på vegne af ejer kan ske ved brug af en fuldmagt, som findes [her](#). Fuldmagten vedhæftes ved anmeldelsen.

Se mere her: [Vil du etablere eller sløjfe en olietank? \(aarhus.dk\)](#)

Spørgsmål kan rettes til Den Digitale Hotline: [Den Digitale Hotline \(aarhus.dk\)](#)

Spildolie:


Olietanken til spildolie er ligeledes fra 1996. Den er placeret i et rum uden afløb. Tanken er ikke omfattet af de samme regler som ren olie, men af reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Spildolie har en større korroderende effekt end ren olie. Virksomheden anmodes om at udskifte spildolietanken senest ved udgangen af 2026. Der findes særlige dobbeltvæggede spildolietanke, som opfylder krav til opbevaring af spildolie.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse	Bilhus med salg og service. Virksomheden er indrettet med vaskehal, afrensningsrum, klargøringshal og værksted.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget otte personer. Derudover personale i salgsafdeling og administration.
Driftstid	Hverdage kl. 07:30-16:00 Salgsafdelingen har åbent udenfor dette tidsrum inkl. i weekender.
Udvidelser / ændringer	Nej.
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej.
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal/egenkontrol.
Certificering	Virksomheden er ikke certificeret men benytter ABAS' e-miljøsystem.
Andet	-

BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORTEN 2019

Der var ingen bemærkninger ved sidste tilsyn.



Oversigtskort

RÅVARER

Råvarer	Opbevaring
Olie, forskellige typer	Tønder i olierum med afløb. Noget på spildbakker, og noget uden spildbakker. Mindre beholdere i værkstedet.
Vaskemidler m.v. til vaskehal	Blå tromler på spildbakke i tilstødende rum til vaskehal. Mindre dunke uden spildbakke. Der er ingen afløb.
Sprinkler- og kølervæske	I værksted med gulvafløb.
Bemærkning	Der blev opbevaret enkelte produkter uden spildbakke i olierum med afløb. Dette er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, da der er risiko for spild til afløbet. Virksomheden oplyste, at produkterne vil blive placeret på spildbakke. Der opbevares sprinkler- og kølervæske og olieprodukter i mindre beholdere i værkstedet. Det blev drøftet ved tilsynet, at opbevaring skal ske i god afstand til afløb og porte.



Olierum



Olie på spildbakke i olierum



Vaskemidler til vaskehal i rum uden afløb

Tanke

Tank	Indhold	Type	Volu- men	Produ- ceret (år)	Tankat- test	Opfyldes krav i olietankbekendt- gørelsen
1	Motorolie	Indendørs	1500 L	1996	-	Ja
2	Motorolie	Indendørs	1500 L	1996	-	Ja
3	Spildolie	Indendørs	2400 L	1996	-	Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Bemærkninger		Virksomheden skal være opmærksom på, at tankene til ren olie falder for sløjfningsterminen ved udgangen af 2026. Tanken til spildolie er ikke omfattet af de samme regler, men da spildolie har en større korroderende effekt end ren olie, opfordres virksomheden til at udskifte tanken senest ved udgangen af 2026. Der findes særlige dobbeltvæggede spildolietanke, der opfylder krav jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 til opbevaring af spildolie. Spildolietanken er placeret i rum med betongulv uden afløb. Der er oprettet to tanke til fyringsolie i BBR, som sandsynligvis er de to tanke til motorolie. Disse skal meldes sløjfet, når virksomheden anmelder de nye olietanke til BBR. Se mere i bemærkning 3 s. 3.				



Tank til motorolie – der findes en tilsvarende



Tank til spildolie

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er ventilationsanlæg, kompressor og trafik. Placering af kompressor blev ikke kontrolleret ved tilsynet.
Vurdering af støj	Der blev ikke konstateret støjgener ved tilsynet. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

LUFT OG LUGT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Aktivitet/proces: Slibestøv Filter: Cyklon Afkasthøjde: over tag Bemærkninger: Tømning/kontrol hver 3 måned
	Aktivitet/proces: Svejserøg Filter: Nej Afkasthøjde: Over tag Bemærkninger: -
	Aktivitet/proces: Udstødning Filter: Nej Afkasthøjde: Over tag Bemærkninger: -
	Aktivitet/proces: Rudelimning Filter: Nej Afkasthøjde: Over tag Bemærkninger: -
	Aktivitet/proces: Glassandblæser Filter: Nej Afkasthøjde: ? Bemærkninger: Udsugning med filter
	Der er etableret punktudsug ved alle arbejdsstationerne. Dette er koblet til det overordnede varmeanlæg.
Rumopvarmning	Fjernvarme og genveksanlæg.
Gener	Der blev ikke konstateret luft- eller lugtgener ved tilsynet. Kommunen har ikke modtaget klager over luft eller lugt.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	14.02.1996
Bemærkninger	Spildevand fra vaskehal og afrensningsrum passerer et sandfang (ved vaskehallen) på 2500 L, hvorefter det sammen med spildevand fra klargøringshal og værksted passerer et sandfang på 3.000 L inden tilløb til koalescensudskiller på 6 L/sek. (bag værksted mod NV). Der opbevares ikke vaskemidler i vaskehallerne. Krav om to årlige egenkontroller af spildevandet er stillet i bero – først ved nedsættelse til én kontrol/år i 2005 og senest ved (midlertidigt) bortfald af egenkontrol i 2010. Kravene kan til hver en tid tages op igen.
	
Vaskehal	Vaskehal

Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	6 L/sek. Med koalescensfilter. Bag værksted mod NV.
Sandfang	3.000 L i tilknytning til olieudskiller bag værksted mod NV.
Sandfang	2.500 L. Ved vaskehal.
Tømning / kontrol af udskiller	Tilmeldt tømningsordningen hos Kredsløb. Senest tømt/kontrolleret den 18. september 2024, hvor der blev tømt ca. 100 kg olie af olieudskilleren og ca. 50 kg. sand/slam af hvert sandfang. Der blev ikke foretaget visuel kontrol af olieudskiller eller sandfang.

PFAS

Ved tilsynet blev virksomheden orienteret om PFAS og opfordret til at kontakte leverandører af produkter, bl.a. vaskemidler, som kan oplyse, om produkterne indeholder PFAS.

PFAS anvendes bredt i industrien i bl.a. rengøringsmidler, smøremidler, rørføringer, plastik, elektronik, maling, tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid. PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. Dette betyder, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstil-ladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen.

Virksomheden opfordres til at erstatte PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke in-deholder PFAS.

I kan læse mere om PFAS i dette materiale fra Miljøstyrelsen: [PFAS](#)

AFFALD

Affaldstype	Opbevaring	Transportør	Modtager
Farligt affald:			
Spildolie	Spildolieopsamlere i værksted og 2400 liters olietank i rum uden afløb	Avista-Oil	Avista-Oil
Oliefiltre	Container udendørs på SF-sten uoverdækket	Stena	Stena
Benzin-/dieselblanding	Tønde udendørs på SF-sten, uoverdækket		
Bremsevæske	På spildbakke i olierum m afløb		
Kølervæske			
Spraydåser			
Slam fra vaskemaskine	Indendørs i vaskemaskine		
Elektronik	?	Stena/Johs. Sørensen	Stena/Johs. Sørensen
Akkumulatorer	Syrefast kasse udendørs	Stena	Stena
Ikke-farligt affald:			
Metal	Åben container i containergård *	Johs. Sørensen/Stena	Johs. Sørensen/Stena
Pap	Container i containergård	Johs. Sørensen	Johs. Sørensen
Papir		Marius Pedersen	Marius Pedersen
Plastemballage		Johs. Sørensen	Johs. Sørensen
Ruder		Stena	Stena
Kofangere		Johs. Sørensen	Johs. Sørensen
Småt brændbart			
Dæk	Ude	Helstrup Dæk / Johs. Sørensen	Helstrup Dæk / Johs. Sørensen
Madaffald	Beholdere og container	Johs. Sørensen	Johs. Sørensen
Emballage			
Restaffald			

Bemærkninger	Mængder fremgår af udleverede fakturaer fra virksomheden samt udtræk fra Affaldsdatasystemet. Ved tilsynet stod bl.a. oliefiltre, benzin/diesel, AdBlue samt et antal tønder med ukendt indhold udendørs på SF-sten. Dette er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 13: <i>"Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området."</i> Opbevaringen blev drøftet ved tilsynet, herunder at opbevaringen accepteres, hvis det farlige affald flyttes under overdækning og opstilles på spildbakker. Spildbakkerne skal være store nok til at rumme indholdet af den største beholder på bakken og kunne opsamle spild ved håndtering. Det blev drøftet ved tilsynet, at spildolieopsamlere i værksteder skal placeres længst muligt væk fra afløb og porte. *Der må ikke opbevares olietilsølet metal i den åbne container til metal.
--------------	--



Bremsevæske, kølevæske, spraydåser i renserum



Benzin/diesel og AdBlue



Tønder med ukendt indhold



Tønder med ukendt indhold

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn, skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Ved en gennemgang af virksomhedens data, indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) af affaldsmodtagerne, kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres på virksomheden.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Gulve er belagt med beton, der vurderes at være i god stand. Der er SF-sten udendørs.
Spild på belægninger	Der er kun mindre og begrænsede spild, der vurderes at være uden betydning.
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Der er udendørs oplag af farligt affald. Se bemærkning 1 s. 3.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Kommuneplan: Erhvervsområde, 121201ER. Lokalplan: LP 459, Erhvervsområde til kontorer, institutioner og lign. ved Møllebakken i Hasselager.
Følsomme brugerområder	Nærmeste boligområde er beliggende i en afstand af mere end 500m (1700 m). Der er boliger syd for Møllebakken, den nærmeste i en afstand af ca. 100 m.
Overfladerecipienter	Umiddelbart op ad virksomheden er en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt Børup Grøft.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til flere vandværker.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 16. april 2025