



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01594
Ref. TISCH
Dato: 8. juli 2019

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sengeløse Losseplads
Virksomhedens adresse	Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene
CVR nummer	64141112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	25.04.2019
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	11. april 2019
Deltagere fra virksomheden	Ole Christian Hegelund Pedersen (OHP)
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Tina Schmidt og Patrik Leth Jørgensen
Tilsynet omfattede	Perkolatbortskaffelse Monitering af grundvand og perkolat Slutafdækning
Materiale udleveret	-




Fig. 1 Oversigtskort med angivelse af Sengeløse Losseplads og en række nærliggende losse- og fyldpladser

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
11-04-2019	Indskærpelse	Manglende grundvandsmonitoring i 2018. Status: Virksomheden oplyste på tilsynet, at monitoring ville blive udført i den kommende uge.
11-04-2019	Indskærpelse	Manglende perkolatmonitoring i 2018. Status: Virksomheden oplyste på tilsynet, at monitoring ville blive udført i den kommende uge.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse – nedlukning og efterbehandling, Sengeløse Losseplads I/S. Københavns Amt 16. august 2006.

Gennemgang af miljøforhold

Perkolatmængder

Perkolattanken var 1/5 fyldt. Måleren stod på 30322, dvs. der er i perioden fra forrige tilsyn d. 19. december 2018 kun bortledt 27 m³ svarende til 1,7 m³ om ugen. Perkolatafledningens størrelse er meget svingende, se vedlagt bilag 1, som er en oversigt over bortledt perkolat siden september 2014. OHP oplyste, at i den varme og tørre periode sidste sommer blev perkolat sprinklet ud over pladsen (membranbelagt). Miljøstyrelsen oplyste, at det ikke er tilladt at sprinkle perkolat ud over pladsen (også kaldet recirkulering). OHP oplyste endvidere, at der i nogle få dage i december 2018 havde været en fejl på pumpen fra perkolattanken til spildevandskloakken. Perkolattanken var derfor løbet over, men igen inden for det membranbelagte område.

Grundvandsmonitoring

OHP oplyste, at Højvang Laboratorier var bestilt til at foretage grundvandsmonitoring i den kommende uge.

Slutafdækning

Der mangler fortsat slutafdækning på hovedparten af Sengeløse Losseplads. Pladsen fremstår som ved tidligere tilsyn: bevokset med græs, urteagtige vækster og ind imellem buske og med oplag af materialer til slutafdækningen. Det er fortsat et krav, at slutafdækningen færdigetableres. OHP oplyste, at der muligvis ville blive indgået aftale med en ekstern entreprenør om at udføre slutafdækningen.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Recirkulering af perkolat er ikke tilladt.
2. Resultater fra den rekvirerede grundvandsmonitoring fremsendes til Miljøstyrelsen, når de foreligger.
3. Det er fortsat et krav, at slutafdækningen færdigetableres.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.