



## Rapport for miljøtilsyn hos LG Montage A/S, Luft- havnsvej 25, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	23.05.2022		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98194544	<b>CVR nr.</b>	21835889
<b>E-mail</b>	lgm@lgm.dk + henrik@lgm.dk	<b>P. nr.</b>	1003629772

<b>Virksomhedstype</b>	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
<b>Godkendelsesdato</b>	-
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	Ingen tilslutningstilladelse

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-09-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskærpes, at der ikke må vaskes biler eller foretages anden forurenede aktiviteter udendørs. Aktiviteten skal ophøre med øjeblikkelig virkning.
30-09-2021	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne det konstateres, at containeren til spåner, som står udendørs, er utæt. Vi aftalte, at der anskaffes en tæt container med overdækning senest 15. januar 2022. Der skal fremsendes billede dokumentation.
30-09-2021	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der stod tønder med spildolie, forskellige steder på matriklen, miljømæssigt uforvarsligt. Vi aftalte, at tønder straks bortskaffes til godkendt modtager.
30-09-2021	Aftale	Efterkommet	Udendørs stod der en plastikpose med brænder-støv/metalstøv lige ved siden af regnvandskloakdækslet. Vi aftale, at posen straks tages ind i bygningen.
30-09-2021	Aftale	Efterkommet	LG Montage vender tilbage med en plan for opbevaring af farligt affald, heri også en tidsplan, senest den 15. januar 2022.
30-09-2021/ 23-05-2022	Aftale	Meddelt	Driftsjournalen jf. § 34 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen eftersendes senest den 15. januar 2022. NY frist til 15. august 2022
23-05-2022	Henstilling	Meddelt	Opbevaring af farligt affald skal organiseres bedre, så spild udenfor spildbakken ikke er en mulighed. Endvidere skal belægningen rundt om og under spildbakken være tæt. Billedokumentation skal fremsendes senest 15. august 2022.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>LG Montage A/S er en maskinfabrik der fremstiller større og mindre stålkonstruktioner, herunder specialsvejsning samt arbejde med aluminium.</p> <p>Virksomheden er reguleret ved Maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Udfører følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Alt i smedeopgaver</li> <li>•Plade- og maskinbearbejdning</li> <li>•Rørbukning</li> <li>•Svejsning / certifikatsvejsning (TIG, MIG, MAG). 10 svejsesteder.</li> <li>•Stålkonstruktioner</li> <li>•Montageopgaver</li> <li>•Reparationer og vedligeholdelsesarbejder</li> <li>•Aluminiums konstruktioner</li> <li>•Rustfri konstruktioner</li> <li>•Tank reparationer</li> <li>•Maskinmontage</li> <li>•Kran opgaver</li> <li>•Brænderbord</li> <li>•Rensebar</li> </ul>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
4.500	10	7-16		

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke længere foretages bilvask på matriklen, hvilket der ej heller var synlige tegn på. Det blev oplyst, at bilerne vaskes på Aalborg Portland.</p> <p>Såfremt der ønskes indrettet en vaskeplads til vask af biler, skal der ansøges om tilslutningstilladelse ved Aalborg Kommune. Det blev oplyst, at det overvejes at etablere en ny olieudskiller i forbindelse med en ny vaskeplads. I blev gjort bekendt med, at det er vigtigt at få olieudskiller og sandfang korrekt dimensioneret, for at få den ønskede effekt.</p>

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Virksomheden er påbegyndt optimering af affaldssorteringen. Affaldsproducerende virksomheder skal senest den 31. december 2022 sortere deres affald i følgende fraktioner:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Glasaffald.</li><li>2) Metalaffald.</li><li>3) Plastaffald.</li><li>4) Papiraffald.</li><li>5) Papaffald.</li><li>6) Madaffald.</li><li>7) Haveaffald.</li><li>8) Træaffald.</li><li>9) Tekstilaffald.</li><li>10) Mad- og drikkekartonaffald.</li><li>11) Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik.</li><li>12) Genanvendeligt PVC-affald.</li><li>13) Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.</li></ol> <p>Se i øvrigt Affaldsbekendtgørelsens § 60 og bilag 6.</p>
Affald, opbevaring	<p>Jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 31 stk. 4: Ved udendørs opbevaring af fræsespånér, affald fra klipping af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle- og smøremidler, skal affaldet opbevares forsvarligt, således at afdryppet olie eller køle- og smøremiddel kan opsamles i egnet spildbakke eller lignende. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke.</p> <p>Ved tilsynet kunne det konstateres, at den udendørs container til metalaffald stod uden overdækning, men på tæt belægning. Eftersom der ikke var nogen form for olie og/eller køle smøremidler på metalaffaldet, så accepteres denne opbevaring.</p> <p>Det kunne konstateres, at alt det farlige affald nu stod indendørs på en spildbakke. Der var sket spild udenfor spildbakken, som var suget op med kattegrus. Belægningen rundt om spildbakken er ikke tæt, da der er revner i gulvet.</p> <p>Opbevaring af farligt affald skal organiseres bedre, så spild udenfor spildbakken ikke er en mulighed og belægningen rundt om og under spildbakken skal være tæt.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Det henstilles, at LG Montage organiserer opbevaring af farligt affald bedre, så spild udenfor spildbakken ikke er en mulighed. Endvidere skal belægningen rundt om og under spildbakken være tæt. Billeddokumentation skal fremsendes <u>senest 15. august 2022</u>.</p> <p>Læs eventuelt Maskinværkstedsbekendtgørelsens § 31 stk. 5, som vedrører opbevaring af farligt affald.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at brænderstøv/metalstøv bortskaffes lige umiddelbart efter rensning af cyklonen/filtret til Reno Nord - Farligt affald, i tønder med låg og spændebånd. Det vurderes at være en acceptabel måde at håndtere og bortskaffe affaldet på.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening under tilsynet, på de områder som blev besigtiget.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	<p>Vi aftale, at der skal udarbejdes en driftsjournal jf. § 34 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen og fremsendes <u>senest den 15. august 2022</u>.</p> <p>En driftsjournal skal indeholde følgende jf. § 34:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling.</li> <li>2) Resultatet af den månedlige kontrol af filtre.</li> <li>3) Det årlige forbrug af blandingsfortyndere og andre opløsningsmidler.</li> <li>4) Dato for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, jf. § 33.</li> </ol> <p>Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.</p>
Bæredygtighed	Virksomheden opstarter et projekt i samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og en privat miljørådgiver, som skal hjælpe med flere bæredygtige tiltag. Bl.a. overvejer virksomheden at blive miljøcertificeret.