



## Rapport for miljøtilsyn hos Raunstrup Tømrer, Rørdalsvej 81, 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	09.05.2023		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	21725209	<b>CVR nr.</b>	27645690
<b>E-mail</b>	skr@raunstrup.com	<b>P. nr.</b>	1028246532

<b>Virksomhedstype</b>	E52, Savværk, -møbelfabrik og maskinsnedkeri
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-05-2023	Indskærpelse	Meddelt	På adressen findes en 1500 liter ståltank til fyringsolie. Tanken vurderes ud fra tidligere oplysninger at stamme fra 1977. Virksomhedsejer havde ingen dokumentation på tankens oprindelse og der var ikke noget mærkeskilt på tanken. Jvf. olietanksbekendtgørelsens § 44 stk. 4 skal ejeren sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes, hvis fabriktionsåret ikke kendes eller kan fastlægges. Med baggrund i ovennævnte, indskræpes det hermed, at tanken skal sløjfes hurtigst muligt. Sløjfningen skal ske jvf. olietanksbekendtgørelsens §30. Der gives en frist indtil d. 1. august 2023 på at indsende dokumentation til Virksomhedsmiljø, på sløjfningen af tanken. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.
09-05-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden har aldrig fået lavet en servicereport på spåndsugningsanlægget og var ikke klar over, hvordan man skulle tjekke filteret på anlægget. Rummet hvori filteranlægget var placeret, fremstod i øvrigt meget støvet. Det blev aftalt, at virksomheden skulle få lavet et serviceeftersyn på spåndsugningsanlægget, og i den forbindelse blive instrueret i hvordan filteret kan kontrolleres. Servicereporten på eftersynet skal være Aalborg kommune i hænde senest 1. juli 2023.
09-05-2023	Aftale	Meddelt	Under tilsynet kunne det konstateres, at saltsyre blev opbevaret i originale beholdere i nogle trækasser. Disse trækasser var ikke tætte, og det blev aftalt med virksomheden, at de ville få fat i nogle spildbakker og placere beholderne på spildbakken. Virksomheden skal hurtigst muligt få forholdet bragt i orden, og senest 1. juli - 2023 indsende dokumentation til Aalborg Kommune. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.
09-05-2023	Aftale	Meddelt	En tønde mærket "Q8" med formolie var placeret på et ikke sikret underlag. Det er aftalt med virksomheden, at tønden i fremtiden skal stå på en spildbakke der kan rumme hele indholdet af olietønden. Virksomheden skal hurtigst muligt få forholdet bragt i orden og skal senest 1. juli 2023 indsende dokumentation til Aalborg Kommune. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.
09-05-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden havde for nyligt valgt at skille sig af med deres pappresser, da virksomheden vurderede at de ikke havde nok pap til, at det kunne betale sig at presse det. Virksomheden fortalte at de er i dialog med en affaldsaktør om en beholder samt afhentningsordning men at det endnu ikke var lykkedes dem at få en løsning. Det betyder at pap ender i restaffald. Dette er ikke tilladt jvf. affaldsbekendtgørelsens §60. Det blev aftalt, at de hurtigst muligt begynder at sortere deres papaffald. Virksomheden skal senest. 1. juli 2023 indsende dokumentation til Aalborg Kommune.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en byggeentreprenør. Virksomheden består af lager og kontor og derudover rådes der over et træværksted. Værkstedet har ikke nogen fastansatte og bruges kun få gange om måneden.				
På værkstedet foretages der i øjeblikket samling af nogle skure, som skal opstilles hos en kunde. Der foregår ikke bore- eller skærearbejde og der arbejdes udelukkende i træ.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	7-16		

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Støv		Filter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	1,0						

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har et spånudsugningsanlæg med filter. Det er i drift meget få timer pr. måned. Filterets afkast er ført 1 meter over tag ved afkastets placering, men ikke ført 1 meter over tagets højeste punkt. Da driftstiden er yderst begrænset, vurderer Aalborg Kommune dog, at det nuværende afkast er tilstrækkeligt. Hvis driftstiden øges, kan det blive nødvendigt at etablere et afkast 1 meter over tagryg.
Luft, filtre	Virksomheden har aldrig fået lavet en service rapport på spånudsugningsanlægget og var heller ikke klar over hvordan man skulle tjekke til filteret. Rummet med filteranlægget fremstod i øvrigt meget støvet. Det blev af disse grunde aftalt med virksomheden, at de skulle få lavet et serviceeftersyn og i den forbindelse få en instruktion i hvordan der åbnes ind til filteret. På den måde kan virksomheden i fremtiden selv tjekke til filteret en gang imellem og sørge for det rette vedligehold af anlægget. Service rapporten på eftersynet skal være kommunen i hænde senest d. 1/7 2023

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj kilder, udendørs	Der vurderes ikke at være støjgener forbundet med drift af virksomheden.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er ingen processpildevand fra virksomheden.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden råder over en vaskeplads, denne benyttes dog aldrig.

## Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	På adressen findes en 1500 liter ståltank til fyringsolie. Tanken indeholder ingen mærkeskilt, men vurderes ud fra tidligere oplysninger at stamme fra 1977. Virksomhedsejer havde ingen dokumentation på tankens oprindelse. Jvf. olietankbekendtgørelsens § 44 stk. 4 skal ejeren sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvægede tanke af plast under 6.000 l eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges. Af denne grund indskræpes det hermed overfor virksomheden, at tanken skal sløjfes hurtigst muligt. Sløjfningen skal ske jvf. olietankbekendtgørelsens §30. Der gives en frist på d. 1/8 2023 på at indsende dokumentation på sløjfningen af tanken til kommunen. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening.
Olietanke, registrering i BBR	Der er i BBR angivet 1 tank på adressen hvilket er i overensstemmelse med virkeligheden.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Maling				Emballage, original		Indendørs	2023
Saltsyre				Emballage, original		Indendørs	2023
Spartelmasse base/hærder				Emballage, original		Indendørs	2023
Formolie				Tromle		Opbevaring ikke i orden	2023
Fugemasse				Emballage, original		Indendørs	2023
Lim				Emballage, original		Indendørs	2023
Træ				Ikke relevant		Indendørs og uden-dørs	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	<p>Under tilsynet kunne det konstateres, at saltsyre blev opbevaret i originale beholdere i nogle trækasser. Disse trækasser var ikke tætte og det blev aftalt med virksomheden, at de ville få fat i nogle spildbakker og placere beholderne i. Til info, så skal spildbakkerne der benyttes, kunne rumme indholdet af den største beholder som placeres i spildbakken. Virksomheden skal hurtigst muligt få forholdet bragt i orden og får en frist på d. 1/7 - 2023 for indsendelse af dokumentation til Aalborg Kommune. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.</p> <p>Der var placeret en tønde mærket "Q8" med formolie. Denne tønde var placeret på et ikke sikret underlag. Det er derfor blevet aftalt med virksomheden, at tønden i fremtiden skal stå i en spildbakke der kan rumme hele indholdet af olietønden.</p> <p>Virksomheden skal hurtigst muligt få forholdet bragt i orden og får en frist på d. 1/7 - 2023 for indsendelse af dokumentation til Aalborg Kommune. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.</p>

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Bygningsaffald			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	Anker Christensen eff.		
Dagrenovation			Beholder - lukket		Udendørs	Kommunale ordning	Nordværk I/S	
Emballage - farligt affald			Container - lukket		Indendørs	Anker Christensen eff.		
Eternitaffald			Container - lukket		Udendørs	Anker Christensen eff.		
Gips			Container - lukket		Udendørs	Anker Christensen eff.		
Jern			Container - åben		Udendørs	Anker Christensen eff.		
Plast			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	Anker Christensen eff.		
PVC			Container - lukket		Udendørs	Anker Christensen eff.		

Rock-wool			Container - lukket		Udendørs	Anker Christensen efft.		
Sanitet			Container - lukket		Udendørs	Anker Christensen efft.		
Tagplader (asbestfri)			Container - lukket		Udendørs	Anker Christensen efft.		
Træ			Container - lukket		Udendørs	Anker Christensen efft.		
Vinduesrammer med glas			Ingen beholdere		Opbevaring i orden	Anker Christensen efft.		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomheden havde farligt affald i form af emballager fra fugemasser, lim og spraydåser. Disse blev opbevaret i en lukket affaldsbeholder indendørs.
Affald, opbevaring	Affald på virksomheden blev opbevaret på forsvarlig vis.
Affald, sortering	Virksomheden fortalte, at de for nyligt havde valgt at skille sig af med deres papresser, som de ellers havde brugt til at sortere pap i indtil da. Årsagen var, at de ikke havde nok pap på virksomheden til, at de følte det kunne betale sig at presse det. Virksomheden fortæller at de er i dialog med en affaldsaktør om en beholder samt afhentningsordning. Virksomheden fortalte at de havde rykket affaldsaktøren flere gange, men at det endnu ikke var lykkedes dem at få en løsning. Det betyder at pap lige pt ender i restaffald. Dette er ikke tilladt jvf. affaldsbekendtgørelsens §60. Det aftales af denne grund med virksomheden, at de hurtigst muligt begynder at sortere deres papaffald. Virksomheden får en frist på d. 1/7 - 2023 for indsendelse af dokumentation til Aalborg Kommune.  Derudover sorterede virksomheden sit affald på forsvarlig vis i dertil indrettede containere/beholdere.
Affald, bortskaffelse	Affald transporteres af Anker Christensen efft.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening under tilsynet.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger
Bæredygtighed	Bæredygtighed Virksomheden tager ansvar for bæredygtighed på en række punkter.  Virksomheden har fokus på at mindske deres miljøbelastning i forhold til deres kemikalievalg. Dette viser sig blandt andet ved, at de har fået udarbejdet en liste over kemikalier der er lovlige på det danske marked,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>men som virksomheden ikke ønsker at benytte i sin drift. Her substituerer man i stedet produkterne, med nogle andre og mere miljøvenlige produkter.</p> <p>Derudover har virksomheden også stor fokus på at nedbringe CO2 belastningen i forbindelse med transport, og har haft de ansatte på et "kør grønt" kursus. Dette har haft den effekt, at de har sparet op mod 10 % i forbruget af brændstof, som dermed betyder en reduktion i CO2 udledningen.</p> <p>I den daglige drift fokuserer virksomheden meget på deres energiforbrug og overvåger det nøje. Det betyder, at de hurtigt kan skride ind, hvis der pludselig skulle vise sig et unødigt højt forbrug.</p> <p>Virksomheden er begrænset i forhold til energioptimeringer på matriklen, da man bor til leje. Dog skiftes lysarmaturer løbende til LED når det giver mening for virksomheden.</p> <p>Virksomheden har fokus på "social bæredygtighed" hvorfor der løbende tages lærlinge ind.</p>