

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11. marts 2025
Tilsynstype	Basistilsyn og styrket affaldstilsyn
CVR-nummer	27715052
P-nummer	1000525482
Virksomhed	Matchbiler
Adresse	Fabrikvej 16
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	87 68 02 00 (hovednummer)
Mobil	24 27 60 20 (René Pedersen)
e-mail	rp@matchbiler.dk
Kontaktperson	René Pedersen
Virksomhedstype	Autoværksted
Opstartsdato	21.11.2006
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	René Pedersen
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Autoværkstedsbekendtgørelsenⁱ, da virksomheden er etableret/ændret efter 1986
- Miljøtilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ
- Affaldstilsynsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ
- Affaldsbekendtgørelsen^{iv}, affaldsaktørbekendtgørelsen^v
- Oliebunkerbekendtgørelsen^{vi}

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Gebyr

Det udførte tilsyn er et kombineret miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn. Affaldstilsynet udføres på baggrund af nye regler. De nye regler betyder bl.a., at der skal udarbejdes to særskilte fakturaer for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selvom de er udført samtidigt. Der opkræves brugerbetaling for selve tilsynet og for den tid, der bruges på kontoret med bl.a. forberedelse af tilsynet og afrapportering. I modtager to fakturaer efter den 1. november. Reglerne fastlægger, at affaldstilsynet skal være 100 % brugerfinansieret. Det betyder, at det samlede beløb bliver lidt større, end beløbet for tidligere miljøtilsyn.

- Opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen^{vii}
- Opkrævning af brugerbetaling for affaldstilsynet sker i henhold til reglerne i affaldstilsynsbekendtgørelsen.

BEMÆRKNINGER VED TILSYNET

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse, men virksomheden skal være opmærksom på følgende:

1. Opbevaring af vaskemidler og sprinklervæske

Vaskemidler og sprinklervæske opbevares med risiko for spild til kloakken, hvilket kan medføre problemer på renseanlægget. Opbevaring skal ske, så dette ikke er muligt. Virksomheden har bestilt spildbakker til formålet.

Virksomheden bedes sende fotos til dokumentation for korrekt opbevaring senest den 15. maj 2025.

2. Opbevaring af farligt affald i ABAS-beholdere

Opbevaring af bremsevæske, kølervæske og oliefiltre er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, som bl.a. stiller krav om, at opbevaring skal ske på tæt belægning, så spild kan holdes indenfor et afgrænset område, samt at området skal rumme indholdet af den største beholder. Det vurderes, at kravet er opfyldt, hvis opbevaring ske på spildbakker, der kan rumme indholdet af den største beholder, og som kan opfange spild ved håndtering. Virksomheden har været i kontakt med ABAS siden tilsynet.

Virksomheden bedes sende fotos til dokumentation for korrekt opbevaring senest den 15. maj 2025.

3. Opbevaring af farligt affald – spildolie

Opbevaring af spildolie sker i en enkeltvægget olietank ved afløb. Dette er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Opbevaring af spildolie kan fx ske i en særlig dobbeltvægget tank beregnet til spildolie. En sådan tank kan stå samme sted som den nuværende.

Virksomheden bedes bringe forholdet i orden og sende dokumentation, fx ifa. fotos og tankattest til kommunen.

INDRETNING, DRIFT, EGENKONTROL

Kort beskrivelse	Traditionel service og reparation af primært personbiler, herunder klargøring, pladearbejde og mekanisk arbejde. Virksomheden forhandler Hyundai og Mazda. Virksomheden er indrettet med værksteder og to vaskehaller, én roll-over til automatiseret vask og én til manuel vask med hedvandsrensere. Der er betongulve og gulvafløb i værkstederne.
Produktionsareal	Bygningsareal: 3301 m2 inkl. salgsafdeling m.v. Værksteder og vaskehaller udgør ca. 1250 m2.
Driftstid	Hverdage kl. 7.30-16.00, fredage til kl. 14.15. Ingen drift i weekender og på helligdage. Salgsafdelingen har andre åbningstider, herunder er der åbent i weekender.
Udvidelser / ændringer	Det gamle vaskeanlæg er udskiftet for nylig. Det er fortsat af mærket, Istobal, og der er fortsat biologisk rensning.
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 16 personer. Der er i hele virksomheden 39 ansatte.
Egenkontrol	Autoværksteder: Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager 2. Tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast.
Certificeringer	Virksomheden er ikke certificeret.
Andet	Fx anden bruger af lokaliteten

BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORTEN, 2019

Der var ingen bemærkninger ved sidste tilsyn



Oversigtsfoto, 2024

STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Støjkilde	Placering
Kompressor	Indendørs på loftet
Ventilation/udsugning	
Til- og frakørsel	Udendørs
Bemærkninger	Afstanden til nærmeste bolig er mere end 100 m. Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.  <i>Kompressor placeret på loftet sammen med udsugningsanlægget</i>

LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udstødning m.m.	Min. 1 m over tag	Ja
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja, der er årlig service. Sidste gang i august 2024, hvor otte filtre blev skiftet.	
Bemærkninger:		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige luft- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over luft- eller lugtgener siden sidste tilsyn.  <i>Afkast fra udsugningsanlæg</i>	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	-

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

RÅVARER

Råvarer	Maksimal mængde opbevaret	Opbevaring
Motorolie	2 x 1250 L	Filebænk i to værksteder - ok
Forskellige olier, kølervæske, sprinklervæske	?	Tromler og beholdere over spildbakke i værksted med afløb - ok
Sprinklervæske	2.000 L	Pallettanke i vaskehal ved afløb – se bemærkning 1
Vaskemidler til vaskehal	?	Dunke i vaskehal ved afløb – se bemærkning 1
Gulvsæbe	200 L	Tønde over afløb i vaskerum – se bemærkning 1

Bemærkning



Produkter i værksted



Vaskemidler i vaskehal med gulvafløb i ud-kanten af billedet t.h.



Sprinklervæske i vaskehal ved afløb



Gulvsæbe over afløb



Tapsteder til olier

Opbevaring af vaskemidler og sprinklervæske i vaskehallen samt gulvsæbe over afløb sker med risiko for spild til kloak. Opbevaringen skal ske, så det sikres, at der ikke kan spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Virksomheden har bestilt et doseringssystem til vaskemidler i vaskehallen inkl. spildsikring. Der er bestilt spildbakke til sprinklervæske i vaskehallen. Desuden er der bestilt gulvvaskemidler i 20 liters beholdere, som vil blive placeret på spildbakke.

Tanke

Tank jf. BBR	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen	Produceret (år)	Tankat-test	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen (behold kun relevante)
1	Motorolie (registreret i BBR som fyringsolie)	Over terræn indendørs	1250 L	2007	Fabr.nr.: 003574-1 G-nr.: 01-5413	Ja
2	Motorolie (registreret i BBR som fyringsolie)	Over terræn indendørs	1250 L	2007	Fabr.nr.: 003574-2 G-nr.: 01-5413	Ja
-	Spildolie	Over terræn	1500 L	2007	Fabr.nr.: 003575 G-nr.: -	Ikke omfattet
Bemærkninger		Tankene til motorolie er registreret i BBR. Der er ikke krav om, at tanken til spildolie skal registreres. Opbevaring af spildolie sker ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen. Se bemærkning 3.				

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	11.09.2009

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Spildevand afledes til Viby renseanlæg. Renseanlægget afleder til Børupgrøften. Området er separatkloakeret. Spildevandsudledningen reguleres af spildevandstilladelse af 11. september 2009. Det gamle vaskeanlæg er udskiftet for nylig. Det er fortsat af mærket, Istobal, og der er fortsat biologisk rensning. Virksomheden har etableret et biologisk vandrensesystem af typen GWS Biocar. Der genereres ca. 35 l overskudsvand pr. vask, som ledes til spildevandssystemet. Der er ikke afløb via olieudskillere, hvilket er i overensstemmelse med tilslutningstilladelsen. Vaskeanlægget kontrolleres i forbindelse med service af Istobal. Desuden holder virksomheden selv øje med, at anlægget fungerer som det skal. Vaskemidlerne er Svanemærkede og derfor uden A- og B-stoffer jf. vilkår 5.

PFAS

Virksomheden har undersøgt virksomhedens vaskemidler, som alle er Svanemærkede og uden PFAS.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige. Der er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen. Virksomheden opfordres til at erstatte PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder PFAS.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS.

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere og sandfang	Virksomheden har to olieudskillere med tilhørende sandfang: én med afledning fra grovvaskehallen og én med afledning fra værkstedet.
Tømning / kontrol	Tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sidst tømt/kontrolleret den 23.9.2024.

AFFALD

Affaldstype	Mængde	Opbevaring	Transportør	Modtager
Farligt affald				
Spildolie	Se nedenfor	Filebænk i værksted – se bem. 3 s. 3	ABAS	ABAS omlastestation
Oliefiltre		ABAS-beholdere udendørs på SF-sten under overdækning – se bem. 2 s. 3		
Bremsevæske				
Køler væske				
Spraydåser				
Plastemballage				
Elektronik				
Airbags		Blev ikke kontrolleret	ABAS el. Stena	ABAS el. Stena
Batterier		Syrefast beholder på SF-sten under overdækning	Danbrit	IMDEX, Farsø
Affald fra olieudskiller		Olieudskiller	Kredsløb	Farligt Affald, Lisbjerg
Affald fra sandfang	Sandfang			
Ikke-farligt affald				
Aluminium	Se nedenfor	Container uden dørs	ABAS	ABAS omlastestation
Jernskrot				
Kofangere				
Ruder				
Pap				
Papir				
Småt brændbart			Marius Pedersen	Lisbjerg Forbrænding
Dæk		Udendørs i container og på fliser	Øksendal Dæk/ABAS	Øksendal Dæk/ABAS
Husholdningsliggende affald fra frokoststue og kundeområder:		Beholdere indendørs	ABAS	ABAS omlastestation
Madaffald				
Kartoner/plast/metal				
Restaffald				
Bemærkninger	Mængder af affald fremgår af oplysninger i Affaldsdatasystemet, hvorfra udtræk er vedlagt, samt oplysninger fremsendt af virksomheden. Olieklude vaskes hos Berendsen. <u>Opbevaring af farligt affald:</u> Bremsevæske, køler væske, oliefiltre opbevares i enkeltvæggede ABAS-beholdere på SF-sten, se bemærkning 2, s. 3. Spildolie opbevares i en enkeltvægget olietank i værksted med gulv afløb, se bemærkning 3, s. 3. Opbevaringen er ikke i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 13: "Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning"			

uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området."

ABAS-beholdere er godkendt til transport af farligt affald, men denne godkendelse indbefatter ikke kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden har været i kontakt med ABAS.



Kølevæske og bremsevæske



Oliefiltre



Spildolietank



Spraydåser og emballage




Batterier



Dæk



Jern



Aluminium



Bilruder

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald, virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Ved en gennemgang af virksomhedens data, indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) af affaldsmottagerne, kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende affaldstyper og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Der er betonbelægning indendørs, som vurderes at være i god stand og uden revner.
Spild på belægninger	Der er begrænset spild på belægninger.
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Ja. Opbevaring sker med risiko for spild til omgivelserne. Se bemærkning 2.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet. Grunden er forureningskortlagt på vidensniveau 1.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	I kommuneplanen udlagt til erhvervsområde. Ingen lokalplan.
Følsomme brugerområder	350 m til nærmeste boligområde.
Overfladerecipienter	Mere end 500 m til nærmeste vandløb og område omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandindvindingsinteresser	Beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til flere vandværker.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 2. april 2025

ⁱ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

^{iv} Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

^v Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

^{vi} Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

^{vii} Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.