




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1561  
Ref. TASME/LAUMO  
Dato: 31. maj 2023

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Danish Crown A/S - Herning
Virksomhedens adresse	Danmarksgade 22, 7400 Herning
CVR nummer	26121264
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	06.03.2023
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet
Deltagere fra virksomheden	Kim Rasmussen, DC centralt Sanne Arestin, DC Herning Carsten Ole Hansen, DC Herning Anders Vinther, DC Herning Jeppe Lorenzen, DC Herning
Øvrige deltagere	Ingen øvrige deltagere
Tilsynet udført af	Tanja Smetana og Laura Møller
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Materiale udleveret	Intet udleveret materiale under tilsynet. Indreguleringsrapporter for kedler er eftersendt efter tilsynet.



## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
05-07-2021	Indskærpelse	Overskridelse af lugtvilkår 10,6 LE/m <sup>3</sup> , grænseværdi er 10 LE/m <sup>3</sup> . Forholdet er bragt i orden og grænseværdi er igen overholdt.

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapporter	Vilkår er overholdt.
Luft	Danish Crown Herning har eftersendt indreguleringsrapporter for kedler mht. overholdelse af emissionsgrænser for NO <sub>x</sub> og CO.

## Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

## Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse til udskiftning af kondensator på taget af 26. november 2021
- Miljøgodkendelse til udskiftning af pumpebeholder og kondensator af 1. februar 2021
- Revurdering og miljøgodkendelse af lørdagskørsel af 23. maj 2017

## Gennemgang af miljøforhold

### Generelle forhold

Virksomheden har siden sidste tilsyn fået miljøgodkendelse til udskiftning af pumpebeholder og kondensator samt miljøgodkendt udskiftning af kondensatoren på taget. Derudover har virksomheden udskiftet ventilationen i kantinen (3 gamle anlæg til 1 nyt) samt fået installeret luft-til-luft varmepumper til kontorbygningen.

Miljøstyrelsen orienterede om udkast til kommende BAT-konklusioner for slagterier.

### Indretning og drift

Der slagtes pt. cirka 22.500 om ugen. Miljøgodkendelsen tillader 1.600.000 pr. pr dog maksimalt 36.000 pr. uge. Det vurderes, at vilkår B1 er overholdt.

Virksomheden har vilkår om, at mandag – lørdag må der i tidsrummet kl. 5-6 om morgenen ske indkørsel af op til 6 grisebiler. Dokumentation for antallet af biler skal kunne forevises tilsynsmyndigheden. Jf., vilkår B6a i revurdering og miljøgodkendelse af 23. maj 2017.

Miljøstyrelsen gennemgik bogen i porten, hvor disse indkørsler er registreret. Der var få tilfælde, hvor en grisetransport ankom til slagteriet før kl. 5. Virksomheden har eftersendt mailkorrespondance mellem slagteriet og de konkrete vognmænd, der har kørt ind for tidligt, hvor slagteriet gør vognmændene opmærksomme på, at de ikke må køre ind på slagteriet før kl. 5 jf. virksomhedens miljøgodkendelse. Det fremgår desuden af korrespondancen, at vognmanden efterfølgende har taget fat i sine chauffører og meddelt dem, at de ikke må køre ind på Danish Crown A/S Herning før kl. 5 om morgenen. Miljøstyrelsen anser herefter vilkår B6a for overholdt.

Ved rundgang på virksomheden blev det tjekket, om oplag af biprodukter, olie og kemi er placeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen. Alt så pænt og ryddeligt ud, og alle oplag var placeret korrekt. Døre og vinduer var lukket til forebyggelse af unødigt lugt og støj udendørs.

### **Luftforurening**

Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden skulle eftersende indreguleringsrapporter for virksomhedens to kedler.

Rapporten viser, at NO<sub>x</sub> ved indreguleringen på kedel 1 var målt til 81-103 mg/Nm<sup>3</sup> (10 % ilt) og CO til 1,6-3,2 mg/Nm<sup>3</sup> (10 % ilt). For kedel 2 var NO<sub>x</sub> ved indregulering målt til 78-92 mg/Nm<sup>3</sup> (10 % ilt) og CO til 0,8 mg/Nm<sup>3</sup>. Emissionskravene i miljøgodkendelsen er 125 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> og 75 mg CO/Nm<sup>3</sup>. Vilåret vurderes således overholdt.

### **Lugt**

Der blev ikke konstateret væsentlig lugt uden for slagteriets matrikel og kun sporadisk diffus lugt omkring indlæsningen.

### **Spildevand**

Der blev ikke ført tilsyn med spildevand. Virksomheden afleder til offentlig rensning, jf. tilslutningstilladelse fra Herning Kommune.

### **Støj**

Virksomheden har med årsrapporten – som krævet i miljøgodkendelsen – fremsendt redegørelse for at virksomhedens støjkluder og forudsætningerne for disse i seneste støjkortlægning er gennemgået. Der er ved gennemgangen ikke fundet væsentlige uregelmæssigheder. Ved tilsynet blev der ikke konstateret støj ud over det forventelige. Det vurderes på den baggrund, at støjvilkårene overholdes.

### **Affald**

Der var ingen bemærkninger til virksomhedens opbevaring og håndtering af affald.

### **Jord og grundvand**

Virksomhedens procedure for kontrol med kloakker og brønde blev diskuteret, idet Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed for flere af Danish Crowns anlæg har vurderet, at proceduren bør være mere proaktiv. Proceduren foreskriver, at samlebrønde tjekkes, og hvis der er grus i, betyder det, at et kloakrør er utæt. Dette vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt i forhold til at forebygge udsivning af spildevand. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden skal basere kontrollen af kloakker og brønde på en konkret vurdering af risikoen for de enkelte kloakstreng. En sådan risikovurdering bør fx baseres på risikoen for fysisk belastning (er der fx tung trafik over det areal, hvor ledningen løber?), risikoen for korrosion (fx om det er blodholdigt spildevand i ældre ikke-korrosionsbestandige rør) osv. På basis af risikovurderingen kan der fastsættes rimelige frekvenser for eftersyn af rør, fx med kamera.

### **Til- og frakørsel**

Der var ingen bemærkninger til til- og frakørsel.

### **Indberetning/rapportering**

Der var ingen bemærkninger til indrapportering.

### **Driftsforstyrrelser og uheld**

Virksomheden havde et uheld i destruktionshallen i 2020.

**Risiko/Forebyggelse af større uheld**

Blev gennemgået på tilsyn ligeledes udført den 6. marts 2023. Særskilt tilsynsrapport er udarbejdet for dette tilsyn.

**Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at Danish Crown Herning fremsender indreguleringsrapporter for virksomhedens to kedler.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.