



Hovedstadens Beredskab I/S (Østerbro Brandstation)
Østbanegade 89
2100 København Ø

Miljøtilsynsrapport 2025, Hovedstadens Beredskab St. Ø, Østbanegade 89 2100 København Ø

4. marts 2025

Sagsnr.
2025-0049048

Dokumentnr.
2025-0049048-4

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Virksomhed:	Hovedstadens Beredskab St. Ø
Adresse:	Østbanegade 89 2100 København Ø
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 35440178 , P nr. 1021160055
Tilsynsdato:	26. februar 2025
Deltagere:	Beredskabet; Maibritt Izabella Sukkot Københavns Kommune; Jens Mortensen
Virksomhedstype:	H51
Tilslutningstilladelse:	Der udtages ikke længere analyser.
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Der blev fremvist kvittering for tømning af olieudskiller samt udleveret sikkerhedsdatakort på vaskemiddel.
Konklusion på tilsynet:	Der anvendes et vaskemiddel med et indhold af et B-stof, der skal udfases. Imidlertid oplyser producenten på hjemmeside, at produktet er udgået. Tilsynsmyndigheden anbefaler, at næste indkøb af vaskemiddel bliver et vaskemiddel uden A- og B-stoffer

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jens Mortensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Virksomheden er beliggende i et område med boliger som naboer.




Støj

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Drift og indretning

Servicestationens indretning er som vist på kort.



Brandstation Østerbro


Der er en garage til brandbiler samt en vaskeplads udenfor ved siden af garagen.



Der blev på tilsynet udleveret kvittering på tømning af olieudskiller samt sikkerhedsdatakort på vaskemidler.

Vaskemidler


Vaskemiddel opbevares indendørs. Der benyttes kun et vaskemiddel.



En gennemgang af vaskemidlets sikkerhedsdatakort viser et indhold af fedtalkoholpolyglycolether. Tilsynsmyndighedens vurdering er, at fedtalkoholpolyglycolether er et B-stof, og bør derfor udfases.

Producenten af vaskemiddel oplyser på hjemmeside, at vaskemidlet er udgået.

Tilsynsmyndigheden anbefaler, at næste gang der indkøbes vaskemiddel, at der købes et vaskemiddel, hvor der ikke er indhold af A- eller B-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens spildevandsvejledningen fra 2006 (se s. 30).

[illegible]

ABC-stofvurdering af fedtalkoholpolyglycolether

Venlig hilsen
Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler