



Rapport for miljøtilsyn hos Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20.11.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	22576433	CVR nr.	31882362
E-mail	Oskar.henriks-son@nordic-storage.se	P. nr.	1014939756

Virksomhedstype	C201, Oplag af mineralolieprodukter >2.500 tons
Godkendelsesdato	01.05.2013
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-02-2026	Aftale	Meddelt	Tømning af spildbakker og fjernelse af unødigt spildopsamling.
18-02-2026	Aftale	Meddelt	Sortering af husholdningslignende affald.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Lageret ligger i Aalborg Oliehavns vestligste del mellem Tunnelvej og Tunnelbassinet. Det er foruden fuelolie at omfatte bioolier samt klasse III mineralolieprodukter (der ikke kræver opvarmning for at holde sig flydende - eksempelvis fyringsolie). Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser. Der er meddelt accept af virksomhedens sikkerhedsdokumentation samt miljøgodkendelse d. 1. maj 2013. Terminalen har en samlet oplagskapacitet på 240.800 m³ fordelt på 9 overjordiske tanke. De 8 af tankene er på hver 30.000 m³ og den sidste er på 800 m³. Der opbevares kun produkter med flammepunkt over 55 °C, og tidligere har flere af disse produkter krævet opvarmning for at holde sig flydende. I en længere årrække har der udelukkende været oplagret dieselolie på anlægget og indretningen af tankene er tilpasset denne drift - tryk-/vakuum ventiler er fjernet og de aktive kul er fjernet fra kulfiltrene (tankene er dermed frit ventilerede). For at minimere varmetabet er de 8 store tanke monteret med udvendig isolering. På flere af tankene er isoleringen delvist fjernet på taget samt i en række lodrette "bånd" på svøbet for at minimere den udvendige korrosion. På tank 1, 2, 3 og 4 er isoleringen fjernet på taget og tank 1, 4, 5 og 8 har lodrette bånd på svøbet. Oil Storage forventer ikke at skulle opbevare produkter på anlægget, der kræver opvarmning og isoleringen fjernes helt eller delvist på samtlige tanke over en årrække. Rørføring mellem tanke og varmecentralen er ligeledes isoleret. På kajen findes en bygning, der mod vest rummer et mindre kontor, hvorfra anlægget opereres/overvåges. Der er fuldt udsyn over kajområdet fra kontoret, der ligeledes fungerer som lokale for slangevagten under skibsim- og -eksport. Foruden kontor har bygningerne på kajen rummet et lokale, der primært anvendes som værksted til mindre reparationer mv. Bygningens østlige ende anvendes til opbevaring af importslange på slangevogne samt oplag af flydespærringsmateriel for Nordjyllands Beredskab. Tankene er placeret i 4 tankgårde indrettet med støbt betonbund omkranset af en ydre væg - ligeledes i beton - med en højde på 2,65 m over terræn. Underopdelingen i de 4 tankgårde er udført med betonmure lavere end den ydre tankgårdsvæg, således at store spild kan fordeles mellem tankgårdene. Overfladevand fra tankgårdene afvandes til virksomhedens olieudskillere ved kajområdet via separate afløbsledninger og manuelt betjente ventiler og herfra direkte ud i Limfjorden. Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Im- og eksport til lageret foregår udelukkende fra/til skib, der tilkobles med slange til importmanifold på kajen. Der kan forekomme interne produktflytninger mellem tanke. Virksomheden har egne pumper placeret i manifold i en af tankgårdene. Pumperne anvendes ved interne produktflytninger og ved eksport til skib.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der kan forekomme aktiviteter på lageret på alle tider af døgnet hele året rundt. Lageret er altid bemandet med minimum to personer, når der udføres produktflytninger. Herudover foretages der dagligt to rundringer på anlægget. Lageret er udstyret med flere forskellige automatiserede systemer til styring, regulering og overvågning (SRO) - både når der foretages produktflytninger og når produkterne henstår. SRO-anlægget er placeret på kontoret i bygningen ved kajen. Alle tanke er monteret med radarpejling (niveaumåling). Radarpejlingen afgiver alarm (overføres til vagt) ved afvigelse i niveau, der ikke kan tilskrives forskelle i temperatur, vindpåvirkning mv. (tankovervågning). Alle tanke er monteret med automatisk overfyldningssikring - systemet er uafhængig af radarpejlesystemet. Ved udløsning af overfyldningssikring aktiveres sirene, anlægget lukkes ned og den ansvarlige for produktflytningen alarmeres på mobilt kommunikationsudstyr. Ved import skal fyldningen af tanken standses ved kontakt til skib og efterfølgende manuel nedlukning af skibets pumper. Ved afgivelse af alarm overføres denne via mobiltelefon til en liste af tilknyttede personer hos OJT Tankstore, indtil alarmeren besvares. Overførslen af alarmer sker ikke via fejlsikret forbindelse - et udfald af forbindelsen kan således pågå uopdaget.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	00.00-24.00	00.00-24.00	00.00-24.00
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Oliefyr	Kulilte (CO)	100,0	Ingen rensning
1	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)	250,0	Ingen rensning
2	Oliefyr	Kulilte (CO)	100,0	Ingen rensning
2	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)	250,0	Ingen rensning
3	Oliefyr	Kulilte (CO)	100,0	Ingen rensning
3	Oliefyr	Kvælstofilter (NOx)	250,0	Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	25,0		0,35	0,37			265,0
2	25,0		0,35	0,37			265,0
3	25,0		0,25	0,27			265,0

Rumopvarmning:
Olie
EI

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har fælles afkast fra de tre kedler. Anlægget er ikke i drift. Virksomhedens fyringsanlæg er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og skal bringes til at overholde denne bekendtgørelse, hvis fyringsanlægget skal tages i brug igen på et tidspunkt.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugt under tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Terminalstøj		
2	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, udendørs	Ingen bemærkninger, pumper var ikke i drift.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Overfladevand	2,00			Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, egenkontrol	Egenkontrolprøver er modtaget seneste 1. 7. 2025. Ingen overskridelser.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Overfladevand	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomhedens udskilleranlæg er senest tømt 24. 5. 2025 af S.P. Jensen, jf. vilkår 75.
Udskillere, vilkår i tilladelse	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	I forbindelse med tilsynet blev det kontrolleret, at vilkår 1+ og 12 er overholdt. Alarmer på anlægget sendes til mobiltelefon, jf. vilkår 15. Vilkår 20 er i sikkerhedsledelsessystemet OS-A022. Fuger i tankgårde tjekkes en gang årligt og udskiftes efter behov, jf. vilkår 30. Vilkår 44 vedr. barrierers funktion blev drøftet. Barrierer har ikke været ude af drift. Under tilsynet blev alarmliste fremvist og gennemgået. Vilkår 56 er del af dagligt inspektion, senest rørinspektion i 2020 ved CPI. Beholdningsregnskab blev fremvist både for manuel og digital kontrol, jf. vilkår 66.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Stål				Ikke relevant		Ikke relevant	2022
Vand				Ikke relevant		Ikke relevant	2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Alder på læsse/losseslanger blev drøftet. Accept fra 4. august 2020 er stadig gældende, så frekvens for udskiftning vil være enten pr. 500 losninger eller efter maks 10 år afhængigt af, hvad der kommer først. Vilkår 69 renholdelse af tankgårde sker en gang pr. måned. Under tilsynet fremstod tankgårdene fint renholdte.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Tromle (Mokana)	200	Indendørs, bag opkant	Nordværk I/S - Farligt Affald	Fortum Waste Solutions A/S	
Blandet brændbart			Container - lukket	500	Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	HCS A/S	Nordværk I/S	
Isolering			Ikke oplyst		Intet oplag ved tilsynet			
Kviksølvholdige lyskilder			Ikke oplyst		Intet oplag ved tilsynet	Strøm Hansen A/S		

Metalaffald			Ikke relevant		Ikke relevant	Sørup Handel & Nedbrydning ApS	Aalborg Recycling ApS	
Olieemulsion			Ikke relevant		Intet oplag ved tilsynet	S.P. Jensen A/S	S.P. Jensen A/S	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	S.P. Jensen A/S	S.P. Jensen A/S	
Opfejl			Ingen beholdere		Udendørs, ikke overdækket, bag opkant	Kristian Rytter A/S	RGS Nordic A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	ADS-data vurderes at være retvisende, se dog bemærkninger herunder om manglende sortering.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Rundering på arealer Flere steder stod der tønder og spande med spild/rester af olieprodukter - Dette var ikke opbevaret korrekt efter reglerne for farligaffald, jf. vikår 112. Bl.a. i garage til slanger og i pumpehus Flere steder hang der spande og dåse til at fange dryp fra haner og samlinger. Dette er ikke korrekt håndtering af dryp og spild Flere steder stod der gamle spande som blev brugt til affald. Det var en blanding af alle typer husholdningsaffald På virksomheden var der ikke mulighed for at sortere i de rigtige fraktioner

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening under tilsynet. Se dog kommentarer om spildopsamling.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger
Bæredygtighed	Der blev ikke drøftet bæredygtighed under tilsynet.