

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

| | |
|-------------------------------|--|
| Tilsynsdato | 27.08,2024 |
| CVR-nummer | 77252614 |
| P-nummer | 1002515291 (Viengevej 6B og 8) |
| P-nummer | 1016760575 (Norddigesvej 8 - 10) |
| Virksomhed | Danjord A/S |
| Adresse | Viengevej 6B - 8 samt oplagsplads på Norddigesvej 8 - 10 |
| Postnummer og by | 8240 Risskov |
| Telefonnummer | 86212655 / 403783500 |
| e-mail | haa@danjord.dk |
| Kontaktperson | Hanne Aarup og Rasmus Birk Sørensen |
| Branchekode | H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere |
| Opstartsdato | 29.11.1984 |
| Udvidelser/ændringer | Ingen væsentlige ændringer siden sidste tilsyn |
| Tilstede ved tilsynet: | |
| Virksomheden | Hanne Aarup |
| Aarhus Kommune | Simon Hornbek Hoffman og Jens Tikær Andersen |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

MILJØLEDELSE OG INDBERETNING AF EGENKONTROL

Virksomheden har ikke et formaliseret miljøledelsessystem. Virksomheden har ikke krav om indberetning af egenkontrol.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger Viengevej 8 og 6B i erhvervsområde 150508ER.



Luftfoto af Viengevej 8 og 6B

BELIGGENHED (fortsat)

I forhold til kommuneplanen ligger Norddigesvej 8-10 i erhvervsområde 150509ER.



Luftfoto af Norddigesvej 8 - 10

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens aktiviteter

Virksomheden beskæftiger sig med entreprenørvirksomhed med værksted til reparation af egne maskiner. Virksomheden råder over ca. 250 entreprenørmaskiner og -køretøjer. Værkstedet på Viengevej har et areal på ca. 500 m², hvor der arbejder 7 mekanikere. Norddigesvej 8 - 10 anvendes primært til oplagsplads. Desuden foretages nedknusning af beton et par gange om året med anvendes af eksternt mobilt anlæg.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjklager er udendørs af- og pålæsning samt til- og frakørsel til offentlig vej, vask på udendørs vaskeplads samt nedknusning af beton. Der foreligger ingen klager over støj.

LUFT

Øversigt over luftafkast

| Aktivitet/proces | Filter | Afkasthøjde | Bemærkninger |
|------------------|------------|-------------|---------------------------|
| Rumudsugning | nej | over tag | Ingen bemærkninger |
| To svejsepladser | nej | over tag | CO2-svejsning i sort jern |
| Rensebar | nej | over tag | Ingen bemærkninger |
| Batteriservice | nej | over tag | Udsugning for brint |
| Udstødningsgas | nej | over tag | Ingen bemærkninger |
| Båndsliber | støvfilter | over tag | Ingen bemærkninger |
| Malerkabine | tørfilter | over tag | Kun brug af spraydåser |

Støv- og lugtgener

Der var ingen støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

SPILDEVAND

Både Viengevej og Norddigesvej ligger i et separat kloakeret område, hvor spildevand afledes til Egå Renseanlæg og regnvand afledes direkte til vandløb.

For Viengevej 6B - 8 er der en spildevandstilladelse af 22. februar 2005 til afledning af vaskevand fra eget materiel og køretøjer på en udendørs uoverdækket vaskeplads belagt med beton og afløbsrist langs med pladsen. Afløbet er etableret med en automatventil af spadetyper, der omkobler afløbet fra spildevandledningen til regnvandsledningen således, at der kun er åbent til spildevandsledningen, når brugsvandstilførslen er åben.

Det kunne vedtilsynet ikke oplyses, hvor virksomhedens gulvvaskemaskine tømmes, da den pågældende medarbejder ikke var tilstede.

Ved Norddigesvej 8 - 10 foretages vask af materiel i bygning 1 med afløb via sandfang og olieudskiller, der er med i den kommunale tømningssordning. Vaskeaktiviteten er begrænset og vurderes p.t. ikke til at kræve en særskilt spildevandstilladelse.

AFFALD

Erhvervsaffald

Virksomheden sorterer erhvervsaffald i en lang række fraktioner, der bortskaffes via en række affaldsfirmaer eller via Genbrugsstationen, som virksomheden har adgang til.

Husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her](#)



Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab. Udover madaffald kan øvrigt affald evt. bortskaffes via Genbrugsstationen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares indendørs i en ståltank på 1.200 liter placeret i en stålcontainer med opkant.

Opbevaring af flydende råvarer

Virksomheden har oplag af flere beholdere på betongulv uden opsamlingsbassin, der ikke opfylder kravene i kommunens forskrift om kemikalier.

Øversigt over olietanke i brug

| Placering | Størrelse | År | Indhold | Bemærkninger |
|--------------|-----------|------|------------|--|
| Viengevej | 20.000 l | 1995 | Dieselolie | Anlæg 1 i BBR. Sløjfes i løbet af få dage. |
| Viengevej | 1.200 l | 1993 | Motorolie | Anlæg 2 i BBR. Er fjernet. Mangler afmelding i BBR |
| Norddigesvej | 2.500 l | 1989 | Dieselolie | Anlæg 2 i BBR. Er fjernet. Mangler afmelding i BBR |
| Norddigesvej | 5.900 l | 2019 | Dieselolie | Anlæg 5 i BBR. BBR er OK |

Inspektion af olietanke over 6.000 liter

Virksomhedens olietank på 20.000 liter er senest inspiceret indvendigt den 5. november 2021. Det fremgår af rapporten, at tanken skulle inspiceres igen inden 1 år. Virksomheden har valgt at udskifte tanken til en mindre tank under 6.000 liter og er derfor ved at tømme tanken, hvilket vil ske i løbet af få dage.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Bygningsopvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Grøn Aarhus - En mulighed for konkrete grønne tiltag

Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter, så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](#)


AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger:

- Virksomheden skal opdatere oplysningerne om virksomhedens olietanke i BBR jf. side 6. Bemærk, at den nye tank til diesel, der ønskes opstillet ved udendørs vaskeplads, skal være en C3-tank, der er godkendt til udendørs opstilling.
- Virksomheden skal fremover sørge for at flydende kemikalier i beholdere på 25 liter og derover er placeret på opsamlingsbakker i henhold til kommunens forskrift, der kan ses her: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoefforhold/saadan-skal-du-opbevare-olier-og-kemikalier>
- Virksomheden mangler at indføre en effektiv udsortering af husholdningslignende affald i alle de fraktioner, som forekommer på virksomheden bl.a. madaffald, hvilket derfor skal etableres hurtigst muligt.
- Spadeventiler i afløb kan sætte sig fast på grund af fx grus og blive utætte, hvilket i så fald kan medføre både uønsket afledning af spildevand til regnvandssystemet og modsat også uønsket afledning af regnvand til spildevandssystemet. Det kan derfor anbefales virksomheden at lave mindst et årligt eftersyn og sikre, at omskifteren på afløbet mellem spildevand og regnvand fortsat fungerer efter hensigten.
- Virksomheden skal desuden sikre sig, at gulvvaskemaskine tømmes enten i indendørs afløb eller på vaskepladsen, når denne er i anvendelse og afleder til spildevand.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 27. august 2024.



Jens Tikær Andersen
Biolog