

Dürr I/S
I.P. Jacobsens Vej 22
8600 Silkeborg

Att.: Jonas Dürr
Mail: jdurr76@gmail.com

28. januar 2019

Miljøtilsyn hos Dürr I/S, Navervej 17, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos dig i 2018. Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet ingen bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af dig, hvis ikke vi hører fra dig inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2019.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Hanne Bach Lorentzen
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	17. december 2018
Virksomhed	Dürr I/SDürr I/S
CVR-nummer	20784180
P-nummer	1004504286
Adresse	Navervej 17
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Jonas Dürr
E-mail	jdurr76@gmail.com
Telefonnummer	30462148
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Jonas Dürr
Tilsynsførende	Dorthe Dahl, MiljøInform

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed. Tilsynet er et samlet tilsyn i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn, nr. 6 / 2004.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparation af biler samt salg af biler og campingvogne i begrænset omfang. Værkstedet er i drift i begrænset omfang, da ejeren har et fuldtidsjob ved siden af.

Der sælges årligt ca.10 personbiler/campingvogne, og der foretages årligt ca. 30 reparationer.

Vask af biler foregår i vaskehal.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støj-kilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Værkstedet er indrettet med følgende:

- 1 Lift (2-søjlet)
- 1 Skæreværktøj
- 1 Klippeværktøj
- 1 Slibeværktøj
- 1 CO₂ svejseanlæg
- 1 Grav (der er ikke afløb fra graven)

Belægningstyper

Værksted: Beton

Udendørsarealer: Grus

Virksomhedens areal

Produktionsareal: 90 m²

Den øvrige del af bebyggelsen er lejet ud til lager.

Antal ansatte

Der er ingen ansatte i virksomheden.

Driftstid

Aktiviteterne foregår uden for normal arbejdstid, dvs. primært efter kl. 16⁰⁰ på hverdage og i weekenden.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Olier, sprinklervæske, oliefiltre mm.

Virksomhedens råvarer (og hjælpestoffer) opbevares i mindre dunke og tønde. Der er afløb til kloak i værkstedet, men det vurderes ikke, at der er risiko for afløb af flydende råvarer og hjælpestoffer til kloak.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/ Transportør
Spildolie	200 l tønde	100 l	Marius Pedersen
Oliefiltre	Plastikbeholder	30 stk.	Marius Pedersen
Akkumulatorer	Værkstedet	Ikke opgjort	FTZ eller Mekonomen
Spraydåser	Plastikbeholder	20 stk.	Marius Pedersen
Olie- og benzinudskillere	-	Ikke opgjort	Marius Pedersen – sidst tømt 8.1.2018
Metalskrot	Værksted	Ikke opgjort	Bradal
Industriaffald	Container	Ikke opgjort	Marius Pedersen

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens spildolie opbevares indendørs i 1 stk. 200 l tønne. Der er afløb til kloak. Det vurderes dog, at der ikke er risiko for afløb af spildolie til kloak.

Brugte batterier:

Opbevares indendørs på betongulv.

Spraydåser:

Opbevares indendørs i en plastikbeholder.

Oliefiltre:

Opbevares indendørs i en plastikbeholder.

Øvrigt affald

Metalskrot:

Opbevares i begrænset omfang indendørs. Al skrot er fri for olie, fedt og andre forurenende stoffer.

Industriaffald til forbrænding

Opbevares udendørs i en container.

LUFTEMISSIONER

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fyringsolie.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1	Fyringsolie	Skur eller container bag ved værkstedet	1.200 l	2005	2035	Ja

SPILEDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af tøj og regnvand fra gulv afløb i værkstedet. Spildevandet udledes til olieudskilleranlæg. Opbygning af olieudskilleranlægget er vedlagt i bilag.

Der foreligger ikke en tilslutningstilladelse.

Olieudskilleren er sidst tømt den 8.1.2018.

Der er i 2016 kommet ny viden om olieudskilleres tæthed. Miljøstyrelsen vurderer, at mindst 35% af olieudskillerne anlagt før 1990 formentligt er utætte. Utætheder kan betyde, at jorden omkring olieudskilleren er forurenede. Der vil muligvis komme lovgivning på dette område i fremtiden.

STØJ OG VIBRATIONER

Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukket port.

Den nærmeste beboelse er beliggende ca. 25 meter fra værkstedet. Aktiviteterne vurderes ikke at være til gene for de omkringboende.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand eller i nærheden af sårbart naturområde.

Der er mere end 200 meter til nærmeste drikkevandsboring.

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. **Ikke relevant.**
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. **Ok.**
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. **Ikke relevant.**

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.