



Rapport for miljøtilsyn hos Wash World ApS, Loftbrovej 8, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 22.11.2022 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 27622019 | CVR nr. | 34486735 |
| E-mail | sjn@wash-world.dk | P. nr. | 1017648221 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | 27. august 2021 |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|---------|---|
| 22-11-2022 | Aftale | Meddelt | Under tilsynet blev det konstateret, at der ikke er opsat skilte ved forvaskepladsen om, at der ikke må ske forvask udenfor pladsens tydeligt afmærket areal. Det er aftalt at der senest den 1. maj 2023 skal opsættes en skilte. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |
|--|
| <p>Der er tale om en dobbelt vaskehal fra WashWorld med et biologisk vandrensesystem type Christ Genius Vitesse-Takt (ét-portals, rollover anlæg), som er beregnet til fuldautomatisk vask og tørring af person- og varebiler.</p> <p>Vaskeanlægget omfatter 2 stk. fuldautomatiske vaskehaller og i tilknytning til vaskehallerne er der etableret 2 stk. overdækkede vaskepladser til manuel vask med højtryksrensere. Derudover er der 1 forvaskeplads (ikke-overdækket), som er etableret ved puslepladsen - nord for vaskehallerne.</p> <p>Vaskehallen er i drift i tidsrummet kl. 00.00 - 24.00. Al maskinvask vil ske for lukkede porte.</p> <p>Der er estimeret 30.000 bilvask/årsbasis.</p> |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| Støj | Under tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener fra virksomheden. |
| Støjkloder, indendørs | Vaskeprocesser i vaskehallen, som sker bag lukkede porte. |
| Støjkloder, udendørs | Manuel vask med højtryksrensere. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| Spildevand, procesvand | Processpildevandet omfatter spildevand fra vask af biler i vaskehallen, spildevand fra vaskepladsen til manuel vask med højtryksrensere, spildevand fra forvaskepladsen suppleret med overfladevand som følge af den regn, der falder indenfor forvaskepladsen. |
| Spildevand, overfladevand | Overfladevandet skal ifølge tilladelsen forsinkes intern til 1 liter/sekund/hektar i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelse 7.13 i lokalplan 2-2-105, som ejendommen er omfattet af. |
| Spildevand, afløbsforhold | Virksomheden er beliggende i spildevandsplanens kloakopland 51 og oplandet er separatkloakeret. |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Virksomheden er omfattet af en tilslutningstilladelse fra den 27. august 2021. |
| Spildevand, egenkontrol | Den 2. januar 2023 er der udtaget spildevandsprøver i overensstemmelse med egenkontrollskravet i virksomhedens tilslutningstilladelse. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| | Analyserapporten viser, at samtlige grænseværdier, som er fastsat i virksomhedens tilslutningstilladelse er overholdte. |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | På den forvaskeplads, hvor der sker manual vask med børste og sæbevand er der befæstet areal (asfalt) mens der på de forvaskepladser, hvor der sker vask med højtryksrensere er der støbt betonplader. Samtlige forvaskepladser er indrettet med fald mod afløb med forbindelse til internt rensesystem. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Udskilleranlæg | Vaskehallen er etableret med biologisk vandrensesystem, hvorfor der ikke er krav om montering af udskilleranlæg, jf. Miljøstyrelsens fortolkning af 26. januar 2004. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Der er et sandfang på 10 m ³ og slammet herfra bliver tømt og bortskaffet af Marius Pedersen. |
| Udskiller, funktionsafprøvelse af alarm | Der sker daglig kontrol med alarmsystemet. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Råvarer | Alle vaske- og rengøringsmidler bliver fremstillet uden anvendelse af A- og B-stoffer. Skum og shampoo produkterne indeholder dog < 1% konserveringsmiddel. |
| Råvarer, opbevaring | Samtlige råvarer opbevares i teknikrummer, hvor der er tæt belægning og med afløb, som har forbindelse til det interne rensesystem. Gulvniveauet i teknikrummet er lidt lavere ift. døren, således at evt. spild ikke kan løbe på arealer udenfor teknikrummet. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Affald, farligt | Flydeslam fra sandfang og lamelseparatoren bortskaffes efter reglerne om farligt affald. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Ejendommen ligger uden for drikkevandsinteresse områder. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Der blev ikke konstateret tegn på forurening på det arealer, som var omfattet af tilsynet. |
| Planforhold | Ifølge kommuneplanen er ejendommen beliggende i rammeområde 2.2.H11 (let erhvervsområde). Derudover er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 2-2-105, ifølge hvilken området er udlagt til erhvervs- og butiksområde. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Virksomheden har indsendt dokumentation for driftsjournal om egenkontrol af forhold, som er væsentlige for anlæggets drift, herunder de egenkontrollskrav, som er fastsat i virksomhedens tilslutningstilladelse. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Jordforurening | Ejendommen er beliggende i et område med krav om analyser. |
| Bæredygtighed* | Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da der er tale om et helt nyt vaskeanlæg med energi- og miljøvenlige vaskeprocesser, hvor anlægget bl.a. har et væsentligt mindre vandforbrug end de traditionelle vaskehaller. På denne baggrund blev der ikke talt om yderligere tiltag ift. bæredygtighed. |