

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-05-2021 på ejendommen:

Birkelundvej 3
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af I/S'et.
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 3.488 m3. har ikke et korrekt dykket indløb.
- Gyllebeholder på 625 m3.: Dykket indløb skal samles korrekt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres et dykket indløb til 3.488 m3. gyllebeholder og ved 625 m3 gyllebeholder skal det dykkede indløb samles korrekt.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 23.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

05-05-2021	Indskærpelse, Miljø	Gyllen skal pumpes i gyllebeholdere via dykket indløb.
------------	---------------------	--

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-12-2008
Sidste tilladelse	13-01-2020
Tilladte dyreenheder	229,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Revurdering af §12 miljøgodkendelse er foretaget i 2020. Anmeldelse fra 2020: "Ændring i vægt inden for samme dyretype".
Staldtype	Drænet gulv+spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav. Ifølge tidligere tilsyn er der oplyst, at de to eksisterende rundbuehaller er forberedt til gyllekøling, dvs. der er støbt slanger i kanalbunden.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Fast overdækning i form af telt eller tæt overdækning i form af flydelag.- Skader på fast overdækning eller flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt. <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Vilkår til fodring er ophævet i forbindelse med revurdering.

Antal stipladser - vilkår	<ul style="list-style-type: none"> - Stald 1: 650. - Stald 2: 550. - Stald 3: 600. - Stald 4: 600
Vilkår om beplantning	Vilkår om beplantning rundt om 2.000 og 3.500 m ³ gyllebeholdere.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentation skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejere har modtaget skabelon til miljøledelse via Danish Crown. Skabelonen skal udfyldes med ejendommen egne data, samt handlingsplan for 2021.</p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p><u>Fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u></p> <p>Oplæring af personale (§43): Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant regulering, - Transport- og udbringning af husdyrgødning - Reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv. <p>Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44): Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx. ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer. <p>Fodringskrav (§46) Ejendommen skal have fokus på reducere af den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden - Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance - Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof. <p>Energieffektiv belysning (§47) Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg. - Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.

	<p>Støv fra staldanlæg (§48) Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten</p> <ul style="list-style-type: none"> - reducere støvproduktionen fra foder og strøelse - anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller - behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem <p>Årlig indberetning til kommunen: Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbøger for eventuel miljøteknologi. - Dokumentation for miljøledelsessystem. - Logbog over gennemførte kontroller. - Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p> <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Foder: Der anvendes fasefodring. <p>Støv fra anlægget: Der tilsættes fedt til foderblanding for at reducere støv.</p>
--	--

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-113 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.188	119,34	13-01-2020
Slagtesvin, 31-113 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.880	110,57	13-01-2020

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.095	151,21	3.142,5	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 14-04-2021:</u> 1.500 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 5.095 slagtesvin (32-116,1 kg.) - 2018/2019: 4.816 slagtesvin (32-114,6 kg.) - 2017/2018: 3.859 slagtesvin (32-117,8 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Medicinsk Zink	Ikke relevant.
----------------	----------------

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Hedevangsvej 15		
Modtage til opbevaring		Vorgod Østerbyvej 25		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	16-10-2018	10	156	625	Beholder kontrolleret 16-10-2018.
Gyllebeholder	01-01-1994	02-08-2016	10	510	2.040	Beholderkontrol udført den 02-08-2016.
Gyllebeholder	01-01-2007	16-10-2018	10	872	3.488	Intet Beholder kontrolleret 16-10-2018.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	800	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 625 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Skal samles korrekt. - Flydelaget: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.040 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelaget: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.488 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Nej. Der skal anvendes et dykket indløb, så gyllen bliver pumpet ned under flydelag. Flydelaget må ikke bliver ødelagt, hver gang der pumpes gylle i gyllebeholderen. - Flydelaget: Tom.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier håndteres og opbevares på Fiskbækvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Fiskbækvej 2.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes i faskine og overfladisk nedsivning. Ikke alle bygninger er forsynet med tagrender.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2011	021751-11	Tank	5023	2011	Mineralske olieprodukter	4.000	Overterræn, udendørs		30-12-2051

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2011 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på Troldhedevej 16 indtil afhentning af Daka.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer: (DGU.nr: 94.2545, 94.2015 (Birkelundvej 2) og 94.2289 (Birkelundvej 8) I alt 168.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boringer overdækket: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-05-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.