

Stauning Lufthavn A.M.B.A.
Lufthavnsvej 4
6900 Skjern

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99741513
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
15. oktober 2020
Sagsnummer
20-003728

Miljøtilsynsrapport

Adresse: Lufthavnsvej 6, 6900 Skjern
Virksomhed: Stauning Lufthavn Amba
Cvr.nr.: 28373155
Type: H202 - Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser.
Miljøtilsyn: onsdag den 14. oktober 2020 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Status for tanke til fyringsolie, diesel og flybrændstof

- Ved tilsynet blev oplysninger om tanke til fyringsolie, diesel og flybrændstof gennemgået, jf. registrering i BBR.

BBR-nr.	Oplysninger om tanken	Opfølgning
Teknisk Anlæg 1	Nedgravet olietank fra 1972 på 50.000 liter. Olietanken benyttes til Jetfuel.	Kopi af seneste inspektionsrapport skal indsendes til kommunen.
Teknisk Anlæg 2	Nedgravet olietank fra 1971 på 2.500 liter.	Hvad er status for denne olietank ? Blev olietanken opgravet og fjernet i forbindelse med

		etablering af Teknisk Anlæg 9 ? Anmeldelse af status for olietanken skal indsendes til kommunen.
Teknisk Anlæg 3	Nedgravet flybrændstof-tank fra 1969 på 30.000 liter. Tanken benyttes til Avgas.	Kopi af seneste inspektionsrapport skal indsendes til kommunen.
Teknisk Anlæg 4	Nedgravet benzintank fra 1965 på 20.000 liter. Tanken blev tømt og afblændet i 2009.	-
Teknisk Anlæg 5	Nedgravet benzintank fra 1965 på 15.000 liter. Tanken blev tømt og afblændet i 2009.	-
Teknisk Anlæg 7	Overjordisk olietank til nødgenerator fra 1988 på 1.500 liter	Olietanken er mere end 30 år og skal udskiftes snarest. Anmeldelse om udskiftning skal indsendes til kommunen.
Teknisk Anlæg 8	Overjordisk dieselolietank fra 2011 på 1.200 liter.	-
Teknisk Anlæg 9	Nedgravet fyringsolietank fra 2015 på 2.500 liter.	Oliefyret er fjernet og olietanken er derfor ikke længere i brug. Olietanken skal afblændes eller opgraves og fjernes. Anmeldelse om status skal indsendes til kommunen.

- => Indsendelse af anmeldelse for ovenstående olietanke kan ske i Byg & Miljø-portal: <https://www.bygogmiljoe.dk/> eller alternativt ved brug af vedhæftede anmeldesskema.

Oplag af olie og kemikalier

- Ved tilsynsbesøget blev det konstateret, at der fandtes flere dunke/tromler med olie og kemikalier i garagehallen.
- => Oplag skal ske på opsamlingsbakke eller lignende så det sikres, at det ikke kan give anledning til forurening af jord, grundvand, overfladevand eller kloaksystem, jf. vilkår 18.

Beredskabsplan

- I henhold til vilkår 6. skal der udarbejdes en beredskabsplan, der skal sikre korrekt håndtering af eventuelle uheld der kan medføre forurening af kloak, jord, grundvand mm., jf. vilkår 6.
- => Kopi af beredskabsplanen skal indsendes til kommunen.

Brug af pesticider

- Ved tilsynsbesøget blev det drøftet om der benyttes pesticider til vedligehold af lufthavnens arealer.
Ved rundgang i garagehallen kunne der konstateres dunke med et muligt indhold af pesticider.
- Benyttes der pesticider i forbindelse med vedligehold af lufthavnens arealer ?
- => I henhold til vilkår 29 ønskes lufthavnens tilbagemelding.

Årsrapport

- Månedssrapporter og årsrapport for trafikken på lufthavnen modtages regelmæssigt.
- => I henhold til vilkår 3.2.3 skal årsrapporten opdateres med oplysning om afholdte flystævner og forbruget af olie, brændstof og kemikalier.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller yderligere indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke yderligere bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke	3

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

	efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med lille risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret >500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	1

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest fredag den 30. oktober 2020.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.665,75 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 333,22 kr., og jeg har brugt 8 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	30-09-2020	½ time
	01-10-2020	1½ time
	13-10-2020	1 time
Fysisk miljøtilsyn	14-10-2020	2 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	15-10-2020	3 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl

Yvonne Grandahl

Bilag: Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).