



RA Auto
Dagøgade 2
2300 København S
Att. Redah Atiya

Tilsynsrapport: RA Auto den 15. september 2020

16. september 2020

Sagsnummer
2019-0221801

Dokumentnummer
2019-0221801-21

Virksomhed:	RA Auto
Adresse:	Dagøgade 2, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	36620889/ 1020504540
Tilsynsdato:	15. september 2020
Deltagere:	RA Auto: Redah Atiya Område for Miljø og Byliv (OMB): Janni Skov Larsen og Sissel Jönsson
Virksomhedstype:	Omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen
Tilslutningstilladelse:	Nej
Tilsynstype:	Basis Varslet tilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Ikke relevant
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: Virksomheden fremsender kvittering for aflevering af batterier samt kvittering for afhentning af farligt affald. Der blev ikke aftalt en frist, men OMB kontakter virksomheden inden for en måneds tid, hvis kvitteringerne endnu ikke er fremsendt. Der var på tilsynet en dialog om hvor der må udføres autoværkstedaktiviteter både, hvad angår belægnings stand samt støj.

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og Byliv
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
4049 6957
E-mail
E14L@kk.dk

EAN-nummer
5798009809452

	OMB gjorde det klart, at autoværkstedesaktiviteter som støjer eller som kan forårsage spild kun må foregå i værkstedets inderste lokale, hvor belægningen er tæt og der er mulighed for at lukke porten.
--	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Janni Skov Larsen (e14l@kk.dk og 40496957)
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er et lille autoværksted med 1 lift. Værkstedet lokalet er meget lille og der er lavt til loftet hvilket betyder, at det kun er almindelige personbiler der kan repareres på adressen.

Indretning

Virksomhedens lokaler og udendørs arealer fremgår generelt i nedslidt stand. Virksomheden har en forventning om, at de inden for kort tid vil blive opsagt på adressen til fordel for etablering af boliger.

Antal ansatte

Virksomheden har få ansatte.

Driftstid

Virksomheden har kun åbent efter aftale og sjældent efter 16 eller i weekender.

Miljøledelse

Virksomheden har ikke miljøledelse.

Støj

Virksomheden ligger i et område, der primært består af beboelse. OMB har i 2019 og i 2020 modtaget henvendelser om støj fra virksomheden.

Der var derfor på tilsynet en dialog med virksomheden om, hvor støjende aktiviteter må foregå på virksomheden. OMB gjorde det klart, at det udelukkende er i den inderste del af værkstedet, der må udføres støjende arbejde, da denne del af værkstedet har en port, der kan lukkes.

Brancheorientering for autoværksteder (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 13, 2000) kommer med en række eksempler på væsentlige støjkloder. Aktiviteter med disse eller lignende skal foregå indendørs for lukkede porte.

- Trykluftsværktøj (vinkelsliber, excentersliber, rystepudser, luftnøgle, mejsel, boremaskine mv.)
- Eldrevne værktøjer (vinkelsliber, excentersliber, boremaskine, fræser, pudsemaskine mv.)
- Afprøvning af motorer
- Rullefelt
- Hammerslag
- Ventilatorer
- Kompressorer
- Sandblæsning
- Højtryksrensere
- Vaskemaskiner (vaskehaller)

Luft

Virksomheden har mulighed for at sætte udluftning til manuelt. Udluftningsrøret føres i så fald ud på parkeringspladsen. Virksomheden er gjort opmærksom på regelsættet for afkast fra udsugning (1 meter over tag). OMB vurderer, at det i praksis ikke vil give mening at etablere afkast på virksomhedens tag idet der ligger bygninger meget tæt på, som er i samme højde eller højere, hvor der er altaner, vinduer mv.

Spildevand

Virksomheden har ikke noget spildevand.

Beskyttelse af jord og vand

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
--	-----------------------------	---

Belægning

Belægning udendørs består af delvist beton og grus og er derfor ikke tæt belægning.

Belægning i lokale med lift vurderes at være tæt. I forlokale er gulvet meget slidt og der er store lunger. Dette skyldes blandt andet at der er regnvandsopsamling i rummet, da der er ført en tagrende ind til rist i lokalet.

Opbevaring af råvarer

Virksomheden køber som udgangspunkt kun råvarer efter behov, der er derfor ikke indrettet et egentligt sted til opbevaring af råvarer.

Opbevaring af farligt affald

Opbevaring af spildolie sker i olietønder placeret på spildbakke. Øvrigt farligt affald opbevares ligeledes på virksomhedens to spildbakker. Herunder bilakkumulatorer.



Billede 1: Billede af opbevaring af farligt affald taget på tilsynet den 15/9-2020

Affaldshåndtering

Farligt affald

Virksomheden har en aftale med ABAS for afhentning af farligt affald. Faktura blev fremvist. Virksomheden fremsender faktura, når farligt affald er blevet afhentet.

Der er pantordning på batterier og virksomheden fremsender inden for kort tid kvittering for aflevering af disse.

Affaldssortering

Blev ikke gennemgået på tilsynet. Virksomheden har generelt meget lidt affald.