



Rapport for miljøtilsyn hos Skinbjerg Auto A/S, Hjørringvej 173, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.03.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	40502802	CVR nr.	30693639
E-mail	danny@skin-bjerg.dk	P. nr.	1013388845

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-02-2019	Aftale	Efterkommet	Nuværende oplag af olie, spildolie og kemikalier i værkstedet gir risiko for spild til kloak via gulv afløb i kælder. Spildolie opbevares i 1200l olietanke i kælder og da det ikke er tæt rund kælderlæm er der også risiko for at spild af olie og kemikalier i værkstedet løber i kælderen. Det er aftalt at gulv afløb i kælder proppes for at hindre at olie og kemikaliespild løber til kloak. Ændringen skal være etableret senest den 01.05. 2019
26-02-2019	Aftale	Efterkommet	Det er aftalt at jernskrot mv. opbevares i tæt og overdækket container. Ændringen skal være etableret senest 01.05.2019
26-02-2019	Aftale	Efterkommet	Flydende farligt affald og olieholdigt affald opbevares uden dørs under halvtag på utæt belægning. Det er aftalt at oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand overfladevand og kloak jf. autobranchebekendtgørelsen §13.
05-03-2025	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at der skal fremsendes dokumentation for at Skinbjerg Auto A/S påbegynder sortering af affald.
05-03-2025	Aftale	Efterkommet	Da olietanken til spildolie i kælderen/graven er ved at have nået sin aldersgrænse skal der i fremtiden (inden udgangen af 2026) findes en anden løsning til opbevaring af spildolie.
05-03-2025	Aftale	Efterkommet	Jern, metal, hård plast og glas opbevares i samme container, hvorefter det bliver sorteret af indsamler. Det blev aftalt, at hvis det ønskes at fortsætte med denne løsning, er det nødvendigt at i indhenter dokumentation/udtagelser om at affaldet bliver korrekt sorteret i de tre fraktioner og ikke forringer genanvendelses potentialet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	8-16.30		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Rumudsugning			Ukendt filter
3	Svejsning	Svejsrøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm³/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

2		2,0					
3		1,5					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der foretages slibearbejde i mindre grad på værkstedet, idet større slibearbejde udføres hos leverandør. I tilfælde af at der foretages mindre slibearbejde benyttes punktudsuger. Der er tre afkast over tag; udstødningsgas, rumudsugning, svejserøg.
Luft, afkast	Afkasthøjderne vurderes at være i orden iht. Autoværkstedsbekendtgørelsen.
Luft, filtre	kuvertfilter 592 × 592 × 600mm G4 kuvertfilter 287 × 592 × 600mm G4 kuvertfilter 592 × 592 × 635mm F7 kuvertfilter 287 × 592 × 635mm F7
Lugt	Der vurderes ikke at være nogen lugtgener på virksomheden

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er placeret i kælder og giver derfor ikke anledning til støjgener for omgivelserne. Under tilsynet var der ikke andre forhold, der gav anledning til bemærkninger vedr. støjgener til omgivelserne.
Støjkilder, indendørs	Kompressoren er placeret indendørs i bygning. Den 04-11-2020 blev der installeret nye kompressortanke. Der er tale om 3 tanke på 90 L vertikale 11 bar samt et autodræn.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	På virksomheden er der en udendørs vaskeplads, hvor der er lagt nye-re asfalt på. Der vaskes kun i begrænset omfang biler på pladsen (3-4 biler om ugen). Der blev ikke anvendt miljøskadelige produkter, til vask af biler. Bilerne vaskes ellers i vaskehal på en nærliggende tankstation.
Spildevand, procesvand	Gulvafløb i værksted, samt afløb fra vaskeplads er ført igennem en olie- og benzinudskiller (OBU). Gulvafløb i kælder/grav er afproppet så sikres imod eventuelle spild af kemikalier og olie i afløbet. Olie- og benzinudskilleren efterses en gang om året og tømmes efter behov, af Aalborg Kloakservice
Spildevand, overfladevand	Området er septarkloakeret og der er regnvandsrister.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Nyere beton

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Sandfanget i beton er umiddelbart opbygget på stedet. Der et indløb fra værksted og udendørs vaskeplads samt dykket udløb. Oliudskillerens opbygning vides ikke. Der er ikke alarm eller flydelukke. I følge dokumenter i byggesager er eksisterende sandfang og OU etableret ca. 1970-71. Ifølge tegninger har sandfanget et volumen på 1000l og OU 200l med opsamlingsvolumen på 100l. Det henstilles om at sandfangets og oliudskillerens tilstand kontrolleres da det skønnes, at olieudskillere anlagt før 1990 sandsynligvis vil være utætte, fordi samlingsmetoden specielt i betonudskillere, der var den mest udbredte type, bestod af cementklining, der ikke kan betegnes som en tæt samling.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Sandfang og olieudskiller efterses årlig og tømmes ved behov af Aalborg Kloakservice.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1986		Spildolie	1.200	Kælder	NEJ	12-03-2019 HFH Aflesning tankskilt tanknr. 3834. Det står ikke godkj nr. på tankskilt.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
32b i		1986	1986	Oliebaserede affaldsprodukter	1.200	Indendørs			19-08-2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke som er omfattet af olietanksbekendtgørelsen.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Da det er en overjordisk ståltank, der står indenfor, og den er korrosionsbeskyttet har den en aldersgrænse på 40 år. Olietanken er derfor ved at have nået sin aldersgrænse (i 2026). Det vurderes derfor, at tanken i nærmere fremtid skal udskiftes, ellers at der skal findes en anden løsning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankskilt aflest ved tilsynet nr 3834, 1200 l, 1986 Brande beholder -& kedelfabrik as.
Olietanke, registrering i BBR	Spildolietank er registreret i BBR (Bolig og Bygningsregisteret). Tanken er placeret i kælder/grav under værkstedet. Ud fra BBR er tanken som bruges til spildolie fra 1986 med en volumen på 1200 L. Ved nærmere tilsyn kan der dog sættes spørgsmålstegn ved om tanken kan rumme denne mængde.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Virksomheden har en olietank der benyttes til spildolie placeret i kælderen/grav

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Fælgrens				Plastflasker		Indendørs	2019
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs	2019
Affedtningsmiddel				Plastdunk		Indendørs	2019
Rengøringsmidler						Indendørs	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer på virksomheden er typisk for autobranschen.
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Aalborg Forsyning	Ikke noteret ved tilsyn	
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Udendørs	Danbrit Akkumulator	Danbrit Akkumulator	
Bremse- og koblingsvæske			Beholder - lukket		Indendørs	I/S Reno Nord	I/S Reno Nord	
Dæk			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	Villadsen Dæk	Villadsen Dæk	1,5-3 t/år

Glas			Con- tainer - lukket		Udendørs, overdækket	Jysk Skrot af 2015 Aps	Jysk Skrot af 2015 Aps	Glas (autoru- der) metal og plast (fx plast- kofangere) i samme contai- ner. Sorteres hos modtager. 2018 - 120 kg glas
Jern			Con- tainer - lukket		Udendørs, overdækket	Jysk Skrot af 2015 Aps	Jysk Skrot af 2015 Aps	Glas (autoru- der) metal og plast (fx plast- kofangere) i samme contai- ner. Sorteres hos modtager. 2018 - 680 kg jern/metal
Kølevæ- ske			Spæn- de- lågs- fad		Udendørs, overdækket	I/S Reno Nord	I/S Reno Nord	
Oliefiltre			Spæn- de- lågs- fad		Udendørs, overdækket	I/S Reno Nord	I/S Reno Nord	
Olieud- skiller og sandfang			Ikke re- le- vant		Ikke rele- vant	Aalborg Kloakser- vice A/S	Aalborg Kloakser- vice A/S	1000l Olieud- skiller besigti- get 11-03- 2018 tømt xx.xx.xx
Plastko- fangere og -spoi- lere			Con- tainer - lukket		Udendørs, overdækket	Jysk Skrot af 2015 Aps	Jysk Skrot af 2015 Aps	Glas (autoru- der) metal og plast (fx plast- kofangere) i samme contai- ner. Sorteres hos modtager. 2018 - 120 kg plast.
Spildolie			Stål- tank		Indendørs, tæt belæg- ning, u. ri- siko for af- løb til kloak m.m.	Avista Oil	Avista Oil	1200 l tank i kælder. Oplag ikke i orden da der er risiko for spild til kloak.
Spraydå- ser			Spæn- de- lågs- fad		Udendørs, overdækket	I/S Reno Nord	I/S Reno Nord	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet blev Miljøstyrelsens affaldsrapport for Skinbjerg Auto A/S gennemgået.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev oplyst, at Villadsen Dækfabrik afhenter dæk, men det fremgår ikke af affaldsrapporten. Er kommet frem til at Villadsen Dækfabrik står registret som VISLI under CVR-nr. 70448815, som affaldsindsamler. Det blev oplyst, at Jysk Skrot af 2015 ApS afhenter glas (autoruder), jern og metal samt plastkofanger, men det fremgår ikke af affaldsrapporten. Jysk Skrot af 2015 ApS er registeret som affaldsindsamler En affaldsindsamler er forpligtiget til mindst én gang årligt at indberette i affaldsdatasystemet, affaldets mængde, art og fra hvilken virksomhed affaldet kommer. Skinbjerg Auto A/S, som er affaldsproducenten, skal sikre sig, at deres affald bliver registret i affaldsdatasystemet så affaldsstrømmen kan følges.
Affald, farligt	Farligt affald som oliefilter og spraydåser opbevares udendørs i lukkede containere under tag.
Affald, sortering	Skinbjerg Auto A/S oplyst, at der ikke bliver sorteret affald. Som det er nu benyttes 2 x660 L containere til pap, blød plast samt det resterende husholdningsaffald fra virksomheden. Det blev derfor aftalt, at Skinbjerg Auto skal tilmelde sig en affaldsordning således sortering kan påbegyndes. Det blev aftalt, at der skal fremsendes dokumentation for at Skinbjerg Auto A/S er påbegyndt sortering.
Affald, opbevaring	Jern, metal, hård plast og glas opbevares i samme container, hvorefter det bliver sorteret af indsamler. Affaldet bliver opbevaret i en udendørs overdækket container.
Affald, bortskaffelse	Kvitteringer for bortskaffelse af de forskellige affaldsfraktioner blev fremvist under tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der var ingen synlige tegn på jordforurening på virksomheden. For at forhindre afdryp fra tilskadekomme biler på parkeringspladsen, blev der lagt drypbakker under bilerne.
Bæredygtighed*	Der blev talt om bæredygtighed ved tilsynet