

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 18-03-2019 på ejendommen:

Holstebrovej 26
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Tilsynet blev udført telefonisk. Samtale med ejer.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholdere i brug skal have foretaget 5 års beholderkontrol.
 - o 730 m3 gyllebeholder er ifølge kommunens oplysninger taget ud af brug.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Indskærpelse i forbindelse med landbrugstilsyn 16-04-2018 skal efterkommes:
 - o **Gyllebeholdere i drift skal inden 15-05-2019 have foretaget den lovpligtige 5 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Håndhævelser

16-04-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have foretaget lovpligtig 5-årig beholderkontrol.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1993	21-02- 2012	10	300	1.240	Flydelag	Beholderkontrol udført den 21-02- 2012. Skal have foretaget beholderkontrol.
Gyllebeholder	01-06- 2006	21-02- 2012	10	525	2.100	Flydelag	Beholderkontrol udført den 21-02- 2012. Skal have foretaget beholderkontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.240 m ³ . Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstanden til vandløb. Beholderkontrol sidst udført i 2012. Skal have foretaget beholderkontrol straks.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.100 m3. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstanden til vandløb. Beholderkontrol sidst udført i 2012. Skal have foretaget beholderkontrol straks.
-----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-03-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.