



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Albertslund kommune har den 31.08.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på

Torben Sørensens Auto-center ApS Formervangen 15 A + B, 2600 Glostrup

Prioriteret tilsyn - varslet (2).

Tilsynsfrekvens (år): 0

Tilsynet er udført af Lars Bertholdt (LBE).

Fra virksomheden deltog: Torben Sørensen

Virksomheden er omfattet af autobranchebekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomhedens aktiviteter er reguleret af 42 i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen'. (Kategori: 2)

Virksomheden har følgende bi-aktiviteter:

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
8cg	20652	HERSTEDØSTER BY, HERSTEDØSTER
8as	20652	HERSTEDØSTER BY, HERSTEDØSTER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.be skyttet
TORBEN SØRENSENS AUTO-CENTER ApS		Formervangen 15		2600 Glostrup	Nej

Stamdata for virksomhed



Betaleradresse	Torben Sørensens Auto-center ApS, Formervangen 15 A + B, 2600 Glostrup Attention: CVRnr: 86742713
CVR- / P-nummer	86742713 / 1002755117
Etableringsdato	01.01.1972
Kort beskrivelse	<p>Autoværksted med service og reparation af personbiler. Autolakering med sprøjte-kabine og klargøringsrum. Der er 7 lifte i værkstedet. Derudover lager af autodele, samt kontor / administration i anden bygning.</p> <p>Værkstedet ligger Formervangen 15 A, og kontoret er Formervangen 15 B. Der er i BBR registreret 2 tanke på nr. 15 A, og 4 tanke på nr. 15 B. Det stemmer ikke. Der er 2 tanke på værkstedet - 1 nedgravet 4000 liter, og 1 overjordisk 1200 liter til malerkabinen. begge er i drift. Derudover en 1200 liter spildolietank, overjordisk bag bygning. Ved kontoret er der el-varme. Der har vist været en nedgravet tank tidligere, men aldrig 4 tanke.</p> <p>Sprøjtepisoler rengøres ved at der fyldes lidt fortynder i pistolen, og så sprøjtes der ned i en tragt i blanderummet, som er forbundet med rør til en tromle. Alt det farlige affald står bag bygningen på betondæk og overdække med plasttag. Tomme bøtter af plast smides i brændbart.</p> <p>Rumudsugning: 2 udsug ved gulv pr. port. Samles i fælles afkast over tagryg.</p> <p>Tidligere fritagelse fra 2005 og 2009 til bortskaffelse af spildolie til Gunnar Lund Olieservice, er ikke gældende mere.</p> <p>Virksomhedens aktiviteter er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om drift af autoværksteder).</p>
Antal ansatte:	10
Produktionsareal (m ²):	600
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-16 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune- /lokalplanlægning	Planforhold
Faktisk anvendelse	Indtastes manuelt
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
28-09-2018	Indskærpelse	Frasortering af pap og papir
28-09-2018	Henstilling	Indsende oplysninger om VOC for 2017

Generelt



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	VOC-regnskab kan der altid anmodes om, via leverrandør. Kvitteringer for bortskaffelse af det farlige affald blev forevist.
Tilsynet omfattede	Prioriteret tilsyn - samlet tilsyn
Jordforurening	Der blev ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	

Indberetning / rapportering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indberetning/rapportering	

Affald, oplag

Affaldsart	Stk.	Beholder		Placering	Transportør	Bemærkning
		Type	Volu- men (l)			
Absorptions- midler	1	Trom- le og fad	200	Udendørs, spildbakke og over- dækket	SMOKA	
Akkumulatorer / bilbatterier	10	Træ- palle / pal- le- ram- me		Indendørs	FTZ	Bilbatterier står på gulvet i værkstedet
Dæk	20	Træ- palle / pal- le- ram- me		Udendørs, spildbakke og over- dækket	Høyer & Partner	
Jern og metal	1	Be- hol- der		Indendørs	Kører selv	De samle jern og metal sammen



Oliefiltre	1	Tromle og fad	200	Udendørs, spildbakke og overdækket	SMOKA	
Olieholdige klude	2	Beholder	125	Indendørs	De Forenede Dampvaskerier A/S	4 gange miljøklude i august 2018
Opløsningsmidler		Tromle og fad	200	Udendørs	SMOKA	
Planglas / autoruder		Beholder			???	Hvor afleveres disse ?
Småt forbrændingseget mindre end 0,5 x 0,5 x 1,0 m	1	Container	8.000	Udendørs	Marius Pedersen	Bl.a. afdækningspapir fra maling, filtre fra malerkabinen som er tørre
Spildolie	3	Tromle og fad	200	Udendørs, spildbakke og overdækket	Fortum Waste Solution	
Spraydåser		Tromle og fad	200	Udendørs, spildbakke og overdækket	SMOKA	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Pap og papir smides i beholder til brændbart affald. Det har tidligere været indsamlet af Marius Pedersen. De har små mængder. Folder om tilmelding til genbrugsstation blev udleveret. De vil tilmelde sig, og opsamle papir i papkasse på kontoret. Pap bruges i bilernes bund samt til at sende varer retur i, og det pap der kan genbruges opsamles i lageret, og vil fremadrettet blive afleveret på genbrugsstationen.
Tæt belægning - Affald	

Affald, farligt affald, fritagelser

Affaldsart	Udløbsdato	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fritagelser	

Råvarer



Produkt	Forbrug	Antal	Oplag	Beholder		Beskyttelse
				Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	

Luftemissioner

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkast navn
	Terræn (m)	Tag (m)	
1	9,0	5,0	Sprøjtetkabine
2		1,0	Slibning, forrum til malekabinen
3		1,0	Blanderum inkl. rensning af sprøjtepistoler
4		1,0	Slibning og svejsning på værkstedet
5		1,0	Udstødningsgasser fra værkstedet
6		1,0	Oliefyr, 2 anlæg
7		1,0	Rumudsugning, alm. ventilation

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Malekabine	Støv		Luffilter / støvfilter
1	Malekabine	Organiske opl.midler		Luffilter / støvfilter
2	Slibning	Støv		Cyklon
3	Rensemiddeldampe	Organiske opl.midler		Ingen filter
4	Slibning			
4	Svejsning			
5	Udstødningsgas			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	

Lugt



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	

Støj

Id	Støjkilder	Støjdæmpning	Bemærkninger
1	Kompressor	Lydisolering	Står i skur
2	Trykluftsværktøj		Indenfor. Portene er lukket

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand		Rensning
			(l/sek.)max	(m ³ /år)	

Stof	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Overfladevand	

Olieudskillere og fedtudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
----	------------------	------	-----------------	-------------	--------------



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Udskiller Nr.	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der er ingen olieudskiller på ejendommen.

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	

Tanke (BBR)

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	I drift - Sæt x Udfyld selv	Sløjf. frist

Olietanke – Kun tanke der ikke skal registreres i BBR (spildolietanke, råvandstanke)

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning
1	Spildolie			Over jord	NEJ		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Kortlægning af jordforurening



Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord- og grundvandsbeskyttelse	

Sikkerhedsstillelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sikkerhedsstillelse	

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsforstyrrelser og uheld	

Ophør

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ophør	

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	

Tilsynskommentar:

Udført af: Lars Bertholdt (LBE)
Miljømedarbejder

tel: 43 68 68 41



e-mail: lbe@albertslund.dk

Dato: **Skriv datoen for færdiggørelse af tilsynsrapporten**