



Høje-Taastrup Kommune

Teknik- og Miljøcenter

Tilsynsnotat

for miljøtilsyn den 18. august 2016

og den 22. august 2016

**Godik Sjælland
Teglevej 5-7
2640 Hedehusene
(CVR-nr. 16725579)**

Oplysninger fra tilsynet	
Virksomhedstype	Virksomheden udlejer toiletvogne, skurvogne, containere og andet materiel, der benyttes ved f.eks. festivaler. Virksomheden har et større oplag af forskellige former for toiletvogne, skurvogne, containere, stilladser m.v.
Lovgivning	Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt "H51 Garageanlæg > 3 stk." Der er meddelt tilslutningstilladelse til vaskehal og vaskeplads den 15. maj 2009. Kommunen har den 6. oktober 2006 påbudt virksomheden støjvilkår. Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Baggrund for tilsynet	Efter aftale med virksomheden fører Høje-Taastrup Kommune tilsyn på virksomheden i uge 33 og uge 34 i 2016 i forbindelse med klager over lugtgener fra ejendommen.
Tilstede ved tilsynet	Klaus Nielsen, Godik deltog den 18. og 22. august 2016. Mia Engelhardt, Høje-Taastrup Kommune deltog den 18. og 22. august 2016. Majbritt Østersø, Høje-Taastrup Kommune deltog den 22. august 2016
Tilsynets omfang	Ved tilsynet den 18. august 2016 blev der gennemgået virksomhedens vask af skurvogne på forplads til vaskehal. Ved tilsynet den 22. august 2016 blev der gennemgået virksomhedens vask af skurvogne udenfor godkendt vaskeplads samt forplads til vaskehal.

Er der konstateret jordforurening?

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet.

Forhold gennemgået ved tilsynene

Vask på forvaskeplads den 18. august 2016

Kommunen har ved tilsyn den 9. august 2016 fået oplyst af virksomheden, at der foretages vask af skurvogne i vaskehal.

Vaskehallen er indrettet med afløb til den offentlige spildevandskloak.

Belægningerne på virksomhedens forvaskeplads foran vaskehallen blev ligeledes gennemgået ved tilsynet den 9. august 2016. Her blev det konstateret, at der ikke sker korrekt afledning af spildevand fra forpladsen ved vaskehallen. Forpladsen har ujævnt terræn, store huller, mangelfuld belægning flere steder, og afløbsristene er ikke lange nok til, at der kan ske korrekt afledning af spildevand til kloakken.

Ved tilsynet den 18. august 2016 blev det konstateret, at virksomheden foretager vask af skurvogne på den ikke korrekt indrettede forplads samt på ikke tæt flisebelægning.

Vask af skurvogne blev foretaget både med slange og højtryksrensere.

Der var tydelige spor af sæbevand på belægninger, der afleder til regnvandssystemet samt på områder, hvor der ikke er etableret afledning, således at spildevandet i stedet nedsives.





Vask uden for vaskeplads samt forvaskeplads den 22. august 2016

Ved tilsynet den 22. august 2016 blev det konstateret, at virksomheden foretager vask af skurvogne på den ikke korrekt indrettede forplads samt på ikke tæt flisebelægning ved siden af vaskepladsen.

Vask af skurvogne blev foretaget både med slange og højtryksrensere.

Der var tydelige spor af sæbevand på belægninger, der afleder til regnvandssystemet samt på områder, hvor der ikke er etableret afledning, således at spildevandet i stedet nedsives.





Blev der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet?

Ved tilsynet både den 18. august 2016 og 22. august 2016 blev det mundtligt indskærpet, at virksomheden **straks** skal ophøre med at vaske skurvogne på den ikke godkendte vaskeplads samt på belægninger, hvor der ikke er etableret afledning til sandfang, olieudskiller og offentlig spildevandskloak.

**Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol.
Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser.**

Indberetning af egenkontrol blev ikke kontrolleret ved tilsynet.

Sagsnr.	16/17111
Dok nr.	199983/16