

Miljøtilsynsrapport

Indholdsfortegnelse:

Tilsyn/besigtigelse	1
Virksomhedens stamdata	1
Miljøriskovurdering	2
Brugerbetaling	2
Etablering	2
Placering og planforhold	2
Indretning og drift	3
Luftemissioner	4
Affald	5
Spildevand	6
Støj og vibrationer	6
Jord og grundvand	6
Olietanke	7
Egenkontrol/journal	8
Andre forhold	8
Miljømæssige bemærkninger	8
Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse	9

Tilsyn/besigtigelse

Tilsyns-/besigtigelsesdato:	22. september 2022
Tilsynstype:	Basistilsyn
Deltagere, virksomheden:	Søren Stilling
Deltagere, forvaltningen:	Stine Styrup Bang og Julie Aae Lorentsen

Virksomhedens stamdata

Virksomhedsnavn (CVR):	Materielgården Sallingsund
Hovedadresse:	Durupvej 66, 7870 Roslev
Tilsynsadresse:	Durupvej 66, 7870 Roslev
CVR nr.:	29189579
P. nr.:	1003370260
Virksomhedens kontaktperson:	Søren Stilling
Kontaktperson telefonnr.	21219823
Kontaktperson mailadresse:	smst@skivekommune.dk
Virksomhedens ejer:	Skive Kommune

Virksomhedens art

Virksomhedstype:	H51
Hovedaktivitet:	H51, Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere en én linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer
Biaktivitet:	A53, Maskinværksteder mv. der foretager bearbejdning af jern, stål eller metaller
Miljøgodkendelse:	-
Spildevandstilladelse:	-
§ 19 tilladelse:	-
Andre relevante godkendelser/tilladelser:	-
Miljøledelsessystem eller tilsvarende:	-

Miljørisikovurdering

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering af virksomheden – det kaldes også en risikoscore. Miljørisikovurderingen foretages ud fra retningslinjerne i bilag 1 i tilsynsbekendtgørelsen¹.

Risikoscoren kan ligge mellem 1 og 5, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Risikoscoren er aktuelt vurderet til **x,xx**.

Der vil minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert **x**. år. Afhængig af den konkrete score vil der derudover kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Brugerbetaling

I forhold til lovgivningen skal miljøtilsynet finansieres via brugerbetaling opkrævet efter brugerbetalingsbekendtgørelsen². Brugerbetalingen afregnes direkte efter det timeforbrug, som myndigheden faktisk anvender på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Miljøstyrelsen har i 2022 fastsat timetaksten til kr. 440,78.

Vi har i alt til forberedelse, udførelse af det fysiske tilsyn samt efterbehandlingen brugt **x,x** timer på det udførte miljøtilsyn. Brugerbetalingen opkræves én gang årligt i november måned.

Etablering

Opstartsdato og historik: Virksomheden er opstartet på nuværende adresse i 1983.

Placering og planforhold

- Zonestatus: Byzone
- Zonetilladelse: -
- Kommuneplan: 6.E1, Erhvervsområde
- Lokalplan: lokalplan nr. 59A: Erhvervsområde ved Elmevej i Glyngøre
- Afstand til boliger i forureningsfølsomt område: Mindre end 20 meter.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 9. december 2019.

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., bek. nr. 1475 af 12. december 2019.

- Drikke- og grundvandsforhold: Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD)

Indretning og drift

Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og processer

Virksomheden har garageanlæg, mindre værksted og lager til blandt andet salt. Siden sidste tilsyn er antallet og hyppigheden af aktiviteter reduceret.

Maskiner og anlæg

- Højtryksrensere
- Kompressor
- Udsugningsanlæg
- Ventilationsanlæg
- Vaskeplads
- Olieudskilleranlæg og sandfang
- Olie tank
- Traktor (kun i vintersæson)

Virksomhedens areal

Ifølge BBR-ejermeddelelse for ejendommen er der følgende arealer og fordeling/anvendelse heraf:

- Matrikulært areal: 3619 m²
- Bebygget areal: 1437 m²
- Bygningsareal: 1585 m²
- Erhvervsareal: 1208 m²

Bygningsnr.	Anvendelse	Opførelses-/ ombygningsår	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Anden bygning til produktion	1946/1983	276	Centralvarme med én fyringsenhed - Naturgas	Bebygget 128 m ² Tagetage 80 m ² Kælder 68 m ² Kontor og velfærdsbygning
2	Bygning til lager	1988	322	Centralvarme med én fyringsenhed - Naturgas	Overdækning 23 m ² (skønnet areal - afventer legalisering)
3	Bygning til parkering- og transportanlæg	1967	360	Ingen varme installation	
4	Værksted	1989	95	Ingen varmeinstallation	Carport for lastbiler
5	Bygning til lager	1995	153	Saltlagerbygning	Bebygget areal 153 m ² Overdækket areal 24 m ²

6	Benzin/gashus	1998	44	Ingen varmeinstallation	Under afvikling
7	Enhed til parkerings- og transportanlæg	2009	240	Ingen varmeinstallation	Halvtag
8	Udhus		95		Tom

Antal ansatte: Der er kun personale på virksomheden ved behov.

Driftstid

- Mandag – torsdag kl. 7.00-16.40.
- Fredag kl. 7.00-12.20.
- Der er sæsonudsving, ofte flere aktiviteter i vinterhalvåret

Luftemissioner

Udsugningsanlæg

- Svejsning: Få gange om året, kun ved behov. Der er ét svejsested med punktudsug.
- Slibning: Få gange om året, kun ved behov.
- Udstødning
- Der er to punktudsug til røggas

Slibestøv og svejserøg udsuges i ét anlæg med cyklonfilter og med afkast placeret NØ for bygning 2 i en højde på ca. 8 meter over terræn, ca. 2 meter over tagryg.

Udstødningsgas udsuges i ét anlæg med cyklonfilter og med afkast placeret NØ for bygning 2 i en højde på ca. 8 meter over terræn, ca. 2 meter over tagryg.

Affald

Farligt affald

Affaldsfraktion	EAK-kode	Opbevaring	Transportør	Modtageanlæg
Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke chlorerede)	130208		Dansk Oliegenbrug	
Oliefiltre	160107	Plast affaldsspand	Virksomheden selv	Skive Renovation, Nomi 4-S
Blyakkumulatorer	160601	Spændelågsfade	Virksomheden selv	Skive Renovation, Nomi 4-S
Trykbeholdere, brandslukkere, aerosolbeholdere, spraydåser	150111	Plast affaldsspand	Virksomheden selv	Nomi 4-S
Absorbtionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald)	150202	Plast affaldsspand	Berendsen, Mokana	
Slam fra olieudskiller	130503		Skive Kloakservice	Skive Renovation, Nomi 4-S
Sandfangssand	130501		Skive Kloakservice	Skive Renovation, Nomi 4-S
Div. småbatterier	200133		Virksomheden selv	Skive Renovation, Nomi 4-S
Lysstofrør	200121		Virksomheden selv	Skive Renovation, Nomi 4-S
Filterstøv, cykloner	150202		Virksomheden selv	Skive Renovation, Nomi 4-S

Andet affald

Affaldsfraktion	EAK-Kode	Opbevaring	Transportør	Modtageanlæg
Jern og metal	160117		Jens Skyldal	
Papir	200101	Container	Virksomheden selv	Nomi 4-S
Pap	200101	Container	Virksomheden selv	Nomi 4-S
Småt plast/andet plast	200139	Container	Virksomheden selv	Nomi 4-S

Småt brændbart	200199	Container		
Dagrenovation	200301		Kommunal ordning	
Rent træ	200138	Udendørs	Virksomheden selv	Nomi 4-S
Affald fra vejpatrulje, opsamlet affald fra langs vejene	200301		Kommunal ordning	
Knust Asfalt		Udendørs		Arkil A/S
Knust cement		Udendørs		Arkil A/S

Spildevand

Kloakeringstype/spildevandsplan: Sanitært spildevand samt tag- og overfladevand afledes til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg.

Udledes der processpildevand: Der er vaskeplads udenfor mellem bygning 3 og bygning 5. Derudover er der gulvafløb i værkstedet.

Vaskeplads: Der er vaskeplads, som benyttes få gange. Bruges når salt skal skylles af maskiner. Der benyttes to typer af sæbe samt bilvask. Der benyttes højtryksrensere.

Tilslutningstilladelse: Der er den ikke meddelt tilslutningstilladelse til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg omfattende processpildevand.

Olieudskilleranlæg og sandfang: Der er to olieudskillere og sandfang ved hhv. vaskeplads og værksted.

Støj og vibrationer

Af mulige støjkloder kan nævnes:

- Til- og frakørsel
- Af- og pålæsning
- Udsugningsanlæg
- Ventilationsanlæg
- Kompressor
- Slibning
- Sandblæsning
- Højtryksrensere

Tilsynet gav ikke anledning til nogle bemærkninger til virksomhedens aktuelle støjniveau. Virksomheden foretager ikke støjende eller stærkt støjende aktiviteter udendørs. Der har ikke været klager over virksomhedens drift. Der er ikke etableret nye, støjende aktiviteter siden sidste tilsyn.

Jord og grundvand

Jordforurening

Ejendommen er kortlagt som forurenede på vidensniveau 1 og er omfattet områdeklassificeringen, hvilket betyder, at overfladejorden som udgangspunkt er lettere forurenede. Flytning af overfladejord fra ejendommen må ikke finde sted uden forudgående anmeldelse til kommunen, jf. § 50 i lov om forurenede jord.

Oplag af kemikalier og farligt affald

I værkstedet (bygning 4) står spildolie på spildbakke i værkstedet, spildbakken kan rumme indholdet af beholderen. Kemi står i adskilt rum i værkstedet uden gulvafløb. Der er ligeledes kattegrus på gulvet.

I skuret (bygning 6) står tønder med hhv. kædesavsolie og blandet benzin. Tønden med kædesavsolien står i spildbakken, som kan rumme indholdet af tønden. Der er ingen gulv afløb i skuret og der var ingen bemærkninger til belægningen.

Belægninger

Der var ingen tegn på spild. Der er ingen bemærkninger til belægningerne i bygningerne eller udendørs.

Olietanke

Ved tilsynet fandtes følgende oplysninger om olietanke under 6.000 liter:

	1	2	3	4
Tank i brug/ikke i brug (aktiv/inaktiv)	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Ikke i drift
Anvendes til <ul style="list-style-type: none"> - Bygningsopvarmning - Procesvarme - Lager 				
Indhold Olieprodukt(er)	Benzin	Oliebaserede affaldsprodukter (spildolie)	Autogasolie (dieselolie)	
Fabrikationsår	1994	1994	2008	
Etableringsår	1994	1994		1980
Sløjfningsår (kun for sløjfede tanke)				2016
Placering, f.eks. <ul style="list-style-type: none"> - Overjordisk - Indendørs (opvarmet bygning) - Udendørs - Nedgravet 	Nedgravet	Nedgravet	Udendørs, overjordisk	
Fabrikat	Roug	Roug		
Tank-/serienummer	5812-01	5811-01	1107297	
Typegodkendelsesnummer (G. nr.) CE-mærkning	01-000	01-000	51-5023	
Volumen, liter	2500	1500	4000	
Typegodkendt rørsystem (jf. § 26, stk. 2)				
Enstrengt rørsystem (jf. § 35, stk. 2) (kun anlæg til bygningsopvarmning)				
Overfyldningsalarm (jf. § 35, stk. 1) (kun overjordiske anlæg til bygningsopvarmning)				
Sløjfningstermin (jf. §§ 43-45)				
Findes tankattest				

Bemærkninger	Søren Stilling fortæller at denne olietank skal sløjfes	Søren Stilling fortæller at denne olietank skal sløjfes		Tømt og af-blændet
--------------	---	---	--	--------------------

Øvrige tanke/rørsystemer/pipelines, som IKKE er omfattet af olietanksbekendtgørelsen (§ 2):

Indendørs tanke under 50 liter: Ingen.

Egenkontrol/journal

- Vilkår i tilslutningstilladelse
- Vedligeholdelse af filteranlæg
- Vedligeholdelse af sandfang samt olie- og benzinudskilleranlæg

Andre forhold

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige bemærkninger

Tilsynet gav anledning til at fremhæve følgende miljømæssige bemærkninger:

- Bemærkning – spraydåser og dåser var blandet i samme affaldsspand
- Bemærkning – firma som står for tømning af olieudskiller og sandfang

Se kvitteringsbrev for uddybning.

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse



SKIVEKOMMUNE

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen³ § 11, skal tilsynsmyndigheden udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport, der som minimum indeholder de punkter som nedenstående miljøtilsynsrapport indeholder.

Nedenstående miljøtilsynsrapport offentliggøres på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA) efter virksomheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsrapporten.

Link til DMA: <https://dma.mst.dk/>

Miljøtilsynsrapport

Tilsynsdato	22. september 2022
Virksomhed	Materielgården Sallingsund
Adresse	Durupvej 66, 7870 Roslev
CVR-nummer	29189579
P-nummer	1003370260
Virksomhedstype	H51
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Hvad er der ført tilsyn med	Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning af egenkontrol	Virksomheden er ikke omfattet af krav om indsendelse af egenkontrol.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

³ Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn