

Skagen Røgeri ApS
Fabriksvej 1
9990 Skagen

Sendt via mail: skagenrogeri@gmail.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

25. marts 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Skagen Røgeri ApS beliggende Fabriksvej 1, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2017-03515

Frederikshavn Kommune har den 19. marts 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: makl@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Søren Borrisholt og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum og Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type F56 Røgeri, slagter-, viktualievirk.>500kg/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Afhjælp problematik med regnvand i skorsten**

Der opfanges en del regnvand i virksomhedens store skorsten, som opsamles i en tønde. Der er risiko for, at tønden løber over ved store regnskyl og ender på arealet omkring skorstenen.

Det **aftales** med virksomheden, at der findes en løsning på problematikken, således der ikke kommer de store regnvandsmængder i skorstenen.

Frederikshavn Kommune anmoder om en tilbagemelding, dokumenteret med billeder, når aftalen er bragt i orden – **dog senest den 23. april 2019.**

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør



Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98450065	CVR nr.	40098224
Fax		P. nr.	1024220555

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden er etableret i 1987 og fungerer som et røgeri.</p> <p>Virksomheden blev i 2015-2016 overtaget af Launis Rejer i Skagen, som opsagde lejemålet i slutningen af 2018. Bygningerne ejes af nabovirksomheden Fiskernes Fiskeindustri (FF). Skagen Røgeri ApS overtog lejemålet af lokaliteten den 15. januar 2019. Skagen Røgeri ApS ejes af Spar Købmanden i Tværsted.</p> <p>Produktionen består i, at ryge hele makrel, makrelfileter, laksestykker, sild o. lign., hvor virksomheden selv står for at rense makrellen vha. håndkraft. Virksomheden forestår selv rengøringen efter dagens produktion. Ekstern rengøringsfirma benyttes ved hovedrengøringer o.lign.</p> <p>Kunder er virksomheder på havnen, fiskehandlere, lokale forhandlere, mm..</p> <p>Produktionen er pt. pr. uge: 1-1,5 tons færdigvarer (primært laks efterfulgt af makrel).</p> <p>Skagen Røgeri ApS har renoveret og taget de gamle rygeovne i brug igen. Der er pt. 3 ovne i brug, og den 4. ovn er snart klar til brug. Der er en 5. ovn på lokaliteten, men det vil kræve en del, hvis ovnen igen skal i brug, hvorfor status på ovnens fremtid endnu er usikker.</p>


	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;"><i>Ovne der er i brug</i> <i>Ovn som er under renovering</i></p> <p>Virksomheden har gennemført en grundig rengøring af ovnene og virksomheden i det hele taget. Ovnene og øvrige maskiner rengøres dagligt efter endt produktion.</p> <p>Driften foregår i tidsrummet: kl. 6-15 inkl. rengøring efter endt produktion.</p> <p>Antal ansatte: 5 personer (2 stk. på kontoret og 3 stk. i produktionen).</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden fører ingen egenkontrol.</p> <p>Virksomheden fører deres egen ugentlige kontrol af vand, el og gas, for at følge med i forbruget.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.</p>
Forurenet jord	<p>Ved tilsynet i 2017 med anden ejer, kom der en del sort (tjærelignende) masse fra de 5 eksisterende rygeovne, som blev opsamlet i dunke bag ovnene. Virksomheden fik i 2017 en indskærpelse om at oprense arealet omkring skorstenen, således jordforureningen fjernes og arealet reetableres. Kommunen har modtaget billeddokumentation på, at arealet langs skuret er reetableret.</p> <p>Det kunne dog konstateres i forbindelse med tilsynet i 2018, at der stadig var en del tjære på arealet lige omkring skorstenen samt at sod/tjære var løbet inde fra området bag de gamle ovne og ud til skorstenen gennem en bagdør. Det blev indskærpet i 2018 over for virksomheden, at området omkring skorstenen skal oprenses og ryddes helt op inden lukningen af virksomheden.</p> <p>Skagen Røgeri ApS har fået gjort meget rent bag ovnene, i rummet hvor smuldet afbrændes og på arealet omkring skorstenen, se nedenstående billeder:</p>



Arealet bag ovnene



Rummet hvor smuldet afbrændes




Røgkammeret, hvor smuld afbrændes




Døren hvor sod før løb under



Arealet omkring skorstenen



Arealet omkring skorstenen

	<p>Der opfanges en del regn i den store skorsten, som opsamles i en tønde, se nedenfor:</p>  <p><i>Blå tønde til opsamling af regnvand fra skorstenen</i></p> <p>Der er risiko for, at tønden løber over ved store regnskyl, hvorfor det aftales med virksomheden, at de finder en løsning, så der ikke kommer al det regnvand i skorstenen, fx ved at sætte en hætte på toppen.</p> <p>Alternativt kan der evt. laves en opkant på arealet, hvor skorstenen er placeret og ud til det grønne område.</p> <p>Virksomheden sender i løbet af én måned dokumentation på den valgte løsning.</p>
I øvrigt	Ejendommen opvarmes ved hjælp af et naturgasfyr. Fyret efterses en gang årligt. Sidste eftersyn var i starten af marts 2019.

Luftemissioner



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har 6 afkast:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 afkast fra naturgasfyr (ingen filter), -2 ens afkast på ca. 7-8 meter over terræn fra emhætter i ovnrøm (kassettefilter) -1 fælles afkast på 17 meter over terræn fra de 5 rygeovne (kassettefilter filter) <p>Virksomheden oplyser, at de to kassettefiltre tilses og renses ca. hver 14. dag og ellers efter behov. Filtrene blev etableret for ca. 3-4 år siden.</p> <p>Frederikshavn Kommune har den 06-09-2018 modtaget en klage over røg med tjære/sod fra virksomheden, da den var ejet af Launis Rejer. Klagen kom fra nabovirksomheden, som klagede over, at den tjæreholdige røg gav pletter på deres biler.</p>

	Skagen Røgeri ApS er informeret om, at der muligvis skal laves tiltag, såfremt der kommer klager.
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p> <p>Launis Rejer oplyste ved tilsynet i 2018, at de fik en klage fra naboerne i sommeren 2018 (da tørken var allerværst og varmest) over virksomhedens kølekompressorer og larm derfra - naboerne kunne ikke sove om natten pga. larm fra køleanlægget.</p> <p>Køleanlægget er placeret i udendørs ikke isoleret skur, hvor der er hul ind til ventilationen. Launis Rejer forsøgte at sætte en plade for hullet, men dette hjalp ikke.</p> <p>Skagen Røgeri ApS er informeret om, at der muligvis skal laves tiltag, såfremt der kommer støjklager.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden er beliggende i et separatkloakeret område.</p> <p>Virksomheden har i perioden fra den 12-03-2019 til den 18-03-2019 haft et vandforbrug på 12 m³ inkl. rengøringsvand. Ugen efter var forbruget på 100 m³/uge.</p> <p>Virksomhedens vandforbrug går til:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Afskyldning af saltet fra fisk -Optøning af fisk (ca. 300 L tømmes 2 gange i ugen) -Saltlage (ca. 300 L tømmes 1 gang i ugen) -Rengøring (foretages hver dag) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Kar til optøning af fisk</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Kar til saltlage</i></p> </div> </div>

Virksomheden bruger ikke vand til håndfiletering (der forekommer ikke blodvand).

Det totale vandforbrug forventes at være ca. 3.000-5.000 m³/år.

Spildevandet fra produktionsprocesserne samt fra rengøringen ledes via fedtudskiller gennem målebrønd og videre til det kommunale kloaknet.

Der er ikke meddelt tilslutningstilladelse til det kommunale kloaknet med baggrund i den begrænsede spildevandsmængde. Såfremt vandforbruget stiger eller sammensætningen af spildevandet ændres skal virksomheden ansøge om en tilslutningstilladelse.

Den tidligere virksomhed havde et kar med vand og kaustisk soda stående på pladsen uden for, som blev brugt til rengøring af stativerne, som benyttes i rygeovnene. Karet indeholdt 150 L færdigblandet opløsning (20 kg kaustisk soda og vand). Karet blev tømt hver 2. mdr. direkte ud på pladsen, hvor vandet løb i regnvandskloakken. Virksomheden fik en indskærpelse på, at vandet i stedet skulle opsamles og ledes til spildevandskloakken. Virksomheden forsøgte at afhjælpe problematikken ved at lave et overdækket skur ude i gården. Kommunen forlangte i den forbindelse, at der skulle være opkant i skuret, således der ikke kunne ske afløb til kloakken, såfremt karret lækkede.

Skagen Røgeri ApS oplyser, at stativerne primært rengøres indendørs, se nedenfor:



Areal hvor rengøring af stativer foregår

Det udendørs kar (se billedet nedenfor) benyttes kun i sjældne tilfælde til de store stativer, hvor stativerne efterfølgende skylles med vand indendørs og opløsningen med kaudisk soda hældes i den indendørs kloak. Intet ledes til den udendørs kloak. Såfremt brugen af det udendørs kar med kaudisk soda stiger fremover skal der etableres opkant omkring karret, således der ikke er risiko for afløb til kloakken.



Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Fedtudskilleren tømmes ca. 2 gange årligt af Skagen Cementstøberi.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive tanke i BBR på virksomheden.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Der forekommer ingen farligt affald fra virksomheden.</p> <p>Rengøringsmidler er oplagret i store kar, da rummet indeholder afløb til kloaksystemet, se nedenfor:</p> <p>Kar til opbevaring af rengøringsmiddel</p> <p>Det vurderes ikke, at være risiko for afløb til kloak.</p>
Affald, generelt	<p>Det er oplyst på tilsynet, at de forskellige affaldstyper afleveres således:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al fiskeaffald genanvendes af Fiskernes Fiskeindustri til fiskeolie. Der afleveres gennemsnitligt 500 kg pr. uge. -Pap og papir afhændes af Marius Pedersen til videre genbrug. -Øvrigt industriaffald (plast/flamingo) afhændes af Marius Pedersen til forbrænding ved AVØ.