

Tilsynsrapport

| | | | |
|-----------------------|---|----------|------------|
| Navn | GÅRDEJER/UDLEJER BIRGER BÆCH PEDERSEN | | |
| Adresse | Hovgårdsvej 31, 9310 Vodskov | | |
| CVR-nummer | 19744191 | P-nummer | 1003961266 |
| Virksomhedstype | Kat2k: Kvægbrug, som ikke er miljøgodkendt efter §33, 10, 11 eller 12 | | |
| Miljøriskoscore | 4,00 | Dato | 27-06-2024 |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn - uvarslet | | |

Basisoplysninger

| Opbevaringsanlæg - beholder | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| Beholdertype (Navn) | Byggedato | Kontroldato | Areal (m ²) | Volumen (m ³) | Overdækning | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-01-1995 | 16-04-2020 | 375 | 1505 | | Spæncom |
| Gyllebeholder | 01-01-1997 | 16-04-2020 | 500 | 2000 | | Spæncom |
| Gyllekælder | 01-01-1994 | | 0 | 200 | | Ikke opmålt præcist |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1992 | | 0 | 20 | | |

Tilsynskommentarer

| | |
|---------------------------------------|--|
| Lugt, støj og støv | Ingen bemærkninger. |
| Møddingsplads, øvrige | Ingen møddingsplads på ejendommen. |
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning | Ok for begge beholdere. |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog | Flydelag var ok i begge beholdere. Logbøger blev ikke fremvist, men det blev aftalt at ejer sender dem på mail. Ved forrige tilsyn, blev det konstateret, at der ikke blev ført logbøger over flydelag på de to gyllebeholdere. Det blev derfor indskærpet at der skulle føres logbøger over gyllebeholderne. Da logbøgerne ikke blev fremvist ved dette tilsyn (2024), er denne indskærpelse stadig gældende indtil logbøgerne bliver indsendt. |
| Gyllebeholder, dykket indløb | Den vestlige beholder har et dykket indløb, som er forbundet til gyllekanalerne i stalden. Indløbet på den østlige beholder var ikke dykket, men dette er koblet fra gyllekanalerne, så denne beholder påfyldes kun med en gyllevogn. |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Intet krav. |

| | |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet til gylle | Blev ikke drøftet ved tilsynet, men vurderes ok. |
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Begge beholdere blev kontrolleret i 2020, og skal kontrolleres igen i 2030. |
| Gyllebeholder, øvrige | På begge gyllebeholdere er der et hul i toppen af hvert vægelement. Det gyllespild der blev observeret ved forrige tilsyn, var gylle som var løbet ud af to af disse huller i forbindelse med omrøring. Der gøres derfor opmærksom på, at gyllehøjden holdes tilstrækkeligt under disse huller, således at spild kan undgås fremover. Ved dette tilsyn (2024) blev der ikke observeret nyt spild, men det gamle spild var endnu ikke oprenset fra jorden. Dette skal derfor gøres hurtigst muligt. |
| Antal markstakke* | Ingen markstakke. |
| Antal: | 0 |
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Ingen spildolie på denne ejendom. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Ja. Ved forrige tilsyn, blev det konstateret, at der var spildt gylle på jorden ved den østlige gyllebeholder. Dette var endnu ikke blevet oprenset. |

Billeder

Gyllebeholder, flydelag og logbog



