



Resino Inks A/S
Metalbuen 13
2750 Ballerup

Natur, Klima og Miljø

Thomas Demandt Lübbers
(THLB)
E-mail THLB@balk.dk

Sagsnr.: 09.00.00-K08-1-25


Dato: 14. marts 2025

Sendt til Anja Poulsen, Jan Backmann og Patrick Christensen via
e-mail: app@resino.dk , jba@resino.dk , pc@resino.dk

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 14. januar 2025

Virksomhedens navn	Resino Inks A/S
Virksomhedens adresse	Metalbuen 11-17, 14-20, 2750 Ballerup
CVR nummer	76654611
Matrikel	19dv og 19dx, samt del af 19dp Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4497 3488
Virksomhedstype	D 54: Farve, lak og limfabrikker med en produktionskapacitet på mindre end 3000 tons om året
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 3. år)
Deltagere på tilsynet	Heidi Bay og Thomas Lübbers, Ballerup Kommune, Anja Poulsen, Jan Backmann og Patrick Christensen, Resino Inks A/S
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Metalbuen 11-17 og 14-20, 2750 Ballerup



Figur 1: Luftfoto fra 2024 af virksomhedens bygninger, Metalbuen 11-17 og 14-20, 2750 Ballerup. Røde og lilla markeringer angiver hhv. V2- og V1-kortlagte arealer i området.

Håndhævelser

Der er ved tilsynet den 14. januar 2025 fundet anledning til at henstille, at virksomheden udarbejder en redegørelse for lugtgener ved udsugningsanlægget på bygning 13, der kan forklare den konstaterede lugt af opløsningsmidler ved udsugningsanlægget, f.eks. ved konkrete forhold i produktionen mv. Ballerup Kommune skal have modtaget dokumentation for at henstillingen er efterkommet inden den 15. april 2025.



Der henstilles, at udendørs oplag af affald i IBC-tanke beskyttes mod vejrlig, f.eks. i form af overdækning. Ballerup Kommune skal have modtaget dokumentation for at henstillingen er efterkommet inden den 1. september 2025.

Der henstilles ligeledes til, at udendørs oplag af flydende farligt affald placeres på spildbakker, der i tilfælde af en spildhændelse kan opsamle mængden af den største beholder, i spildbakken. Ballerup Kommune skal have modtaget dokumentation for at henstillingen er efterkommet inden den 1. september 2025.

Generelt vedrørende Resino Inks A/S

Aktiviteter

RESINO producerer trykfarver og er fordelt på tre produktionsværksteder i hhv. nr. 11, 13 og 14A/20E, G og F.

Jordforurening

Ejendommene er registreret delvis forurenet på vidensniveau 2 (V2) angivet med **rød**, se kort ovenfor.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomhedens lokaliteter opvarmes med en blanding af følgende varmekilder: fjernvarme, gas og oliefyrr.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser, samt indvindingsopland til den almene vandforsyning Novafos.

Spildevand

Der er tilkoblet to olieudskillere, der fungerer som gennemløbsbrønde uden reel olieudskiller funktion. Gennemløbsbrøndene kan aflukkes i tilfælde af spildhændelser på de udendørs arealer, og derved tilbageholde evt. spild på ejendommen, der kan opuges via slamsuger. Virksomheden har en beredskabsprocedure i tilfælde af spild på terræn. Ballerup Kommune har modtaget en kontrolrapport dateret den 25.11.2024 for tæthedsprøvning og inspektion af de to olieudskillere udført af virksomheden Tankrens.dk,

Der er ingen gulvafløb i de tre produktionsbygninger. Gulvet i produktionsbygningerne er tætnet med tjære ved lokal revnedannelse. Det blev dog konstateret ved tilsynet at nogle af



tætningerne var begyndt at smuldre i overfladen. Det bør tilstræbes, at fugerne holdes tætte.

Alt spildevand opsamles og bortskaffes som farligt affald.

I bygning 17 opbevares kemikalier og det anbefales at der ikke er risiko for at spild løber til kloak. Det blev oplyst ved tilsynet at der er var afløb i kælderen. Således kunne spild løbe ned af kældertrappen og til kloak. Det blev aftalt at der tænkes i en løsning som modvirker denne risiko. Tilsvarende er der ikke opkant ved portene og det blev ligeledes aftalt at der bliver kigget på en løsning på dette forhold.

Luft

Virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsen og der indberettes årlige VOC opgørelser. Ballerup Kommune har senest modtaget afrapportering for massebalance mv. for årene 2022 og 2023. Det vurderes, at lovgivningen er overholdt. Opgørelser over 2024 er fremsendt af virksomheden d. 11. marts 2025.

Virksomhedens egenkontrol omfatter et fast eftersyn af alle spjæld i ventilationssystemet – status dokumenteres, og ventilerne renses eller udskiftes efter behov. Dokumentationsrapporter blev fremvist ved tilsynet. Virksomhedens solventanlæg blev senest serviceret af Ventilations-Partner den 7. januar 2025.

Ved tilsynet blev der konstateret lugt af opløsningsmidler mellem bygningerne på Metalbuen 13 og 15, samt kraftig lugt ved udsugnings- og filteranlæg i den sydøstligste del af bygningen på Metalbuen 13. Virksomheden skal derfor redegøre for årsagen til lugten.

Ballerup Kommune skal have modtaget dokumentation for at henstillingen er efterkommet inden den 15. april 2025.

Støj

Ved tilsynet er der ikke konstateret støj fra virksomheden.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i flere fraktioner og har en afhentningsordning med Marius Pedersen A/S. Følgende fraktioner er noteret: Pap, papir, blød plast, hård plast, glas, metal, bioaffald, imprægneret træ og rest, samt farligt affald.

Farligt affald i form af fejlproduktioner håndteres i produktionen, hvor de hældes på 1000 l IBC-containere. Når en container er fuld lukkes den og køres ud til det udendørs oplag, der foregår på befæstede arealer. Palletankene manglede spildbakker og overdækning.

Ballerup Kommune lovede ved tilsynet at følge op på om der er særlige krav til denne form for opbevaring. Det fremgår af vores erhvervsregulativ at farligt affald skal beskyttes mod vejrlig, f.eks. i form af overdækning. Dette omfatter også opbevaring i IBC-palletanke. Kravet



gælder for opbevaring af farligt affald. Det fremgår ligeledes, at udendørs oplag af flydende farligt affald skal placeres på spildbakker, der i tilfælde af en spildhændelse kan opsamle mængden af den største beholder, i spildbakken.

Erhvervsregulativet kan findes her: <https://ballerup.dk/erhverv/affald-jord-vand-miljoe/erhvervsaffald/gebyr-og-regler-erhvervsaffald>.

Ballerup Kommune skal have modtaget dokumentation for at henstillingerne for de to forhold er efterkommet inden den 1. september 2025.

Det farlige affald afhentes af Fortum Waste Solution A/S. Virksomheden har fremsendt en årsopgørelse for 2024.

Virksomhedens sortering af farligt affald omfatter også batterier, der køres på den lokale genbrugsstation, og brugte klude, der afhentes af Elis.

Råvarer

Råvarer og færdige produktioner opbevares under tag og med spildsump.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-01-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	5
C. Håndtering og opbeva-	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,40
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,54

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

- Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.
- Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
- Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år. Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.



Med venlig hilsen

Thomas Demandt Lübbers (THLB)
Miljømedarbejder