



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsyn og Håndhævelse
J.nr. 2019 - 2106
Ref. nisom/jiljm
Dato: 7. september 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Moesgaard Meat 2012 A/S
Virksomhedens adresse	Naurvej 3A, 7500 Holstebro
CVR-nummer	34619069
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	12. august 2026, kl. 10.30
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	13. juli 2026
Deltagere fra virksomheden	Jess Due Pedersen fra Moesgaard Meat 2012 A/S, Maria Poulsen fra Tican Fresh Meat, Aske Andersen fra Tican Fresh Meat
Tilsynet udført af	Ninna Philippa Sommer og Jill Jean-Francois
Tilsynet omfattede	Gennemgang af miljøgodkendelsers vilkår, samt kloak.
Materiale udleveret	Kloakplan



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn. Alle håndhævelser fra sidste tilsyn i 2024 er efterkommet og dokumenteret. Der er ingen håndhævelser fra det prioriterede tilsyn i august 2026.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21-01-2025	Indskærpelse	Indskærpelse for åbne døre på tilsynet i dec 2024, vilkår B2 i miljøgodkendelse af 9. maj 2018. Efterkommet og billeder fremsendt som dokumentation, hvor der vises skilte sat på dørene til medarbejderne.
21-01-2025	Indskærpelse	Manglende dokumentation for overholdelse af vilkår for lugt efter opførelse af staldbygning, vilkår D1 i miljøgodknedelse af 31. marts 2022. Eftersendt og efterkommet.
21-01-2025	Indskærpelse	Manglende tilslutning af nyopførte staldafkast til 25 meter afkast, jf. vilkår C1 i miljøgodkendelse af 31. marts 2022.

		NB: Der står 25 meter i godkendelsen, da det er den højde der er regnet på i forbindelse med miljøgodkendelsen. Dog er virksomhedens fællesafkast kun 24 meter, og det er hertil afkastene nu er tilsluttet. Lugtgrænsen overholdes nu. Vilåret ændres ved senere lejlighed.
12-08-2026		Ingen håndhævelser ved det prioriterede tilsyn i 2026.

Indberetninger om egenkontrol.

Der er ikke indberettet egenkontrol i perioden.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse af hele virksomheden af 9. maj 2018
- Miljøgodkendelse af stald, blast freezers, ændrede køreveje, mm. af 31. marts 2022
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af testtelt af 10. februar 2022

Gennemgang af miljøforhold

Tilsynet var et prioriteret tilsyn med fokus på opfølgning på de tre indskærpelser, som blev meddelt på baggrund af basistilsynet den 18. december 2024. Tilsynet omfattede desuden en gennemgang af udvalgte miljøforhold, herunder virksomhedens indretning og drift, spildevandsforhold, kloaksystem, lugt, støj, kemikaliehåndtering samt arbejdet med miljøledelse i forbindelse med den igangværende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Generelle forhold

Virksomheden oplyste, at produktionen navnlig omfatter slagtning af mindre grise, herunder grillgrise. Derudover slagtes søer og orner. Virksomheden slagter aktuelt ca. 5.000 grise om ugen.

Virksomheden oplyste, at stalde og vaskepladser, som er omfattet af miljøgodkendelsen af 31. marts 2022, er etableret og taget i brug. De godkendte blast freezers er ikke etableret eller taget i brug.

Virksomheden oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke er konkrete planer om at udvide produktionen. På længere sigt kan der eventuelt blive tale om en udvidelse af kølerummet, afhængigt af markedsudviklingen. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at eventuelle ændringer eller udvidelser skal anmeldes til Miljøstyrelsen, inden de gennemføres, så det kan vurderes, om ændringerne kræver miljøgodkendelse.

Indretning og drift

Virksomheden oplyste, at økologiske grise, som tidligere blev slagtet i Thisted, nu slagtes på Moesgaard Meat. Slagtning af økologiske grise kan indebære enkelte driftsmæssige udfordringer, blandt andet som følge af mere hår og tykkere hud.

Luftforurening

Virksomheden oplyste, at der har været dialog med en nabo om virksomhedens skorsten. Skorstenen er ca. 24 meter høj. Forholdet vedrørende skorstenens og afkastets højde behandles i forbindelse med den igangværende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Lugt

Virksomheden oplyste, at overflytningen af slagtningen af økologiske grise til Moesgaard Meat ikke har medført konstaterede yderligere lugtgener.

Virksomheden har tidligere fået foretaget lugtmålinger, der påviste at der ikke er lugtgener ved slagtning af orner.

Virksomheden oplyste, at der fortsat kan være udfordringer med at holde vinduer og døre lukkede under produktionen. Det gælder blandt andet i forbindelse med håndtering og transport af kar, paller og andet udstyr, hvor medarbejderne i nogle tilfælde benytter de udvendige adgangsveje. Virksomheden oplyste, at den bestræber sig på at holde vinduer og døre lukkede i videst muligt omfang.

Efter vilkår B2 i miljøgodkendelsen af 31. marts 2022 skal døre og vinduer holdes lukkede under produktionen, bortset fra vinduer, som vender mod vest. Der blev ved rundgangen konstateret at alle vinduer og døre var lukkede, undtaget dem mod vest.

Spildevand

Virksomheden afleder processpildevand til offentlig kloak med efterfølgende behandling på det kommunale renseanlæg. Virksomheden har ikke etableret et internt forrensningsanlæg. Muligheden for at etablere et flotationsanlæg har været undersøgt, men virksomheden oplyste, at de nuværende spildevandsmængder og de økonomiske forhold ikke giver grundlag for at etablere anlægget.

Virksomheden er i dialog med kommunen om indretningen af vaskepladserne og håndteringen af vaskevandet. Miljøstyrelsen bemærkede, at ændret håndtering af vaskevand ikke må iværksættes, før de nødvendige myndighedsafgørelser foreligger.

En del af slagterivandet afhentes med tankbil og transporteres til et biogasanlæg.

Vand indeholdende savsmuld behandles ved tromling eller sigtning, hvorved savsmuldet og den øvrige organiske fraktion separeres fra vandet.

Der pågår et igangværende arbejde med kommunen, om at denne fraktion kan sendes til biogas.

Virksomheden oplyste desuden, at tagvand ledes til overfladevand, som ledes til grøften.

Virksomheden skal fortsat kortlægge kloaksystemet, herunder eventuelle dræn fra de omkringliggende marker. Virksomheden er i dialog med det firma, som servicerer kloaksystemet, blandt andet i forbindelse med inspektion og vedligeholdelse af systemet.

Virksomheden oplyste, at rørsystemerne som udgangspunkt TV-inspiceres med fem års mellemrum. Der er ikke registreret kloakledninger, som efterfølgende er blevet renoveret.

Virksomheden er i dialog med Livbjerggaard om de ledningsstrækninger, der i inspektionsrapporten er markeret med gult og orange. Dialogen omfatter en vurdering af ledningernes tilstand og behovet for vedligeholdelse eller renovering. De ledningsstrækninger, som er markeret med orange, skal repareres.

Miljøstyrelsen henstiller, at kloakdækslerne mærkes tydeligt, eksempelvis ved brug af forskellige farver, så det umiddelbart kan identificeres, hvilket kloaksystem de enkelte dæksler tilhører. Det bør herunder tydeligt fremgå, hvilke ledninger der afleder til grøften og videre til bækken. En sådan mærkning vil kunne begrænse risikoen for fejlhåndtering ved spild eller driftsuheld.

Der har tidligere været udfordringer med at eksternt rengøringsfirma rengjorde slagtekar udendørs som medførte, at vaskevand fra slagteriet blev ledt til bækken. Miljøstyrelsen blev gjort opmærksom på forholdet af en nabo og fulgte efterfølgende op og har fået omlagt flere dele af kloakledningerne, så de nu er tilkoblet spildevandsledninger til det kommunale renseanlæg. Det er således kun én ledning og kloakdæksel, der leder til grøften og bækken. Det er denne der skal markeres, så det er tydeligt for folk på pladsen.

Det eksterne rengøringsfirma er også orienteret om ikke at vaske udendørs.

Støj

Virksomheden oplyste, at hoveder håndteres på såkaldte ”juletræer” frem for i kar. Denne håndteringsform har betydning for støjen fra håndteringen.

Der blev ikke under tilsynet konstateret forhold, som gav anledning til yderligere bemærkninger om støj.

Affald

Tilsynet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger om virksomhedens affaldshåndtering.

Jord og grundvand

Virksomhedens eksterne rengøringsleverandør, ISS, står for en del af kemikaliehåndteringen. Virksomheden oplyste, at der udarbejdes en ABC, når ISS foreslår at erstatte et kemikalie. Virksomheden arbejder dog ikke på nuværende tidspunkt systematisk med substitution af kemikalier ud fra deres miljømæssige egenskaber.

Der anvendes klorholdige produkter til overfladebehandling i slagteriet. Herudover foretages syrebehandling én gang om ugen.

Virksomheden har som led i den igangværende revurdering udarbejdet en plan for kemikaliehåndtering.

På tilsynet blev det konstateret, at slanger tilsluttet kemikalietanke ikke alle var placeret over spildbakker eller anden opsamlingsanordning. Miljøstyrelsen henstiller, at slangerne placeres således, at eventuelle lækager eller rester af kemikalier opsamles og ikke løber ud på gulvet og at der laves skiltning til medarbejderne, så de ved at slangerne skal forblive over spildbakkerne.



Til- og frakørsel

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger om til- og frakørsel.

Indberetning/rapportering

Virksomhedens årsrapport blev indsendt den 1. marts 2026. Miljøstyrelsen har gennemgået årsrapporten, som ikke gav anledning til bemærkninger.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden oplyser, at der ikke har været driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste tilsyn.

Opsummering:

På tilsynet blev det aftalt at;

1. Det kloakdæksel hvor ledningen ledes til grøften markeres tydeligt
2. TV-inspektion af kloakledningen, der leder til grøften for at afklare mulige drænledninger. Inspektionen startes fra grøften. Konklusionen sendes til Miljøstyrelsen.
3. Der sættes skilt op ved opbevaringen af kemikalietanke, så slanger forbliver over spildbakker.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

