

<b>Tilsynsnotat - Virksomheder</b>			
<b>Virksomhed</b>	Circle K	<b>Sags nr.</b>	GEO-2023-00588
<b>Adresse</b>	Bernstorffsvej 115	<b>Virksomhedstype</b>	Benzinstation
<b>CVR-nr.</b>	28142412	<b>Tilsynsdato</b>	28-12-2023
<b>Kontaktperson (funktion)</b>	Peter T. Fischer Sales Market Manager	<b>Tilsynsførende</b>	Jesper Hansen
<b>Kontaktoplysninger</b>	e: <a href="mailto:ptfi@circlekeurope.com">ptfi@circlekeurope.com</a> m: +45 20496372	<b>Tilstede ved tilsynet fra virksomheden</b>	Peter T. Fischer
<b>Formål med tilsynet</b>	Basistilsyn <input type="checkbox"/> Tilsynskampagne <input checked="" type="checkbox"/> Delvis tilsyn <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Beskrivelse af virksomheden</b>			
<p>Virksomheden blev etableret i 1954.</p> <p>Aktiviteter på virksomheden: Benzinsalg, autovaskeanlæg og detailsalg.</p> <p>Tilsynet omhandlede udelukkende virksomhedens udendørs belægninger.</p> <p>Virksomheden er omfattet af: Miljøbeskyttelsesloven, Benzinstationsbekendtgørelsen, Autoværkstedsbekendtgørelsen, Spildevandsbekendtgørelsen, Olie-tankbekendtgørelsen, Dampgenindvindingsbekendtgørelsen.</p> <p>Afstand til forureningsfølsomt område: &lt;20 meter og placeret i OSD-område.</p> <p>Ansatte: Ca. 9 ansatte, tallet varierer løbende.</p> <p>Arbejdstid: Stationen og vaskehallen har 7 – 23 alle dage.</p>			
<b>Egenkontrol/Rapportering</b>			
<p>Inspektion og egenkontrol af dampgenindvinding foretages af Gilbarco Veeder-Root.</p> <p>Inspektion af dampgenindvinding skal forekomme hvert 2. år og egenkontrol hvert halve år.</p>			
<b>Jordforurening</b>			
<p>Ejendommen er forureningskortlagt på V2 af Region Hovedstaden.</p> <p>Forureningstype: Benzin og olieforurening.</p>			
<b>Håndhævelser</b>			
Ingen			
<b>Offentliggørelse af tilsynsrapport</b>			<b>Dato</b>
Offentliggørelse			22-03-2024

#### **Aftaler:**

**Aftale 1:** Det er tidligere aftalt, at belægninger ved de centrale benzinstandere skulle udbedres, så spild ledes til kloak. Fristen for at udbedre belægningen blev sat til 7. september 2020.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at belægningerne er tilfredsstillende udbedret