

Bangsbo Auto
Gærumvej 85
9900 Frederikshavn

Sendt via: esben@bangsbo-auto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

20. marts 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos Bangsbo Auto beliggende Gærumvej 85, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2012-06597

Frederikshavn Kommune har den 15.03.2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Esben Severinsen og Dorthe Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser og aftaler:

- **Sløjfning af spildolietank**

Virksomheden har en overjordisk olietank til spildolie placeret indendørs i værkstedets grav, hvor afløb er afproppet. På olietankens skilt står der registreret, at tanken er fra 1979. Overjordiske olietanke fra før år 2000, skal sløjfes inden for 30 år. Se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Spildolietanken anvendes ikke længere, men er endnu ikke blevet sløjfet, hvorfor det **indskærpes** over for virksomheden, at tanken skal sløjfes enten ved tømning og afblænding eller fjernelse hurtigst muligt, **dog inden den 1. juni 2018**.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

- **Olietank til fyringsolie**

Værkstedet opvarmes med oliefyr. Tanken hertil består på nuværende tidspunkt af en 25 l dunk, som ejer genfylder ca. hver 2. dag i de kolde perioder. I dunken er der isat en slange fra fyret, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Det **aftaltes** med virksomheden, at der skal findes en mere hensigtsmæssig og holdbar løsning end en 25 l dunk til fyringsolie, **inden den 1. juni 2018**.

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomhedens farlige affald stod på tilsynet udendørs direkte på jorden/grusbelægning, se bemærkningen under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. § 13, stk. 1 i Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 1312 af den 08/11/2016 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes** hermed, virksomheden ikke har farligt affald til at stå uden for direkte på jorden/grusbelægningen. Tingene skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet, jf. ovennævnte, og der skal samtidig findes en holdbar løsning på problematikken **senest den 3. april 2018**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

| | | | |
|---------|----------|---------|------------|
| Telefon | 96214799 | CVR nr. | 18647001 |
| Fax | 96214791 | P. nr. | 1016015764 |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indretning & drift | Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Det er en enkelt-mands virksomhed, hvor ejer går alene. Åbningstid fra kl. 7.00 til kl. 16.00. Virksomheden er placeret på lejet grund og kontrakten løber frem til 2020. Grunden har i en længere periode været til salg og er det stadig. |
| Egenkontrol (journal) | Der er ikke etableret filtre på udsug, da der udelukkende er tale om udstødningsgas. Der slibes ikke på virksomheden - kun i yderst sjældne tilfælde. |
| Miljøgodkendelse | Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. |
| Forurenet jord | Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet. |
| I øvrigt | Ejendommen er opvarmet med oliefyr, hvilket også står registreret i BBR. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftforurening | Der er etableret afkast til udsugning af udstødningsgasser. Der er ingen filter på afkastet. Afkastet er ført ca. 1.5 meter over tagfladen. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støj | Alle aktiviteter foregår indendørs - virksomhedens kompressor er placeret i grav. Pladearbejde og slibning foregår yderst begrænset (maksimalt 1-2 gange årligt). Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Der er tre afløb i værkstedet, som alle passerer sandfang og olieudskiller. |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Det er begrænset hvor meget processpildevand, som genereres på virksomheden - det er primært om vinteren, hvor bilerne er våde pga. sne og slud. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olieudskillere | Virksomheden oplyser, at olieudskillere og sandfang fungerer tilfredsstillende og tømmes ca. ½-årligt af Stæten efter fast aftale. Sidste tømningsdato var den 29-11-2017. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke | <p>Der er registreret to aktive tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: <6000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Størrelse: <6000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Ejer af virksomheden kender ikke til tankene andet end at der er en 2500 l tank til fyringsolie, som opvarmer den private bolig.</p> <p>Virksomheden har desuden en tank til spildolie på 1400 l, som er placeret i værkstedets grav, hvor afløbet er afproppet. Tanken er ikke registreret i BBR. Virksomheden har efterfølgende fremsendt et billede af tankens typeskilt, som viser, at tanken er fra 1979.</p> <p>I følge olietanksbekendtgørelsen skal overjordiske tanke fra før år 2000 sløjfes inden for 30 år. Tanken skal derfor sløjfes og erstattes med nyere godkendt tank. Det blev efter tilsynet i 2016 aftalt, at virksomheden vender tilbage med en statusopdatering på sløjfningen efter sommerferien, dog senest den 21. august 2016.</p> <p>Spildolietanken anvendes ikke længere men er endnu ikke blevet sløjfet, hvorfor det indskræpes over for virksomheden, at tanken skal sløjfes enten ved afblænding eller fjernelse hurtigst muligt, dog inden den 1. juni 2018.</p> |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Værkstedet opvarmes med oliefyr. Tanken hertil består af en 25 L dunk, hvori der er sat en slang i fra fyret, se nedenstående billede - dette er langt fra hensigtsmæssigt. Dunken genfyldes ca. hver 2. dag i de kolde perioder.</p>  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald | <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oliefiltre, spraydåser: Modtagestation Vendsyssel - Kølervæske: Begrænset mængde - Modtagestation Vendsyssel - Bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel - Spildolie: Stena Recycling - Miljøklude: Ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ <p>Virksomheden har anskaffet 4 x 200 l tønder fra Stena Recycling til opbevaring af farligt affald. 3 tønder til spildolie og 1 tønde til kølervæske. Den ene 200 l tønde er fyldt med spildolie. Tønderne er under tilsynet opbevaret udendørs på jorden/grusbelægning, se nedenstående billeder:</p>  |




Det indskræpes over for virksomheden at farligt affald skal placeres under tag på tæt bund med opkant eller spildbakker, således indholdet ved et evt. spild ikke har afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Virksomheden flytter omgående det farlige affald indendørs og finder en holdbar løsning på problematikken senest den 3. april 2018.

Virksomheden havde ved siden af dagrenovationen en ca. 120 l tønde stående med brugt dieselolie. Tønden stod direkte på grusbelægningen, se billedet nedenfor:



Virksomheden skal fjerne tønden, senest den 3. april 2018.

I tilfældet af, at virksomheden selv afleverer farligt affald på genbrugspladsen skal virksomheden have en kvittering for afleveringen. Dette påkræves.

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Virksomhedens øvrige kemikalier står indendørs på spildbakker, se nedenstående billede:</p>  |
| <p>Affald, generelt</p> | <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S</p> <p>Dæk: Helstrup Dæk ApS</p> <p>Plast kofanger: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen</p> <p>Bilruder: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen</p> <p>Jern/skrot: Sæby Produkthandel</p> <p>Papir/pap: Værkstedet har en særskilt beholder fra AVØ til pap og papir. Papir afhentes af Peter Sørig.</p> <p>Virksomheden oplyser, at 80 % af affaldet, der genereres, er pap/papir. Pap og papir må gerne komme i samme container.</p> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> |