

Globus Biler A/S
Navervej 4
8600 Silkeborg

Att.: Jan Christiansen

8. marts 2017

Miljøtilsyn hos Globus Biler A/S, Navervej 4, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for Basis-miljøtilsyn udført hos jer den 22. februar 2017. Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø - har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

Generelt

Globus Biler A/S fremstår pæn og ryddelig.

Virksomheden signalerer, at der er opmærksomhed på, at miljøforholdene skal være i orden. Som eksempel er der mærkater på affaldsbeholderne, så medarbejderne ved, hvor de forskellige typer af affald må afleveres. Farligt affald, samt alle typer af råvarer og affaldsprodukter, herunder olie- og kemikalier, opbevares indendørs i bygninger på betongulv uden afløb, eller i tætte containere.

Siden sidst

Virksomheden har nedlagt malerafdelingen, som i dag anvendes til klargøring af biler som skal sælges. Vaskepladsen flyttet fra en indendørs vaskeplads i den nye klargøringsafdeling til en udendørs vaskeplads lige udenfor klargøringsafdelingen, se nedenstående kortudsnit på figur 1.

Der sælges ca. 800 biler årligt som vaskes og rengøres inden salg.


Den resterende del af virksomheden er uændret i forhold til sidste tilsyn.

Håndhævelser/aftaler

1. Olietank til fyringsolie

Der er i år 2016 gravet en ny fyringsolietank ned på ca. 5000 liter. Olietanken erstatter den gamle olietank fra 1973 og er placeret som vist på nedenstående kortudsnit:

Figur 1: Luftfoto som viser de forskellige afdelinger i virksomheden, samt oplag af fyringsolie.



Luftfoto 2015

Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden indsender en tankattest som dokumentation for, at olietanken er typegodkendt, med oplysninger om tankens alder og størrelse mv., jf. §11 i olietankbekendtgørelsen¹.

Dokumentation for at olietanken er lovlig at anvende og at den gamle nedgravede olietank fra 1973 er sløjfet bedes indsendt til peter.fabrin@silkeborg.dk senest den 1. april 2017

Desuden henstilles til, at BBR registeret ajourføres, så de 2 registrerede olietanke fra 1973 sløjfes, hvis de ikke længere eksisterer. Skemaer til afmelding af olietanke kan findes på kommunens hjemmeside. <http://silkeborgkommune.dk/Borger/Miljoe-energi-og-affald/Miljoe/Olietanke>

2. Vask af biler

Virksomheden har flyttet vaskepladsen fra klargørings afdelingen til en udvendig vaskeplads. Vaskevandet løber ud på en SF-stens belægning og til en udendørs afløbsrist, som ikke er vist på de tidligere indsendte kloakplaner. I bilag 2 er uddrag af afløbsplan, indsendt i forbindelse med meddelelse af tilslutningstilladelsen i år 2000.

¹ Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 10/12/2015

Kommunens bemærkninger

For at den udvendige vaskeplads kan anvendes, skal virksomheden kunne dokumentere følgende:

1. Afløbsplan som viser, at det udvendige afløb fra vaskepladsen er tilsluttet til olieudskilleren.
2. At SF-stens belægningen er tæt og at pladsen hvor bilerne vaskes har mindst 25 ‰ fald mod afløbet.
3. Samt at olieudskilleren er dimensioneret til den givne påvirkning af såvel regnvand og vaskevand?

Ad 1: Regnvand og spildevand er adskilt i det offentlige kloaksystem, som virksomhedens spildevand og overfladevand afledes til, se nedenstående oversigtskort.



Normalt vil afløb fra tagnedløb og afløbsriste i udendørs belægninger blive afledt direkte til regnvandsledningen. Dette underbygges af virksomhedens tilslutningstilladelse til det offentlige spildevandssystem, vilkår 1.1.4

- 1.1.4 Tagvand kan nedsives. Regnvand fra befæstede udendørs arealer (bortset fra vaskepladser) skal afledes til den offentlige regnvandsledning.

Ad 2: En SF-stens belægning betragtes kun som tæt, hvis den overalt har en minimumshældning på 25 ‰ mod afløb. Ved tilsynet var det vores vurdering, at der ikke er tilstrækkelig fald mod afløb, samt at belægningen virkede slidt og med mange revner og sprækker, hvor der kan ske nedsivning af spildevand fra vask af bilerne, se de medsendte fotos.

Ad 3: Ifølge punkt 2.2.1 i tilslutningstilladelsen fra den 14. april 2000 foregår vask af biler indendørs i en vaskehal, se nedenstående uddrag fra tilslutningstilladelsen.

2.2.1 Vaskehallen

I vaskehallen udføres alm. overfladevask og motorvask med højtryksrensere og koldt vand. Der tilsættes vaskeaktive stoffer i form af sæbe / vandbaseret alkaliske vaskemidler. I forbindelse med motorvask anvendes et petroleum baseret koldaffedtningsmiddel i meget begrænset omfang.

Vaskevandet afledes til den offentlige spildevandsledning gennem sandfanget og olieudskilleren placeret udenfor vaskehallen.

Sandfanget er udført i 2 brønde på hver 1,3 m³. Det todelte sandfang er valgt på grund af den fysiske placering og en relativ god opholdstid.

Olieudskilleren har et opsamlingsvolumen på 135 l og en gennemstrømningskapacitet på 6 l/s. Udskilleren er forsynet med automatisk oliestop.

Det er normalt kun industrielt spildevand, som potentielt kan indeholde olierester, der er tilsluttet til olieudskilleren, hvilket også kan ses af afløbsplanen i bilag 2 til denne skrivelse.

Silkeborg Kommune overvejer, at udstede påbud til virksomheden om at undersøge om SF-belægningen er tæt og har tilstrækkeligt fald mod afløb, og at afløbssystemet er tilsluttet til olieudskilleren. Undersøgelsen af afløbssystemet skal udføres af autoriseret kloakmester.

Inden det beslattes om der skal meddeles påbud i sagen bedes I oplyse om i fortsat ønsker at vaske bilerne udendørs eller om de fremover vaskes indendørs i klargøringsafdelingen.

Jeres kommentarer bedes indsendt til Silkeborg Kommune **senest den 1. april 2017.**

Øvrige bemærkninger

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Offentliggørelse af uddrag af tilsynsrapport

Til orientering kan det oplyses, at Silkeborg Kommune offentliggør en kort opsummering af miljøtilsynet på Silkeborg Kommunes hjemmeside. I bilag 1 fremgår de oplysninger som vi forventer at offentliggøre, såfremt I ingen bemærkninger har til tilsynsrapporten. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 er 318,04 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Ved spørgsmål omkring tilsynet er virksomheden velkommen til at kontakte mig på 8970 1511 eller peter.fabrin@silkeborg.dk.

Venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	22. februar 2017
Virksomhed	Globus Biler A/S Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
CVR-nummer	14214178
P-nummer	1000699815
Adresse	Navervej 4
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Henrik Thomsen/Jan Christiansen
E-mail	henrik@globus.dk/Jan@globus.dk
Telefonnummer	86828000
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilstede ved tilsynet:	Louise Horn og Peter Fabrin, Silkeborg Kommune
Fra virksomheden	Jan Christiansen
Tilsynsførende	Peter Fabrin
KS	

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheden reguleres efter følgende tilladelse:

Tilslutningstilladelse af 14.april 2000

VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med bilsalg samt reparationer og service på personbiler. Der sælges årligt ca. 800 personbiler/varevogne, og der foretages årligt ca. 2.000 reparationer.

Der udføres ikke undervognsbehandlinger og autolakering. Autolakering udføres bl.a. hos D.S autolak Aps.

Vaskepladsen i klargøringsafdelingen er taget ud af drift. Pladsen anvendes til lagerplads. Der er fortsat afløb fra pladsen.

Virksomhedens arealer

Virksomhedens maskinpark og – anlæg samt processer

Der er 2 værksteder på virksomheden hhv. pladeværksted og serviceværksted.

Pladeværkstedet er indrettet med 2 stk. 1-søjlelifte.

Serviceværkstedet er indrettet med 4 stk. 1-søjlelifte, 2 stk. to-søjlelifte, 2 stk. 4-søjlelifte samt bremsetester.

Værkstederne er herud over indrettet med følgende:

1 Bremsetester

1	Dækmaskine
1	Søjleboremaskine
1	Hydraulisk presser
1	Stinkskab/blandebord
Forskellige	Slibeværktøjer
2	CO2 svejseanlæg
1	Punktsvejser
1	Højtryksrensere

Belægningstyper

Værksted:	Beton
Udstilling inde:	Beton
Udstilling ude:	Grus
Øvrige arealer:	SF-Sten

Virksomhedens areal

Værksted:	Ca. 700 m ²
Lager og kontor:	Ca. 100 m ²
Salg og udstilling:	Ca. 1100 m ²

Antal ansatte

Der er beskæftiget ca. 20 personer på virksomheden.

Driftstid

Mandag - torsdag	kl. 7 ³⁰ - 16 ⁰⁰
Fredag	kl. 7 ³⁰ - 13 ³⁰
Lørdag - søndag	ingen drift

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Kommentar
Motorolie	
Hydraulikolie	
Gearolie	
Bremsevæske	
Køler væske sprinklervæske	
Fortynder	
Undervognsbehandlings-	

produkter (spraydåser) begrænset mængde	
--	--

Opbevaring og håndtering

Virksomhedens olieprodukter samt kemikalier opbevares indendørs i tanke og tromler, i passende afstand til afløb.

Samtlige afløb i virksomhedens værkstedsbygninger er tilkøbet sandfang og olieudskiller, inden det ledes til det offentlige spildevandssystem.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Mængde/2016	Indsamler/ Transportør
Spildolie	4320 kg	Stena
Olie fra olieudskiller	Tømt d.1/11/2016	FKS SLAMSON
Oliefiltre	269 stk.	Stena
Organiske opløsningsmidler	0 kg	Stena
Kølervæske	102 l	Stena
Bremse- og koblingsvæske	89 kg	Stena
Olieholdigt fast affald	74 kg	Stena
dæk	631 stk.	Øksendal dæk
Metalskrot	7440 kg	Stena
Benzin/diesel blanding	83 l	Stena
Slibestøv/pulver maling	0	Stena
Elektronik skrot	5 kg	Stena
Malerdåser	0 kg	Stena
Spraydåser	86 kg	Stena
Brugte katalysatorer	Retur system - forhandler afhenter brugte	

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Farligt affald opbevares og håndteres forsvarligt. I kemirum, værksted samt 20 fods container. Der er ikke afløb til kloak fra kemirummet.

Affald i øvrigt

Dæk: opbevares i container nord for værkstedet

Metalskrot: opbevares i lukket container nord for værkstedet

Papir/pap opbevares indendørs/udendørs i container

Industriaffald til forbrænding opbevares i container.

Virksomheden benytter genbrugspladsen og er tilmeldt genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugningsanlæg i pladeværkstedet til fjernelse af svejserøg og slibestøv, og i serviceværkstedet til fjernelse af udstødningsgasser. Afkast fra pladeværkstedet er ført ca. 1 meter over tag. Afkastet fra serviceværkstedet er tidligere vurderet til at være mindre end 2 meter over tag.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr.

Oliefyret efterses årligt.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikations år	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
TEK 1	fyringsolie	nedgravet	5000 l	xx2016?	?	Nej
TEK 2	fyringsolie	nedgravet	5000 l	1973	2013	Ja
TEK 3	Motorolie	Indendørs	1200 l	1994	2024	Ja
TEK 3	Spildolie	Indendørs	1500 l	1994	-	Ja

Der er uoverensstemmelser i BBR da det er registreret at der er to nedgravede tanke som er afblændet, ifølge Jan Christensen, Globus Biler anvendes fortsat en nedgravet tank til fyringsolie som ifølge BBR er fra 1973. Den anden nedgravede tank eksisterer ikke.

Der er i år 2016 nedgravet en ny tank på ca. 5000 l som ikke er registreret i BBR.

Der henstilles til, at de 2 gamle nedgravede tanke fra 1973 fjernes fra BBR og den nye tank anmeldes.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere proces spildevand i form af: bilvask, gulvvaskevand og afdryp fra bilerne.

Virksomheden er omfattet af tilslutningstilladelse af 14. april 2000

Der er stillet vilkår om egenkontrol i form af driftsprotokol med kvartalsvis kontrol af olieudskillere og sandfang.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Slibning og karosseriarbejde foregår indendørs.

Kompressor er placeret inde

Udsugningsanlæg er placeret på taget

Afstand til nærmeste bolig er ca. 50m

Silkeborg Kommune har ikke kendskab til at virksomheden giver gener for omkringboende

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

virksomheden er ikke beliggende i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i- eller i nærheden af sårbart naturområde.

Der vurderes at der på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

- Tidspunktet for kontrol af rensenanordninger på udsugningsanlæg / luftafkast – kontrolleres hver anden tirsdag.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor affaldet er afleveret
- Tidspunktet for pejling og tømning af benzin- og olieudskillere
- Det årlige forbrug af farve og lak, undervognsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Fremtidsplaner

Har virksomheden planer om ændringer eller udvidelser i fremtiden?

Dette punkt blev ikke drøftet under tilsynsbesøget, men hvis I går med tanker om ændringer eller udvidelser, så inviter os til et møde tidligt i processen. Vi kan samle et hold af relevante sagsbehandlere enten ved kommunen eller hos virksomheden. Har virksomheden et ønske om at flytte til en anden placering kan vi formidle kontakt til Silkeborg Kommunes Erhvervstaskforce.

Silkeborg Kommune vil gerne hjælpe virksomheder, der ønsker at udvide eller ændre produktionen, med at undersøge hvilke muligheder der er. Vi vil gerne være med til at sikre, at virksomheden så tidligt som muligt, får et overblik over hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal undersøges nærmere. Samt orientere om hvilke tilladelser og godkendelser det ønskede projekt kræver.

Vi anbefaler derfor, at virksomheden så tidligt som muligt kontakter Silkeborg Kommune, når der er planer om ændringer eller udvidelser.

På baggrund af de ønsker og planer virksomheden har, kan vi tilbyde ét samlet møde med de relevante sagsbehandlere. Har virksomheden en konsulent der skal hjælpe med projektet, kan det også være en god idé at tage vedkommende med til mødet.

Formålet med mødet er, at give virksomheden den nødvendige viden til, at få søgt de rigtige tilladelser og godkendelser som en udvidelse eller ændring kræver

Bilag 1

Opsummering af tilsynet, som offentliggøres på Silkeborg kommunes hjemmeside 4 måneder efter tilsynet. Derudover oplyses virksomhedstype, CVR-nummer og virksomhedens navn og adresse. Offentliggørelsen kan ses på kommunens hjemmeside på følgende link:

<http://silkeborgkommune.dk/Erhverv/Affald-energi-og-miljoe/Miljoeregler-og-miljoetilsyn/Tilsynsrapporter-fra-landbrug-og-virksomheder>.

Baggrund for tilsyn	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 1 indskærpelse.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.

Bilag 2 Afløbsplan fra tilslutningstilladelsen

